



Modélisation des fours tournants de défluoration et réduction du difluorure d'uranyle





Au cours du cycle du combustible nucléaire ...



▲ COGEMA : - limiter la corrosion

objectifs

- maîtriser la conversion de la poudre
- ▲ FBFC :- augmenter la capacité de production

Les fours de conversion





Principe du modèle



Discrétisation des fours

<u>D.T.S.</u>

écoulement piston avec faible dispersion axiale



Modèle d'écoulement du solide



Modèle cinétique (1)

3 zones réactionnelles

- 🕗 zone 1, dans le fond du four
- zone 2, dans les releveurs
- ൙ zone 3, dans le gaz



transferts de matière (transport externe, diffusion, réaction)

<u>hypothèses</u>

 \bigcirc UO₂F₂ = UO₃ : renversable

 \bigcirc UO₃ \rightarrow U₃O₈ : décomposition thermique

zone 3 : régime chimique



Bilans thermiques



<u>bilans sur</u>

- charge solide
- 🐨 phase gazeuse
- équipements internes

hypothèses principales

 températures uniformes dans une section
 échanges par convection et rayonnement uniquement radiaux

🖙 pas de conduction axiale





 \Rightarrow calculs géométriques



Sensibilité & Validation

analyse des paramètres sensibles

- 🕗 profil de chargement
- Iois cinétiques
- 🕗 <mark>coefficient d'échange solide / paroi</mark>
- 窄 masses volumiques

éléments de validation

- Compositions des flux sortants (solides et teneurs en HF)
- 窄 températures dans l'axe du four
- PRÉVU : profils de composition gazeuse



Résultats et utilisations du modèle



Fours COGEMA



Fours FBFC



Objectif COGEMA -1-

limiter la corrosion

points d'injection du dihydrogène



Objectif COGEMA -2-

maîtriser la conversion

🐨 vitesse de rotation





Objectif FBFC

débit d'alimentationreleveurs

augmenter la capacité de production



Conclusion

modèle : rapide, ergonomique, simule les deux types de fours
premières pistes pour l'amélioration

limites du modèle

Temps caractéristique de diffusion dans le lit brassé

paramètres mal connus (lois cinétiques & coefficients d'échanges thermiques)

raille caractéristique des amas de poudre

profil de chargement

répartition moyenne transversale de la poudre : temps de séjour dans chacune des 3 zones