

# Rapport d'Opération d'Archéologie Préventive - Étude archéologique du Bâti

Volume III/III – Annexes

Gollion, Janvier 2012

RHÔNE-ALPES / DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE (38)

## VIENNE

Cathédrale Saint-Maurice - Façade nord - Travées 5 et 13



Code INSEE 38 544 22 9750  
N° SRA : 12693  
Arrêté de prescription n°07-338 en date du  
13/12/2007  
Arrêté de désignation n°2008/1045

Sous la direction  
d'ÉMILIE BOUTICOURT

Avec la collaboration de Charlotte Gaillard ;  
Aurélié Devillechaise ; Isabelle Parron ; Jean-  
Pierre Gobillot ; Guilhem Turgis

## Remerciements

Pour leur disponibilité et leur aide, nous adressons nos remerciements à :

- Monique Zannettacci Stephanopoli, responsable du Service archéologique de la ville de Vienne.
- Alain Tillier, Architecte en chef des Monuments historiques
- Sébastien Gosselin, Conservateur des Musées de Vienne
- Entreprise de maçonnerie DEMARS
- Isabelle Parron, DRH, responsable de l'agence archéologie du bâti, ARCHEODUNUM SAS.

### *Avertissement*

*Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public dès leur remise au Service Régional de l'Archéologie, suivant les prescriptions de la loi n° 78-753 du 17 juillet modifié relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les agents des Services régionaux de l'archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans le cadre du droit de courte utilisation, avec les références exactes et complètes de l'auteur et de l'ouvrage. Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués (Loi n°78-753 du 17 juillet, art. 10)  
Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l'article 425 du code pénal.*

# **Vienne (Isère), place Saint-Paul - Cathédrale Saint-Maurice - Façade nord - Travées 5 et 13**

Rapport d'Opération d'Archéologie Préventive - Étude archéologique du Bâti

Illustration de couverture : Mur nord des chapelles - Chapiteau du décor d'arcatures situé au niveau de la travée 7.  
(cliché : Aurélie Devillechaise)

Sous la direction de  
Émilien Bouticourt

Avec la collaboration de  
Charlotte Gaillard ; Aurélie Devillechaise ; Isabelle Parron ; Jean-Pierre Gobillot ; Guilhem Turgis

Rédaction  
Christophe Chauvel, Carole Blomjous

Mise en page  
Alexandre Moser

## Liste des annexes

Liste des abréviations .....	154
Annexe 1. Inventaire des unités murales (UM) et des unités de constructions (UC).....	155
Annexe 2. Inventaire des documents graphiques.....	204
Annexe 3. Inventaire des photographies numériques (PN) .....	207
Annexe 4. Inventaire de la documentation numérique.....	260

## Liste des abréviations

PN : Photographie numérique  
UM : Unité Murale  
UC : Unité de construction  
T : Travée suivi du numéro de la travée  
C : Contrefort suivi du numéro du contrefort

É.B. : Émilien Bouticourt  
I.P. : Isabelle Parron  
A.D. : Aurélie Devillechaise  
Q.R. : Quentin Rochet  
C.G. : Charlotte Gaillard  
J.-P. G : Jean-Pierre Gobillot  
J.D. : Jeremy Dupanloup  
M.Z. : Monique Zannettacci

## Annexe 1. Inventaire des unités murales (UM) et des unités de constructions (UC)

Vienne (38) - Cathédrale Saint-Maurice - Place Saint-Paul  
Code opération : 38 544 22 9750

Parcelle : BD 124

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
UM1 : Mur gouttereau nord de la nef					
1	Nef : mur nord Travée 5 - Clair-étage.	1.1	L'UC 1.1 concerne la fenêtre haute et le mur qui se développent au niveau de la partie supérieure de la travée 5. L'ensemble est bâti en grand appareil de grès molassique de couleur jaunâtre. On trouve dans les lits de mortier des cales de schistes. Aucune trace d'outil n'est visible sur les blocs en raison de la nature géologique des pierres de construction. Le parement est lavé par l'eau de pluie.	Lié à 1.2, 1.3, 1.13 Contemporain de 1.2, 1.13, 1.8, 1.19, 1.20 Coupé par 1.4, 1.6, 1.7, 1.16,	Minute n° 2 PN n° 21, 56 à 59
1	Nef : mur nord Contrefort C3 - Clair-étage.	1.2	C3 est situé entre la travée 4 et 5, il mesure 89 cm de large. Son parement a été entièrement repris lors de la campagne 2007 : reprises des joints et changements de la plupart des pierres. Seul le parement est, en grès molassique, de la moitié basse est encore lisible. Le contrefort est construit en grand appareil avec des assises comprises entre 30 et 45 cm de haute. Les gros modules n'occupent pas nécessairement la partie basse de l'élévation. Les joints contiennent de nombreuses cales de schistes. Lié à 1.8 au niveau des 2 premières assises de l'arc.	Lié à 1.1, 1.8 Contemporain de 1.1, 1.13, 1.8 Coupé par 1.6, 6.3	Minute n° 1 PN n° 14, 18 à 20, 41
1	Nef : mur nord Contrefort C4 - Clair-étage.	1.3	C4 se dresse entre la travée 5 et 6 il a une largeur de 76 cm environ. Le contrefort est construit en grand appareil de grès molassique. Les assises sont comprises entre 30 et 45 cm de haute. Les joints contiennent de nombreuses cales de schistes. L'UC 1.3 conserve un module en place de l'arc boutant UM7. Trace de repris en plaquage épais de 8 cm. Lié à 1.8 au niveau des 3 premières assises de l'arc.	Lié à 1.13, 1.8 Contemporain de 1.1, 1.2, 1.13 Coupé par 1.6, 7.4	PN n° 1, 2, 23, 24, 33 à 36, 60 à 63, 108 à 109
1	Nef : mur nord - Travée 5 - Clair-étage.	1.4	L'UC 1.4 forme l'arc en calcaire blanc situé entre le remplage et l'arc formeret de la fenêtre haute (UC1.1) de la travée 5. Les claveaux présentent des traces de bouchardes avec sur le pourtour une ciselure relevée. - XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 1.5, 1.6, 1.11, 1.12 Coupe 1.1	PN n° 7, 8, 10, 21, 22, 56 à 58
1	Nef : mur nord - Travée 5 - Clair-étage - Contrefort C4	1.5	Maçonnerie liée à la mise en place du corbeau sculpté. Trace d'outil sur le parement des pierres de taille : boucharde et ciselure relevée. Matériau : calcaire blanc XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe 1.1 et 1.3 Contemporain de 1.4, 1.6, 1.11, 1.12	PN n° 11, 12, 13, 17

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Travée 5 - Clair-étage - Contrefort 3	1.6	Maçonnerie en calcaire blanc qui est liée à la mise en place du culot ouest de la travée 5. Trace d'outil sur le parement des pierres de taille : bouchardé et ciselure relevée. - XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe 1.1, 1.2 Contemporain de 1.4, 1.6, 1.5, 1.10, 1.12	Minute n° 2 PN n° 14 à 16
1	Travée 5 - Clair-étage.	1.7	Il s'agit de l'arc brisé qui couronne l'élévation de la travée 5 et du mur construit au-dessus de la montée de l'arc. Entre les claveaux et les pierres de taille on trouve des cales de bois, de schistes et de tuiles. Cette maçonnerie n'est qu'un plaquage du parement sur environ 30 cm. Ces pierres mesurent entre 25 cm et 30 cm de haut et une longueur qui varie entre 25 cm et 85 cm. Toutefois, certains blocs peuvent toutefois être en place, notamment certains claveaux. - XX <sup>e</sup> siècle	Coupe 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, Postérieur à 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 Contemporain de 1.9	PN n° 21, 22, 25 à 28
1	Travée 5 - Clair-étage.	1.8	Cette UC correspond à l'intrados de l'arc brisé qui couronne l'élévation de la travée 5. Les claveaux sont d'une longueur comprise entre 60 cm et 95 cm pour une largeur de 30 cm à 40 cm. On constate de nombreuses cales de schiste entre les lits des joints.	Coupé par 1.7 Contemporain de 1.2, 1.13, 1.8	PN n° 29 à 32, 41 à 48
1	Travée 6 - Clair-étage.	1.9	Située au-dessus de la montée de l'arc de la travée 6 l'UC 1.9 englobe les trois claveaux de l'arc brisé et le mur construit en grès molassique. L'ensemble est bâti entre les contreforts C4 et C5. Six assises composent le mur. Elles mesurent entre 25 cm et 35 cm de haut, en longueur, certains blocs font plus de 1,20 m. On trouve des cales de bois et de schistes entre les blocs. La hauteur des joints et comprise entre 3 mm et 1 cm. Les fragments de tuiles ou de briques ont servi à des bouchages. - XX <sup>e</sup> siècle	Coupe 1.1, 1.3, 1.10, Postérieur à 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.10 Contemporain de 1.7	PN n° 48 à 55, 72 à 74, 93, 94 Cahier 1 page 14 à 17
1	Contrefort 5 - Clair-étage.	1.10	Correspond à la maçonnerie de C5, elle est entièrement en calcaire blanc. Le parement présente des assises régulières de 25 cm à 30 cm de haut. Il comporte aussi des assises de réglage moitié moins hautes. Ces pierres peuvent occuper toute la largeur du contrefort (env. 82 cm). Le parement nord du contrefort présente un appareil en carreaux et boutisses. Les joints entre les pierres ne mesurent pas plus de 1/2 cm. Le parement ouest de l'élévation présente un tas-de-charge de trois assises également en calcaire blanc.	Contemporain de 1.14, 1.40, 1.42, 1.43, 8.2, 8.3  Coupé par 1.12, 1.13 Antérieur à 1.1, 1.2, 1.3, 1.12, 1.13 Postérieur à 1.34	PN n° 69 à 72, 74 à 81, 95 à 98, 110 à 112
1	Travée 6 - Clair-étage.	1.11	Il s'agit d'une reprise du parement en calcaire blanc avec deux moellons posés de chant et de la mise en place d'un culot figuré ouest dans le parement de molasse (1.13). Les deux moellons présentent des traces de bouchardes avec sur le pourtour une fine ciselure relevée. - XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 1.4, 1.5, 1.6, 1.12 Coupe : 1.13	PN n° 64 à 66

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Travée 6 - Clair-étage.	1.12	Cette UC est située à la retombée de l'arc de la fenêtre de la travée 6. Elle fait le pendant de l'UC 1.11 c'est-à-dire reprise en calcaire blanc du parement de la travée 6 en molasse et installation d'un culot figuré (E57). Les blocs de l'UC1.12 portent des traces de bouchardes avec sur le pourtour une fine ciselure relevée.	Contemporain de 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 Coupe 1.13	Minute n° 3 PN n° 100 à 103
1	Travée 6 - Clair-étage.	1.13	C'est le mur de fond de la travée 6 et sa fenêtre. L'ensemble est construit en grès molassique. On n'observe aucune trace d'outil, le parement est comme lavé. En revanche on constate de fines cales de schistes placées entre les pierres de tailles et le remplage de la fenêtre.	Contemporain de 1.1, 1.2, 1.19, 1.20 Coupé par 1.11, 1.12 Contre 1.10, 1.14	Minute n° 3
1	Travée 6 et 7 - Clair-étage.	1.14	Il s'agit d'une unité de construction en pierre de taille blanc avec des assises variables comprises entre 15 cm et 45 cm de haut en longueur, les modules de pierre mesurent entre 30 cm et 1,15 m la comparaison avec le parement du contrefort C5 (UC1.10) est évidente. Les joints entre les pierres sont extrêmement minces, moins de 1/2 cm. La surface de certaines pierres a été reprise à la boucharde et au ciseau.	Contemporain de 1.10, 1.40, 1.42, 1.43 Antérieur à 1.12, 1.13 Sous 1.12, 1.13	Minute n° 3
1	Travée 5 et 6 Contrefort 3, 4 et 5 -Clair-étage.	1.15	Balustrade en pierre de calcaire qui couronne l'élévation des travées 5 et 6 et des trois pinacles situés à l'aplomb des contreforts C3, C4 et C5.	Sur 1.2, 1.3, 1.7, 1.9, 1.10	PN n° 87
1	Travée 5 et 6 - Clair-étage.	1.16	Reprise en calcaire blanc sous l'appui du contrefort C4 entre les travées 5 et 6. La surface des blocs porte traces de bouchardes avec sur le pourtour une fine ciselure relevée	Coupe 1.1, 1.13 Contemporain de 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.15	PN n° 104, 105
1	Travée 6 - Clair-étage.	1.17	Balustrade de la coursière placée entre les contreforts 4 et 5.	Contre 1.3, 1.10 Sur 1.30, 1.35, 1.45, 1.43	PN n° 113, 114
1	Travée 5 - Clair-étage.	1.18	Balustrade de la coursière placée entre les contreforts 3 et 4.	Contre 1.2, 1.3 Sur : 1.20, 1.22, 1.27, 1.30, 1.31	PN n° 115, 116
1	Nef : mur nord Travée 4 - Comble du bas-côté nord	1.19	L'UC 1.19 est le parement de la travée 4 visible depuis le comble du bas-côté nord. Elle est construite en molasse jaune sur 10 assises assez régulières, elles sont comprises entre 20 cm et 35 cm de haut. La longueur des blocs est comprise entre 55 cm et 1,20 m de long. L'irrégularité des arêtes des blocs a nécessité une charge importante de mortier. Ce dernier a été écrasé sur la face de la pierre. Les joints font en moyenne 5 cm à 6 cm et le mortier de chaux dans lequel on trouve des fragments schisteux et des fragments de tuiles, fragments qui proviennent peut-être des cales ou en partie seulement. Les blocs conservent de nombreuses traces d'outil (pics). - Trois trous ont été ménagés dans cette élévation : 1.19.1 : Hauteur 28 cm, Largeur : 20 cm, Profond de 0,26 m 1.19.2 : Hauteur 41 cm, Largeur : 18 cm, Profond de 25 cm 1.19.3 : Hauteur 34 cm, Largeur : 26 cm, Profond de 13 cm	Contre 1.22 Postérieure 1.1, 1.2, 1.3, 1.22, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.42	Minute n° 4 PN n° 117 à 132

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Nef : mur nord Travée 4 - Comble du bas-côté nord	1.20	Elle correspond aux dernières assises de la travée 4 visible depuis le comble du bas-côté nord. Cette zone est reprise par une charge de mortier en raison de la desquamation des grès mollassiques attaqués par l'eau. Le mortier est le même que celui de 1.19.	Contemporain de 1.19 Postérieure à 1.1, 1.2, 1.3, 1.22, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.42	Minute n° 4 PN n° 124 à 128
1	Travée 4 - Clair-étage.	1.21	Balustrade de la coursière placée entre les contreforts 3 et 2.	Sur : 1.19	
1	Nef : mur nord Travée 4 - Comble du bas-côté nord - Contrefort C3	1.22	L'unité de construction 1.22 est élevée avec des pierres de taille en calcaire blanc (Burdigalien). L'UC comprend le contrefort 3 flanqué de deux corbeaux en quart-de-rond et une partie du mur de la travée 4 disposé en attente. L'ensemble de cette construction est lié par un mortier de chaux dont la granulométrie est assez importante mais régulière. On constate de nombreux nodules de chaux. - Hauteur : 3,40 m, Largeur : 98 cm	Contemporain de 1.27, 1.31 Sur 1.28, 1.29, 1.30, 1.42, Sous 1.18, 1.19, 1.20	Minute n°4 PN n° 117 à 119, 126,129,558,559, 578 à 580,589,590
1	Nef : mur nord Travée 5 - Comble du bas-côté nord	1.27	Il s'agit de la partie inférieure de la travée 5 visible dans le comble du collatéral nord. - Hauteur : env. 3,85 m, Longueur : 5,54 m L'unité de construction 1.27 est construite en pierre de taille en moyen appareil de deux types. On trouve une alternance de blocs de calcaire et de molasse. Certains blocs de calcaire sont sculptés en bas-relief. Ces matériaux sont mis en œuvre avec un mortier blanc formant des joints beurrés de 1 à 2 cm d'épaisseur. La travée 5 (UC1.27) est liée au contrefort 3 (UC1.22) par au moins une assise. En revanche, côté est l'unité de construction n'est pas liée au contrefort 4.	Lié à 1.22, 1.30 Contemporain de 1.1, 1.2, 1.22, Postérieur à 1.28, 1.29, 1.42, 1.50 Coupé par 1.31	Minute n°9 PN n° 559 à 561, 573, 582 à 596
1	Contrefort 4 - Comble du bas-côté nord	1.28	Cette UC correspond à la partie inférieure du contrefort C4. Haute d'environ 1,80 m, elle se compose de six assises comprises entre 15 cm et 70 cm de haut en calcaire blanc. Les pierres de taille de cette construction sont disposées sur un très mince lit de mortier.	Contemporain de 1.34 Sous 1.29, 1.33, 1.42, 1.50 Antérieur à 1.27, 1.42, 1.36, 1.33	Minute n°9 PN n° 559, 560, 569 à 572
1	Travée 5 Inf. Contrefort 4 - Comble du bas-côté nord	1.29	L'UC 1.29 se compose de deux blocs de molasse installés dans la face ouest du contrefort C4 à environ 2,15 m du sol actuel. Le bloc supérieur est un sommier.	Antérieur à 1.27 Contemporain de 1.30, 1.33 Coupe 1.42	Minute n°9 PN n° 562, 563, 565
1	Contrefort 4 - Comble du bas-côté nord	1.30	Elle correspond à deux assises en molasse couronnant l'élévation du contrefort C4 dans le comble du bas-côté nord.	Contemporain de 1.29, 1.33 Sur 1.42 Antérieur à 1.27	Minute n°9 PN n° 562 à 564
1	Travée 5 - Comble du bas-côté nord	1.31	Au niveau de la dernière assise de la travée 5 on note, en limite avec la sous-face du toit, une reprise du parement, deux blocs ont été réinsérés dans le parement.	Contemporain de 1.18 Coupe 1.27	Minute n°9



UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Travée 6 - Comble du bas-côté nord	1.32	Il s'agit d'une UC de bouchage bâtie à l'intérieure de l'arc est de la travée 6. Elle se caractérise par une maçonnerie de blocage de cailloux de différentes natures : molasse, calcaire, granite, galets... On trouve aussi des remplois comme de la brique, des tuiles et des fragments d'éléments sculptés. L'ensemble de cette maçonnerie est mis en œuvre avec un mortier de couleur beige.	Contemporain de 1.36, 1.37 Postérieur à 1.33, 1.34, 1.42	Minute n° 11 PN n° 603, 605 à 607
1	Travée 6 - Comble du bas-côté nord	1.33	L'UC 1.33 correspond aux arcades jumelles qui sont construites en molasse entre les deux contreforts C4 et C5 qui flanquent la travée 6. 1.33 correspond aussi à la partie de mur placée entre la montée des arcs (écoinçons). Celle-ci est bâtie en pierres de taille de calcaire. Elles sont disposées en assises régulières (petit appareil entre 20 cm et 30 cm). Les pierres présentent des traces d'outil (marteau taillant) mais sans marque lapidaire. - Entre les claveaux des arcades et entre les blocs du pilier se trouve des fragments de pierre pour caler les éléments entre eux. Est associé 1.33.1. qui est un corbeau bûché	Coupe 1.34, 1.43, 1.42 Postérieur à 1.43, 1.42, 1.34, 1.28 Antérieur à 1.32, 1.36 Lié à 1.33	Minute n° 11 PN n° 603, 605 à 613
1	Travée 6 - Comble du bas-côté nord	1.34	Il s'agit de la partie basse du contrefort C5 entièrement bâtie en pierre de taille en calcaire blanc. On compte 8 assises d'environ 25 cm disposées en carreaux et boutisses. Elle mesure 2,10 m de haut par 96 cm de large sur 50 cm de profondeur. Traces : marteau taillant	Contemporain de 1.28 Antérieur à 1.37, 1.40, 1.43, 1.32, 1.33, 1.75 Coupé par 1.33, 1.40, 1.75 Sous : 1.40, 1.43	Minute n° 11 et 13 PN n° 603, 611 à 616, 627, 629, 630
1	Travée 6 - Élévation sous-comble	1.35	Il s'agit de la maçonnerie qui prend naissance sur les 2/3 ouest d'une ligne horizontale située au niveau de l'extrados des arcades de la travée 6. Construit sur deux assises en grand appareil, la pierre de taille en calcaire blanc. Ils portent des numéros et des lettres. La première assise de l'UC 1.35 présente avec l'unité de construction inférieure 1.33 un joint épais d'environ 2 à 3 cm alors que les autres joints sont plus minces, moins de 1 cm. Il s'agit d'une maçonnerie de reprise. <i>Cf. UC 1.32</i>	Contemporain de 1.45 Sous 1.14 Coupe 1.33	Minute n° 11 PN n° 602, 603, 604, 605
1	Travée 6 - Comble du bas-côté nord	1.36			
1	Travée 7 - Comble du bas-côté nord	1.37	C'est une maçonnerie de blocage qui bouche l'arcade ouest de la travée 6. Elle se compose de matériaux éclectiques : gneiss, schistes, pierre de taille, brique, tuiles... Le tout est pris dans une charge importante de mortier qui noie littéralement l'ensemble de la construction. Ce mortier est de couleur beige et d'une granulométrie assez grossière.	Contemporain de 1.32, 1.36, 1.38 Postérieur à 1.40, 1.43, 1.34, 1.49 Antérieur à 1.39	Minute n° 13 PN n° 627, 628
1	Contrefort C6 - Comble du bas-côté nord	1.38	Partie supérieure du contrefort reconstruite sur (1.39) à partir de la 13 assises. Cette dernière marque la reconstruction du contrefort, elle présente des traces de breture et deux marques lapidaires (L). Le contrefort est aminci du côté ouest, assise après assise pour ne mesurer plus que 85 cm de large.	Contemporain de 1.100 et 1.104... Lié à 1.100 Antérieur à 1.70 et 1.71 Coupé par 1.80 Sur 1.39	Minute n° 17 PN n° 402, 403, 417, 418, 419

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Contrefort C6 - Comble du bas-côté nord - Parement nord	1.39	Contrefort 6 construit en calcaire blanc sur 12 assises comprises entre 19 cm et 28 cm. Les pierres de calcaire blanc sont layées et montées avec des joints de mortiers minces.	Contemporain de 1.28, 1.34, 1.102, 1.108 Coupé par 1.38, 1.69, 1.70, 1.71, 1.80, 1.99 Sous 1.38	Minute n°17 PN n°402, 403, 417, 418, 419
1	Travée 7 - Comble du bas-côté nord - Parement nord	1.40	Reprise de la construction du mur situé sur l'arcade ouest de la travée 7. Elle est liée au contrefort C5 (UC1.43) sur deux niveaux d'assise. 1.40.1 : trou ménagé dans l'UC1.40. Hauteur : 30 m ; largeur : 30 cm ; Profondeur : 15 cm. Le trou a été anticipé lors de la construction du parement, seule sa face supérieure montre un recreusement.	Contemporain de 1.14, 1.42, 1.43 Sur : 1.34, 1.75 Antérieur à 1.33 En relation avec 1.75.1, 1.75.2 ; 1.75.3	Minute n°13 PN n° 953
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.41	Trois pierres installées après coup dans la partie ouest du remplage de la fenêtre de la travée 7. Les pierres présentent des traces de boucharde et des ciselures relevées. Matériaux : calcaire blanc. Restauration XIX <sup>e</sup> s.	Contemporain de 1.50, 1.61, 1.65 Coupe 1.64, 1.66	PN n° 763
1	Contrefort 4 - Comble du bas-côté nord	1.42	- Hauteur : 1,44 m, largeur : 1 m Il s'agit d'une unité de construction qui se développe sur six assises de pierre de taille de calcaire blanc, les assises sont toutes inférieures à 20 cm de haut. Le joint de mortier situé sous la première assise comporte des éléments de calage comme de la brique ou des fragments de gneiss. Au sommet de cette élévation, on trouve sur les deux petits côtés du contrefort des corbeaux en quart-de-rond.	Contemporain de 1.43 Sur : 1.28 Antérieur à : 1.30 Sous : 1.30 Coupé par 1.29, 1.33, 1.50, 1.82	Minute n° 9 PN n° 562, 563, 565, 569 à 571
1	Contrefort 5 - Comble du bas-côté nord	1.43	L'UC 1.43 est la seconde phase de construction du contrefort C5. Elle est réalisée en même temps que les arcs des travées 6 et 7 sur deux assises en tas-de-charge. L'UC 1.43 est bâti en pierres de taille sur 8 assises comprises entre 20 cm et 30 cm de haut à l'exception de la dernière haute de 40 cm. Ces blocs de pierre sont disposés en carreaux et boutisses.	Lié à 1.40 Contemporain de 1.14, 1.40 Antérieur à 1.33 Postérieur à 1.34, 1.75 Sur 1.34 Coupé par 1.83	Minute n° 11 et 13 PN n° 611 à 613, 616, 626, 627, 629, 630
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.44	Parement situé au-dessus de la montée de l'arcade de la travée 7. Les assises sont comprises entre 18 cm et 32 cm. Matériaux : calcaire blanc.	Postérieur à 1.46, 1.47, 1.52, 1.53, 1.54, Sur 1.52 Coupé par 1.48, 1.50, 1.51	Minute n°29 PN n°762, 859, 860, 865, 866
1	sup.	1.45	sup.	sup.	sup.
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.46	Pierre installée en attente lors de la construction du contrefort 5. Matériaux : calcaire blanc.	Lié à 1.10 (C5) Contemporain de 1.10, 1.44, 1.47, 1.52	Minute n°29 PN n° 859
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.47	Pierre en calcaire blanc installée en attente lors de la construction du contrefort 5.	Lié à 1.10 (C5) Contemporain de 1.10, 1.47, 1.52, 1.44	Minute n°29

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.48	Il s'agit des 3/4 ouest de corniche décorative qui couronne la travée 7. Elle est ornée de sculptures végétales en haut-relief. Les cinq blocs sont réinstallés lors de la reconstruction de la partie haute de la travée 1.49 (corniche, balustrade...)	Contemporain de 1.49, 1.50, 1.51	Minute n°29 PN n°857, 858, 861 à 863
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.49	Corniche et balustrade installées en couronnement de la travée 7. Construction en calcaire blanc. - XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 1.48, 1.50, 1.51, 1.61, 1.62...	Minute n°29
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.50	Quatre claveaux réinsérés dans la partie haute de l'arcade. Traces de bouchardes et des ciselures relevées. Calcaire blanc. - XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 1.48, 1.49, 1.51, 1.61, 1.62...	Minute n°29 PN n°861, 863
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.51	Claveau et moellon réinsérés au sommet de la partie haute de l'arcade de la travée 7.	Contemporain de 1.48, 1.49, 1.50, 1.61, 1.62...	Minute n°29
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.52	Arcade de la travée 7 construite en calcaire blanc. Les claveaux sont de dimension irrégulière, ils varient en largeur de 18 cm à 38 cm pour une hauteur de 48 cm.	Sous 1.44 Contemporain de 1.44, 1.46, 1.47, 1.64, 1.66 Coupé par 1.50, 1.51	Minute n°29 PN n°762-767
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.53	Pierre en calcaire blanc mis en place lors de la construction de la cage d'escalier (UM14). Elle mesure 26 cm de large par 54 cm de haut, le double de la hauteur des assises de la travée 7. Dispositif d'attente.	Lié à 14.1 Antérieur à 1.44 Coupé par 1.44, 1.49 Contemporain de 1.54	Minute n°29 PN n°866
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.54	Tas de charge de l'arcade de la travée 7 qui est lié à la construction de la cage d'escalier 14.1. Dispositif d'attente.	Lié à 14.1 Contemporain de 1.53, 14.1 Antérieur à : 1.52	Minute n°29 PN n°762
1	Travée 8 - Clair-étage - Parement nord	1.55	Cette unité de construction correspond aux parements de l'arcade et de la montée de l'arc du clair-étage de la travée 8. On note une diversité dans la hauteur des assises (entre 14 cm de haut et 58 cm de haut). Les claveaux sont compris entre 30 cm et 56 cm de large pour 38 cm de hauteur. L'ensemble est construit en calcaire blanc. La dernière assise de cette UC est une frise décorative où alternent des crochets et des feuillages. Plusieurs marques lapidaires ont été repérées.	Coupé par 1.57, 1.58, 1.59 Lié à 14.1, 1.56 (C5) Contemporain de 1.67, 1.68, 1.70, 1.71 Postérieur à 1.56, 1.94	Minute n°31 PN n°868-872, 875, 876
1	Contrefort 6 - Clair-étage	1.56	Parements du contrefort C5. Ils sont construits en moyen et grand appareil. Au niveau de la tête du contrefort, l'appareil est disposé en carreaux et boutisses. Matériaux : calcaire blanc.	Antérieur à 1.55 Coupé par 1.69	Minute n°31 PN n°887, 889
1	Travée 8 - Clair-étage - Parement nord	1.57	Reprise du parement : claveaux 1 et 2 ont été réinsérés dans la moitié ouest de l'arcade. - XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 1.58, 1.59 Coupe 1.55	Minute n°31 PN n°

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Travée 8 - Clair-étage - Parement nord	1.58	Reprise du parement : claveaux insérés après coup dans la moitié ouest de l'arcade (restauration). - XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 1.57, 1.59 Coupe 1.55	Minute n°31
1	Travée 8 - Clair-étage - Parement nord	1.59	Deux blocs de pierre changés dans le parement est de la montée de l'arcade de la travée 8. La pierre utilisée est un calcaire blanc, elle présente des ciselures relevées et des traces de boucharde. - XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 1.57, 1.58 Coupe 1.55	Minute n°31
1	Travée 8 - Clair-étage - Parement nord	1.60	Corniche et balustrade qui couronnent la travée 8. Restauration. - XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 1.57, 1.58, 1.59	Minute n°31
1	Travée 7 - Clair-étage - Fenêtre	1.61	Reprise du claveau 6 de l'arc formeret (84 cm de long par 33 cm de haut). Matériaux : calcaire blanc avec traces de boucharde et de ciselures relevées. - XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 1.41, 1.49, 1.50, 1.51 Coupe 1.64	PN n°762, 763
1	Travée 7 - Clair-étage - C5	1.62	Reconstruction du pinacle du contrefort C5 en calcaire blanc. - XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe 1.10, 1.63 Contemporain de 1.9, 1.48, 1.49	
1	Travée 7 - Clair-étage - C5 - Parement est	1.63	Parement est du contrefort C5 construit en moyen appareil de calcaire blanc. Les assises régulières sont coupées par un arc de décharge placé au-dessus de la baie libre de la coursière.	Contemporain de 1.10, 1.46, 1.47, 1.52	Minute n°28 PN n°764, 765, 766, 767, 770, 773, 780,
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.64	Arc formeret de la fenêtre de la travée 7 construit en calcaire blanc. Présence de marques lapidaires.	Contemporain de 1.52, 1.66, 1.52, 1.14 Coupe 14.1	PN n° 716, 762, 763, 768, 779
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.65	Reprise de l'appui de la fenêtre de la travée 7. Traces de boucharde et de ciselures relevées. Matériaux : calcaire blanc.	Coupe 1.66 Contemporain de 1.50	
1	Travée 7 - Clair-étage - Parement nord	1.66	Remplage de la fenêtre de la travée 7. Réalisé en calcaire blanc et rose, des cales de schistes ont servi au montage. Plusieurs marques lapidaires ont été relevées.	Contemporain de 1.10, 1.63, 1.52, 1.64 Coupé par 1.41, 1.65	PN n°762, 763, 772, 774, 775, 777, 912
1	Travée 8 - Clair-étage - Parement nord	1.67	Arc formeret de la travée 8. Les 16 claveaux sont en calcaire blanc, certains présentent des marques lapidaires : W, Z, X, Δ. On note aussi la présence de trou de boulon au niveau des premiers claveaux de la moitié est.	Contemporain de 1.55, 1.56, 1.68, 14.1,	PN n°875, 876, 882, 883
1	Travée 8 - Clair-étage	1.68	Fenêtre à remplage de la travée 8. Construction en calcaire blanc. Le réseau compte 13 éléments.	Contemporain de 1.55, 1.56, 1.67, 14.1	PN n°981
1	Contrefort 6 - Clair-étage - Parement nord	1.69	Reprise de deux assises de la partie basse du contrefort C6. Les pierres utilisées présentent des traces de boucharde et des ciselures relevées (calcaire blanc).	Coupe 1.56, 1.39 Contemporain de 1.60, 14.4	PN n°889

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Travée 8 - Comble du bas-côté nord Parement nord	1.70	Cette UC comprend l'arcade double et les niveaux d'assises bâtis au niveau de la montée des arcs. L'ensemble est en calcaire blanc. L'arc ouest a un profil brisé alors que celui côté est a un profil en plein-cintre. Sur le parement et les claveaux, on note des traces de bretture et des marques lapidaires : T, B, P, L, F, G, N.	Lié à 1.4.10, 1.39 Contemporain de 1.71, 1.39, 14.10 Coupé par 1.72	Minute n°17 PN n°392, 407, 408, 413
1	Travée 8 - Comble du bas-côté nord Parement nord	1.71	Partie construite au-dessus d'une ligne horizontale qui court au niveau de l'extrados de la arcade double. On compte deux assises en moyen appareil dans lesquelles trois trous de poutre ont été ménagés à l'aide d'une broche.	Contemporain de 1.70, 1.39, 14.1 Lié à 1.39 Coupé par 1.72	Minute n°17 PN n°392, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 413, 668 à 675
1	Travée 8 - Comble du bas-côté nord Parement nord	1.72	Trois trous réalisés après coup dans le parement de la travée 8 (UC1.71). Ces trous ont été creusés à la broche, la partie inférieure où porte la poutre est légèrement inclinée. T1 : 37 cm de haut par 25 cm de large et 28 cm de profondeur. T2 : 35 cm de haut par 23 cm de large et 20 cm de profondeur. T3 : 36 cm de haut par 23 cm de large et 26 cm de profondeur.	Coupe 1.71 Contemporain de 1.70, 1.71	Minute n°17 PN n°420, 422, 426
1	Travée 8 - Comble du bas-côté nord Parement nord	1.73	Bouchage de l'arcade ouest de la travée 8 par une maçonnerie de blocage usant de matériaux épars noyés dans une charge importante de mortier.	Antérieure à 1.70 Contemporain de 1.37	Minute n°17 PN n°392, 958, 413-416
1	Contrefort C5 - Comble du bas-côté nord - Parement est	1.74	Trou destiné à recevoir une poutre horizontale. - Hauteur : 27 cm ; largeur : 18 cm ; profondeur : 8 cm.	Coupe C5 (1.43)	Minute n°13 PN n°953
1	Travée 7 - Comble du bas-côté nord - Parement nord	1.75	Double arcade de la travée 7 et le mur construit au-dessus de l'extrados des arcs. Matériaux : calcaires blancs. Traces : bretture (arcades et piliers). Marques lapidaires sur les claveaux et sur le pilier central. Aucune marque lapidaire sur le parement du mur placé au-dessus des arcades. Des cales de schistes sont présentes entre le claveau et le tas-de-charge est (UC1.77). On note au niveau de cette travée une série de trois trous de panne alignés et anticipés lors de la construction du mur. Ils sont, au niveau de l'appui des bois, légèrement inclinés suivant la pente du toit, un lit de mortier en conserve les négatifs. - Trou 1.75.1 : hauteur 46 cm ; largeur 26 cm ; profondeur : de 16 cm à 28 cm. - Trou 1.75.2 : hauteur 41 cm ; largeur 21 cm ; profondeur : de 15 cm. - Trou 1.75.3 : hauteur 40 cm ; largeur 27 cm ; profondeur : de 40 cm.	Coupe 1.34 Antérieur à 1.43 Postérieur à 1.34 Sur 14.10	Minute n°13 PN n°627-630, 632-662, 951-955, 957, 959
1	Travée 7 - Contrefort C5 - Comble du bas-côté nord - Parement est	1.76	Creusement rebouché du parement de C5 pour l'installation de l'arcade ouest de la travée 7.	Coupe 1.34 Contemporain de 1.75	Minute n°13 PN n°950

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Travée 7 - Comble du bas-côté nord - Arcade est	1.77	Tas-de-charge de l'arcade est. Élément mis en place avec la construction du parement de la cage d'escalier.	Contemporain de 1.34, 14.10 Lié à 14.10 Antérieur à 1.75	Minute n°13 PN n°654, 647, 648
1	Travée 7 - Comble du bas-côté nord - Parement nord	1.78	Bouchage de l'arcade ouest de la travée 7 par une maçonnerie de blocage usant de matériaux épars noyés dans une charge importante de mortier.	Contemporain de 1.37, 1.38, 1.73 Coupé par 1.79	Minute n°13 PN n°627
1	Travée 7 - Comble du bas-côté nord - Parement nord	1.79	Porte ménagée dans le mur qui ferme l'arcade est de la travée 7. Cette porte donne accès au triforium. - XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe 1.78	Minute n°13 PN n°627
1	Contreforts 6 à 9 - Comble du bas-côté nord - Parement nord	1.80	Trous de poutre réalisés dans les contreforts. Ils reçoivent le dispositif de l'actuelle charpente. Dimensions : hauteur : 42 cm ; largeur : 32 cm.	Contemporain de 1.69, 1.83, 1.84 Coupe 1.39	Minute n°20 PN n°403, 404, 417, 419
1	Contrefort 3 - Comble du bas-côté nord	1.81	Trou ménagé dans le parement nord du contrefort C3 pour supporter une panne de la toiture. Dimensions : hauteur : 40 cm ; largeur : 34 cm ;	Coupe 1.22 Contemporain de 1.82, 1.83 En relation avec 1.82, 1.83	Minute n°4 PN n°118, 119, 126, 129, 578, 579, 580,
1	Contrefort 4 - Comble du bas-côté nord	1.82	Trou ménagé dans le parement nord du contrefort C4 pour supporter une panne de la toiture. Dimensions : hauteur : 40 cm ; largeur : 34 cm ; profondeur : 9 cm.	Contemporain de 1.81, 1.83 En relation avec 1.81, 1.83 Coupe 1.30, 1.42	Minute n°9 PN n°562-565, 569, 602, 604, 610, 619, 620
1	Contrefort 5 - Comble du bas-côté nord	1.83	Trou ménagé dans le parement nord du contrefort C5 pour supporter une panne de la toiture. Dimensions : hauteur : 40 cm ; largeur : 34 cm ; profondeur : 11 cm.	Coupe 1.43 Contemporain de 1.81, 1.82 En relation avec 1.81, 1.82, 1.83, 1.4.11	Minute n°11 PN n°611, 612, 613, 616
1	Travée 9 - Clair-étage - Parement nord	1.84	Parement ouest de la partie supérieure de la travée 9. Matériau : calcaire blanc Traces : bretture	Contemporain de 1.85, 1.94, 1.56 Coupé par 1.88	Minute n°45
1	Travée 9 et contrefort 7 - Clair-étage - Parement nord	1.85	Trois blocs en calcaire blanc/molasse grise appartenant aux parements construits au-dessus de l'arcade et à celui du contrefort 7. = 1.84 et 1.86	Coupé par 1.87, 1.91 Contemporain de 1.84, 1.86, 1.89 et 1.90 Lié à 1.86, 1.89 et à C7	Minute n°45 PN n°1160
1	Travée 9 - Clair-étage - Parement nord	1.86	Tas de charge, claveaux et maçonnerie de la montée de l'arcade de la travée 9 côté est. = 1.84 et 1.85		Minute n°45 PN n°1160
1	Travée 9 - Clair-étage - Corniche - Parement nord	1.87	Maçonnerie de reprise du parement et de la corniche qui couronne la travée 9. Travaux contemporains de la balustrade. Matériau : calcaire blanc. Travaux XIX <sup>e</sup> s.	Coupe 1.84, 1.85, Contemporain de 1.88, 1.91, 1.92	Minute n°45 PN n°1159, 1163

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Travée 9 - Clair-étage - Corniche - Parement nord	1.88	Remploi au XIX <sup>e</sup> s. d'un bloc sculpté de la frise décorative du clair-étage du XIV <sup>e</sup> siècle. Matériau : calcaire blanc.	Contemporain de 1.87, 1.91	Minute n°45 PN n°1163
1	Travée 10 - Clair-étage - Corniche - Parement nord	1.89	V <sup>e</sup> stige du décor de frise horizontal placé sous le niveau de corniche qui couronne la travée 10. Calcaire blanc	Contemporain de 1.84, 1.85, 1.86 et 1.90 Lié à 1.85 Coupé par 1.87 et 1.91	Minute n°45 PN n°1152, 1153
1	Travée 10 - Clair-étage - Parement nord	1.90	Claveaux de l'arcade et du parement situé au-dessus. Maçonnerie en petit et moyen appareil de calcaire blanc compris entre 15 cm et 45 cm de haut et 45 cm et 1,10 m de long. Les niveaux d'assise ne se suivent pas de part et d'autre de l'arcade. Un des blocs décorés de la frise en bas relief appartient à cette unité de construction. Mortier et joint = 1.84, 1.85 et 1.86	Contemporain de 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.94 Lié à C7 et C8 Coupé par 1.91	Minute n°46 PN n°1151, 1154, 1155, 1156
1	Travée 10 - Clair-étage - Corniche - Parement nord	1.91	= 1.87 Travaux XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe 1.89, 1.90, Contemporain de 1.87, 1.88 et 1.92, 1.10	Minute n°46 PN n°1154, 1155
1	C7 - Clair-étage - Parement ouest	1.92	Restauration du parement ouest du contrefort C7 marquée par le changement de quelques blocs. Matériau : calcaire blanc avec des traces de ciselures relevées et boucharde. Cales de bois dans les joints. Mortier : gris foncé, sableux.	Contemporain de 1.91, 11.6 Coupé 1.93	Minute n°43, 44 PN n°1169
1	C7 - Clair-étage - Parement ouest	1.93	Parement ouest du contrefort C7 dans lequel est aménagé un passage pour la coursière qui court aux pieds des fenêtres du clair-étage. Maçonnerie en grand appareil de calcaire blanc ou gris. Montage à joints minces et joints vifs. Le contrefort C7 est chaîné avec le mur gouttereau nord 1.93.	Contemporain de 1.56 (C6), 1.98 (C8), 1.86, 1.85, 1.89, 1.90... Lié à 1.94	Minute n°43, 44 PN n°1169, 1170, 1179
1	T9 et 10 - Clair-étage	1.94	Mur en fond d'arcade percée de fenêtres à lancettes. La construction est en grand appareil pouvant atteindre 60 cm de haut par 1,10 m de long. Quelques assises de petit appareil (18/20 cm) servent de réglage. Matériau : calcaire blanc, Outil : brettiture. Plusieurs marques lapidaires ont été repérées. Mortier : reprise des joints au ciment.	Contemporain de 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.90, 1.100 Antérieur à 1.55 Postérieur à 1.119, 1.121, 26.1	Minute n°47, 50, 51, 44 PN n°1164 à 1168, 1171, 1173, 1184,
1	UM1 - T9 - Coursière	1.95	V <sup>e</sup> stige composé de deux blocs horizontaux corniche/larmier installés aux pieds du clair-étage. Ils servent de sol à la coursière. et débordent au-dessus du bas-côté nord. Matériau : Calcaire blanc.	Contemporain de 1.93, 1.94, 1.96... Coupé par 1.92	
1	T10 - Coursière	1.96	V <sup>e</sup> stige composé de deux blocs horizontaux corniche/larmier installés aux pieds du clair-étage. = 1.95	Contemporain de 1.93, 1.94, 1.95... Coupé par 1.92 et 1.97	
1	C8 - T10 et 11 - Coursière	1.97	Reprise du larmier du contrefort C7. Matériau : calcaire blanc avec ciselure relevée et boucharde.	Coupe 1.96, 1.98	PN n°1214

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	C8 - Clair-étage - Parement nord	1.98	Contrefort situé entre les travées 10 et 11. Sa largeur est de 85 cm, ses assises varient entre 35 cm et 60 cm de haut. Matériau : calcaire blanc ; Reprise des joints à l'aide d'un mortier de ciment très dur (XIX <sup>e</sup> s.)	Coupé par 1.98 Contemporain de 1.93, 1.94, 1.95, 1.96...	PN n°1214
1	C6, 7, 8 et 9 - Parement nord - Comble du bas-côté nord	1.99	Encoches rectangulaires réalisées au niveau de angles saillants des contreforts. Ils s'organisent suivant une ligne horizontale située à mi-hauteur de l'élévation des contreforts 6, 7 et 8 dans le comble. - C6 : Angle est : 10 cm de haut ; 6,5 cm de large ; 12,5 cm de profondeur. - C7 : Angle est : 10 cm de haut ; 5,5 cm de large ; 11,5 cm de profondeur. - Angle ouest : 10 cm de haut ; 5 cm de large ; 11,5 cm de profondeur. - C8 : Angle est : 9 cm de haut ; 7 cm de large ; 14 cm de profondeur. - Angle ouest : 9 cm de haut ; 4,5 cm de large ; 12 cm de profondeur. Outil : Traces de broche - Emplacement d'une fermeture (provisoire) des arcades jumelées (?).	Coupe 1.39, 1.102	Minute n°20, 23 PN n°1345, 1346, 1348, 1350, 1351, 1352, 1355, <b>1356</b> , <b>1357</b> , 1358, <b>1359</b>
1	T9 - Parement nord - Comble du bas-côté nord	1.100	Correspond aux arcades jumelées de la travée 9 et au mur construit sur les extrados des arcs. La construction est mise en œuvre avec des pierres de calcaire blanc bâties avec un mortier de chaux de couleur gris. Les pierres présentent deux types de taille. Les arcades jumelées montrent exclusivement des traces de breiture tandis que le parement au-dessus mêle des blocs brettelés et des blocs layés (emploi roman ?). Une console figurée est installée au centre de la travée à l'aplomb du pilier qui sépare les deux arcades. Des marques lapidaires sont visibles sur cette élévation, il s'agit principalement de flèches incisées sur la face des claveaux des arcades jumelées. On trouve aussi les lettres F, T, sans empattement. Les marques sont réalisées sur les pierres brettechées.	Lié à 1.38 Contemporain de 1.104, 1.105 Coupe 1.39 et 1.102 Coupé par 1.105	Minute n°20 PN n°1359, 1373 à 1375
1	C7 - Parement nord - Comble du bas-côté nord	1.101	Trou de poutre réalisé après coup au sommet de l'angle ouest du contrefort C7. Il a été réalisé à l'aide d'un breiture dans un bloc qui est lui layé. Le trou présente un appui incliné. Au nu du mur, il mesure 31 cm de haut et 19 cm de large. Sa profondeur est de 19 cm ( $\pm$ 1cm).	Coupe 1.102 Contemporain de 11.15 En relation avec 11.15	Minute n°20
1	C7 - Comble du bas-côté nord	1.102	Élévation du contrefort 7. Elle compte 18 assises de calcaire blanc, les blocs présentent des traces de marteau taillant. Le mortier de chaux utilisé est blanc/gris et fin.	Coupé par 1.99, 1.100, 1.101, 1.105, 1.108 Contemporain de 1.28, 1.34, 1.39, 1.108	Minute n°20 PN n°1356
1	T9 - Parement nord - Comble du bas-côté nord	1.103	Trou réalisé dans le chapiteau du pilier central des arcades jumelées de la travée 9. Hauteur 16 cm ; Largeur : 5 cm ; Profondeur maximale : 16 cm.	Coupe 1.100 En relation avec 1.107	Minute n°20 PN n°1375



UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	T10 et 11 - Parement nord - Comble du bas-côté nord	1.104	= 1.100 La console figurée présente des traces de brettüre.	Contemporain de 1.38, 1.94, 1.100, 1.109 Coupe 1.102 et 1.108 Postérieur à 26.1 et C9	Minute n° 23 PN n° 1359, 1376, 1377
1	T9 et 10 - Parement nord - Comble du bas-côté nord	1.105	Série de six trous de poutre réalisés après coup sous le toit actuel du bas-côté. Ils ont été réalisés à l'aide d'un pic. Leur partie inférieure est légèrement inclinée. - Travée 9 Trou ouest : 35 cm de haut ; 26 cm de large ; 21 cm de profondeur. Trou central : 35 cm de haut ; 25 cm de large ; 24 cm de profondeur. Trou est : 34 cm de haut ; 24 cm de large ; 21 cm de profondeur. - Travée 10 Trou ouest : 35 cm de haut ; 23 cm de large ; 20 cm de profondeur. Trou central : 38 cm de haut ; 22 cm de large ; 22 cm de profondeur. Trou est : 33 cm de haut ; 23 cm de large ; 26 cm de profondeur.	Coupe 1.100, 1.104 En relation avec 1.72 et 1.75.2	Minute n° 20, 23 PN n°
1	T9 et 10 - Parement nord - Comble du bas-côté nord	1.106	Bouchage des arcades jumelées des travées 9 et 10 par une maçonnerie de blocage usant de matériaux épars noyés dans une charge importante de mortier. Un dispositif de trou de boulin a été aménagé dans le bouchage.	Postérieur à 1.39, 1.100, 1.102, 1.104, 1.108	Minute n° 20 et 23 PN n° 1373 et 1376
1	T10 - Parement nord - Comble du bas-côté nord	1.107	Trous réalisés dans le pilier central des arcades jumelées de la travée 10. - Trou inf : Hauteur 15 cm ; Largeur : 3 cm ; Profondeur : 3,5 cm. - Trou inf : Hauteur 12 cm ; Largeur : 3 cm ; Profondeur : 9 cm.	Coupe 1.104 En relation avec 1.99 (?)	Minute n° 23 PN n° 1376
1	C8 - Comble du bas-côté nord	1.108	Contrefort situé entre les travées 10 et 11. Sa largeur est de 95 cm, ses 16 assises varient entre 20 cm et 30 cm de haut. - Matériau : calcaire blanc - Traces : marteau taillant - Mortier : blanc/gris.	Coupé par 1.80, 1.99, 1.104 Contemporain de 1.28, 1.34, 1.39, 1.102,	Minute n° 24 PN n° 1357, 1358
1	Travée 11 - Clair-étage - Parement nord	1.109	Cette UC correspond à l'élévation de la travée 11. Elle comprend l'arcade et l'élévation qui se développe au-dessus. Elle intègre également la fenêtre du clair-étage inscrite en fond d'arcade (cf : UC1.112). La maçonnerie est en petit et grand appareil (entre 17 cm et 53 cm de haut par 22 cm et 1,22 m de long). Les assises ne se suivent pas de part et d'autre de la clé de l'arcade. La pierre employée est du calcaire blanc (type : Burdigalien) Mortier : gris clair avec des nodules de chaux, granulométrie fine. Les traces de brettüre ont disparu de la surface des parements à l'exception de l'intrados de l'arcade.	Coupé par 1.110 Contemporain de 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.90, 1.94 Lié à C8, 1.94 Postérieur 26.1 Coupe 26.1	Minute n° PN n° 1393, 1394, 1432 à 1443

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Travée 11 - Clair-étage - Parement nord	1.110	Maçonnerie de restauration employée pour la reprise du parement : pierre de taille et claveau de l'arcade et de l'arc formeret en fond d'arcade. Les claveaux ont été changés seulement en surface du parement. Matériaux : calcaire blanc (type : Burdigalien). Traces : ciselures relevées et boucharde. Liant : mortier à base de ciment Restauration : XIX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 1.109, C8 Contemporain de 1.91, 1.113, 1.114, 1.116	Minute n° PN n°1432 à 1435
1	Supprimé	1.111	Supprimé	Supprimé	Supprimé
1	Travée 11 - Clair-étage - Parement nord	1.112	= 1.109 Fenêtre en fond d'arcade construite en simple appareil de grande dimension. En hauteur, il mesure environ 50 cm de haut pour une longueur comprise entre 22 cm et 95 cm. L'UC comprend quatre trous de boulin répartis deux à deux de part et d'autre de la fenêtre. L'ouverture des trous est de 10 cm de côté, elle a été bouchée par des modules de tuf. Le bouchage du trou de boulin situé dans l'arc formeret a été obstrué par un élément de calcaire blanc taillé suivant la modénature de l'arc. Ce travail soigné a été réalisé dès la dépose de l'échafaudage comme le suggèrent les traces de bretture visible sur la pierre de bouchage comme sur l'arc. Matériau : calcaire blanc Liants : mortier gris fin avec des nodules de chaux Traces : bretture, marques lapidaires	Coupé par 1.110 Contemporain de 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.90, 1.94 Lié à C8, 1.94 Coupe 26.1	Minute n° PN n°1432 à 1435
1	Travée 11 - Clair-étage - Parement nord	1.113	Cette UC correspond à quatre claveaux changés l'arc formeret situé au-dessus de la fenêtre placée en fond d'arcade. Liant : mortier à base de ciment Matériau : calcaire blanc Traces : ciselures relevées et boucharde Restauration : XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe 1.112, C8 Contemporain de 1.91, 1.116	
1	Travée 11 - Clair-étage - Parement nord	1.114	Cette UC englobe la corniche de couronnement des travées 9 à 11 et le garde corps placé au-dessus. Matériau : calcaire blanc (garde-corps) et calcaire à griffées (corniche). Liant : mortier à base de ciment Restauration : XIX <sup>e</sup> siècle.	Contemporain de 1.110, 1.114, 1.191	Minute n°45, 46 et 58 PN n°1433 à 1435
1	Travées 12 et 13 - Clair-étage - Parement nord	1.115	Partie du garde-corps qui couronnent la travée 12. L'UC 1.115 pourrait être de remplois du garde-corps du XIII <sup>e</sup> siècle. Il aurait été remis en place au début du XX <sup>e</sup> siècle. Matériau : calcaire blanc Restauration : XX <sup>e</sup> siècle Remploi ?	Contemporain de 1.117 Sur 1.116 Remploi ?	Minute n° PN n°1453, 1454, 1456, 1457

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	Travées 12 et 13 - Clair-étage - Parement nord	1.116	Travaux du XIX <sup>e</sup> siècle qui comprennent la reprise du parement et des claveaux des grandes arcades. Matériaux : calcaire blanc Traces : Ciselures relevées et boucharde Liants : mortier à base de ciment Restauration : XIX <sup>e</sup> siècle L'UC comprend aussi la corniche de couronnement sur laquelle est installée le garde corps. Il s'agit de grandes dalles qui couvrent la coursière de couronnement. Matériau : calcaire à griffées Liant : mortier à base de ciment Restauration : XIX <sup>e</sup> siècle	Sous 1.115 et 1.115 Contemporain de 1.110, 26.5, 1.114...	Minute n° PN n°1453, 1454, 1456, 1457
1	Travées 12 et 13 - Clair-étage - Parement nord	1.117	Garde-corps qui couronnent la travée 12. Il mesure 1,04 m de haut par 25 cm d'épaisseur. Matériau : calcaire ocre/rose Traces : marteau grain d'orge (outil à percussions mécaniques) Liants : mortier à base de ciment Restauration : XX <sup>e</sup> siècle.	Contemporain de 1.115 Sur 1.116	Minutes n° 59, 60 T12 : PN n° 1445 à 1451 et 1458 à 1469 T13 : PN n° 1470, 1471, 1474 à 1492
1	Travées 12 et 13 - Clair-étage - Parement nord	1.118	Cette UC couvre les travées 12 et 13 du clair-étage de la nef. Elle comprend les arcades et les fenêtres à trois lancettes construites en fond d'arcade. Tout cet ensemble présente une grande homogénéité. Seul le mur construit au-dessus des arcades a été profondément reconstruit au XIX <sup>e</sup> siècle. Il subsiste uniquement trois moellons au niveau de la travée 12. Elles mesurent entre 0,30 m et 50 cm de haut. Matériau : calcaire blanc Traces : taille brettelée Liants : mortier de chaux de couleur grise avec des nodules de chaux.	Contemporain de 26.1 Lié à 26.1 et C11 Coupé par 1.116	Minutes n° 59, 60 T12 : PN n° 1445 à 1451 et 1458 à 1469 T13 : PN n° 1470, 1471, 1474 à 1492
1	Travées 12 et 13 - Comble du bas-côté nord - Parement nord	1.119	Construction en moyen appareil occupant la moitié inférieure de l'élévation sous comble des travées 12 et 13. L'ensemble est bâti en tuf avec un mortier lissé à la truelle.	Contemporain de 1.118, 1.120, 1.121, 26.1	Minutes n° 25 et 26 T12 : PN n° 685 à 691 T13 : PN n° 679, 681 à 684
1	Travées 12 et 13 - Comble du bas-côté nord - Parement nord	1.120	Construction en grand appareil occupant la moitié supérieure (3 assises) de l'élévation sous comble des travées 12 et 13. Matériau : calcaire blanc Traces : taille brettelée	Contemporain de 1.118, 1.119, 1.121, 26.1 Lié à 1.121,	Minutes n° 25 et 26 T12 : PN n° 685 à 691 T13 : PN n° 679, 681 à 684
1	C9 - Comble du bas-côté nord	1.121	Puissant contrefort large de près de 1,40 m, son élévation sert de base à la tour d'escalier UM26 qui se développe au niveau du clair-étage. Matériau : calcaire blanc coquillé, Traces : Brettüre Datation : XIII <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 26.1, 24.1, 1.119, 1.120 Coupé par 1.99, 1.80	Minute n° 59 PN n° 685

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
1	C10 - Clair-étage et bas-côté nord	1.122	À l'exception d'une reprise au XIX <sup>e</sup> siècle l'élévation du contrefort 10 est entièrement conservée dans son état d'origine y compris au niveau de son couvrement et de son larmier qui déborde au-dessus du toit du bas côté nord. Au-dessus du larmier sa largeur est de 78 cm et de 90 cm en dessous. Les assises sont comprises entre 32 cm et 54 cm de haut. Matériau : calcaire blanc coquillé, Traces : Bretture Datation : XIII <sup>e</sup> siècle	Contemporain et lié à 1.118, UM 22 et 23 Coupé par 1.80	Minute n°59 PN n°680, 685, 1422, 1452, 1455, 1473
1	C11 - Clair-étage		L'élévation du contrefort 11 est entièrement conservée dans son état d'origine y compris au niveau de son couvrement. Largeur 78 cm Matériaux : calcaire blanc coquillé, Traces : Bretture Datation : XIII <sup>e</sup> siècle	Contemporain et lié à 1.118, 27.1, UM 22, UM27	Minute n°60 PN n°1470, 1471, 1479, 1480, 1488, 1489, 1490, 1495, 1496, 1497
<b>UM2 : Mur gouttereau nord du bas côté de la nef romane</b>					
2	Travées 7 à 11 - Comble du bas-côté nord de la nef		Les vestiges du mur gouttereau nord de l'ancienne cathédrale romane se lisent sur les parements ouest et est des culées des arcs boutants 6 à 10. <i>Cf. Les arcs-boutants</i>		
<b>UM3 : Mur gouttereau nord des chapelles latérales</b>					
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement sud	3.1	Parement intérieur		
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement sud	3.2	Parement intérieur		
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.3	Reprise en calcaire blanc du parement du mur nord des chapelles. L'UC se situe entre les travées 6 et 7. Elle forme une grande bande verticale haute d'environ 7,15 m de haut comprise entre les deux corniches de la moitié haute du mur. Le parement se caractérise par des pierres de taille bouchardées avec une ciselure relevée. - Restauration du XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe : 3.7, 3.17, 3.20, Lié à 3.4, 3.10, Contemporain de 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.26 Postérieur à 3.7, 3.6, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18,	Minute n° : 16

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.4	UC qui correspond aux quatre modules en calcaire blanc de la corniche située au-dessus de la fenêtre 7 de l'UM3. - Restauration du XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe 3.7 Lié à 3.3 Contemporain de 3.3, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18, 3.26	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.5	Deux pierres de taille en calcaire blanc (Burdigalien) qui ont été réinsérées dans le parement. Traces de boucharde et ciselure relevée. - Restauration du XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe 3.7, 3.9 Contemporain de 3.3, 3.4, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18, 3.26	Minute n° : 16 PN. n° 299
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.6	Reprise du parement 3.7 pour l'installation de la fenêtre de la travée 6. On trouve des pierres de molasse et de calcaire. Certaines sont des réemplois de la construction de 3.7.	Coupe 3.7 Lié à 3.19 Contemporain de 3.15, 3.9 Coupé par 3.26	Minute n° : 16 PN. n° 299-306; 385-391
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.7	Cette maçonnerie est située entre les travées 5 et 6 et se développe verticalement entre les fenêtres. Elle est formée de pierres de taille en calcaire blanc avec des traces de bretteure. Les pierres sont disposées en assise régulière.	Contemporain de 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.28 Lié à 3.20 Coupé par 3.3, 3.4, 3.5, 3.26, 3.8, 3.10, 3.9	Minute n° : 16 PN. n° 299, 300
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.8	Maçonnerie qui se compose de quatre pierres de taille en calcaire blanc. Elles ont été réinsérées dans le parement. Traces de boucharde et ciselure relevée. - Restauration du XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 3.3, 3.4, 3.5, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.26 Coupe 3.6, 3.7	Minute n° : 16 PN sans
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.9	Il s'agit du parement principal du mur extérieur nord des chapelles. Il est composé de pierre de taille en molasse jaunâtre ou grise et des calcaires blancs. Ces dernières présentent sur leur parement des traces de bretteure.	Coupé par 3.5, 3.13, Contemporain de 3.6, 3.15	Minute n° : 16 PM n° 299, 300; 307-341
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.10	Appui de la fenêtre de la travée 7. Il présente des traces de boucharde et de ciselure. - Restauration du XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 8.18, 3.26 Coupe 3.17, 3.7 Lié à 3.11, 3.13, 3.3	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.11	Maçonnerie en pierres de taille en calcaire blanc. Elles présentent des traces de boucharde et des ciselures en périphéries des blocs. Il s'agit d'une reprise verticale du parement identifiée sous le piédroit ouest de la fenêtre 7. - Restauration du XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18, 3.26 Coupe 3.17, 3.19, 3.20	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.12	Maçonnerie en pierres de taille en calcaire blanc. Il s'agit d'une reprise du parement avec des blocs qui présentent des traces de boucharde et des ciselures en périphéries des blocs. Cette UC est localisée sous le premier niveau de corniche entre la travée 6 et 7. - Restauration du XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.18, 3.26 Coupe 3.20, 3.21	Minute n° : 16

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.13	Pierre du premier niveau de corniche situé sous l'appui des fenêtres 5 et 6. Les traces conservées sont celles laissées par une boucharde. C'est une maçonnerie de restauration.	Contemporain de 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.18, 3.26 Coupe 3.8, 3.9, 3.15	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.14	Bouchage de la porte en tiers-point qui est située entre les travées 6 et 7. - Restauration du XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.18, 3.26 Coupe 3.19, 3.20, 3.21	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.15	Maçonnerie qui appartient à l'appareillage des travées 5 et 6. Il est situé sous le premier niveau de corniche. Calcaire blanc, molasse grise et jaunâtre ? Traces de bretteure sur les blocs.	Contemporain à 3.6, 3.9 Contre 3.21 Postérieur à 3.21 Coupe par 3.18, 3.22, 3.23, 3.25, 3.27	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.16	Deux consoles mises en place après coup dans le parement de la travée 6.	Contemporain de 3.6, 3.9, 3.15 Coupe 3.21	Minute n° : 16 PN. n°376-384
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.17	Maçonnerie de la travée 7 construite en calcaire blanc. Assises régulières. - Traces de bretteure	Contemporain de 3.7, 3.19, 3.20, 3.21, 3.37, 3.47	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.18	Bouchage d'un trou de boulin qui était situé sous le premier niveau de corniche à piedroit est à l'aplomb du de la fenêtre 5.	Contemporain de 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.26 Coupe 3.15	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.19	Piédroit est de la porte en tiers-point bâti en calcaire blanc.	Contemporain de 3.7, 3.17, 3.20, 3.21 Coupe par 3.11, 3.14, 3.12	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.20	= 3.7, 3.21, 3.17, 3.21	Contemporain de 3.7, 3.17, 3.19, 3.21	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.21	= 3.7, 3.21, 3.17, 3.20	Contemporain de 3.7, 3.17, 3.19, 3.20	Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.22	Emplacement d'építaphe creusé dans le parement.		Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.23	Építaphe du préchantre Alaman		Minute n° : 16

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord Parement nord	3.24	Emplacement d'épithape creusé dans le parement		Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.25	Épithape du chantre Guifrey		Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.26	Deux blocs en calcaire blanc qui sont en réinsertion dans les parements 3.6 et 3.7 entre la fenêtre 6 et 7.	Coupe 3.6, 3.7 Contemporain de 3.3, 3.4, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18	Minute n° : 16 PN n°388, 389
3	Chapelles nord Travées 5 et 6 - Mur nord - Parement nord	3.27	Épithapes des prêtres Pierre et André		Minute n° : 16
3	Chapelles nord Travées 8 - Mur nord - Parement sud	3.28	Restaurations XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 3.5, 3.8, 3.10, 3.13...	Minute n° : 39
3	Chapelles nord Travées 8 - Comble Parement sud	3.29	Maçonnerie homogène constituée de moellons en remplissage (traces de broche et de traces en chevrons). Les bates gémées sont liées à la construction. Les piédroits sont composés de deux blocs, d'une imposte et d'un arc monolithique. Matériau : maçonnerie usant de pierres de nature géologique hétérogène. Principalement des moellons de calcaire, des gneiss en calage et quelques modules de molasse. Mortier gris jaune avec des graviers.	Sous 3.30 Lié à 9.21, 10.13	Minute n° : 39 PN n°975, 976
3	Chapelles nord Travées 8 - Comble Parement sud	3.30	Reprise de l'arase du mur du mur pour l'installation du chenaux de pierre (XIX <sup>e</sup> s.). Remplois de moellons : gness. Mortier : gris très fin.	Sur 3.29 Postérieur à 3.29, 9.10, 10.13 Prend appui contre 9.10 et 10.13 Contemporain de 10.14	Minute n° : 39 PN n°975, 976
3	Chapelles nord Travées 8 - Comble Parement sud	3.31	Mortier de ciment mis en œuvre lors de la restauration de la couverture et de la charpente.	Sur 3.30	Minute n° : 39 PN n°975, 976
3	Chapelles nord Travées 7 - Arcature	3.32	Support vertical composé d'une colonnette monolithique (base de plan carrée, fût polygonal, et chapiteau végétal) et d'un tailloir. Cet ensemble en calcaire blanc a été remplacé par une copie (2008), la nouvelle colonnette se compose de trois pièces distinctes (base, colonne, fût).	Postérieur à 3.4, 3.33	Minute n° : 41 PN n°1057
3	Chapelles nord Travées 7 - Arcature	3.33	Parement ancien situé à l'arrière du décor d'arcatures. Les assises en calcaire gris coquillé sont régulières, elles mesurent entre 18 cm et 25 cm de haut.	Coupé par 3.4, 3.35 Antérieur à 3.5, 3.33, 3.36 Contemporain de 3.7, 3.20	Minute n° : 41

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
3	Chapelles nord Travées 7 - Arcature	3.34	Quatre blocs de la corniche et cinq colonnettes réalisés en calcaire blanc. Ces éléments dont des remplois. Des traces de brettüre ont été relevées. Remplois au XIX <sup>e</sup> siècle d'éléments sculptés du XII <sup>e</sup> siècle.	Contemporain de 3.3, 3.35, 3.39	Minute n° : 41 PN° 1063
3	Chapelles nord Travées 7 et 8 - Arcature et mur nord des chapelles	3.35	Ensemble des reprises qui se caractérisent très nettement par l'utilisation systématique de pierre calcaire avec des traces de boucharde et des ciselures relevées (XIX <sup>e</sup> siècle). L'UC 3.35 regroupe le mur de fond de l'arcature de la travée 7, la corniche de la travée 8 et l'ensemble des éléments sculptés (corbeaux figurés, arcatures, piédroits). Les colonnettes sont des remplois mis en œuvre en même temps que cette unité de construction. Il est également à associer la reprise verticale (env. 14.96 m) située entre les deux travées depuis le sol jusqu'au toit. Cette césure est le témoin d'un arrachement vertical (cloître ?).	Contemporain de 3.3, 3.39 Lié à 3.39, 3.3 Coupe 3.17, 3.36, 3.37	Minute n° : 41 PN° 984, 987-994, 1071
3	Chapelles nord Travées 8 à 11 - Arcature	3.36	Ensemble des arcatures des travées 8 à 11 (arcs, colonnettes, corbeaux...). Le mur du fond est construit en grand appareil sur deux niveaux d'assises qui mesurent respectivement 48 cm et 70 cm de haut. Les blocs sont placés de manière à former les piédroits de la baie géminée au centre de la travée. Ils présentent des traces de laye et brettüre. On trouve aussi dans ce mur de fond des pierres de tailles de dimension beaucoup plus petite. (entre 10 cm et 30 cm de haut).	Contemporain de 3.29, 3.37 Coupé par 3.35, 3.43	Minute n° : 41 PN° 1003, 1012
3	Chapelles nord Travées 8 à 11 - Parement nord	3.37	Parement principal de la travée 8 qui se développe sur plus de 12,80 m de haut. L'élévation comprend un portail et un oculus. La maçonnerie se caractérise par des assises régulières comprises entre 15 cm et 40 cm de haut. Les pierres sont des calcaires blanc/gris qui portent des traces de brettüre. Quinze trous de bouldin sont associés à cette élévation. Le portail est construit avec de nombreux remplois. Mortier : beige clair avec des graviers. Cette maçonnerie se poursuit au niveau des travées 9, 10 et 11	Contemporain de 3.7, 3.17, 3.19, 3.20, 3.33, 3.36 Coupé par 3.35, 3.41, 3.42	Minute n° : 41 PN° 1063, 1070 à 1073, 1077 à 1093
3	Chapelles nord Travées 7 et 8 - Parement nord	3.38	Reprise verticale sur toute l'élévation pour l'installation de la descente d'eau en fonte entre les travées 7 et 8. - Travaux du XX <sup>e</sup> siècle	Coupe 3.35, 3.39, 3.42, 3.17 Contemporain de 3.41	Minute n° : 41 PN° 1105
3	Chapelles nord Travée 7 - Fenêtre et parement nord	3.39	Fenêtre à remplage et la maçonnerie qui la borde. La pierre mise en œuvre est un calcaire blanc, les modules présentent dans la plupart des cas des traces de boucharde et des ciselures relevées. Mortier gris fn. - Restaurations du XIX <sup>e</sup> siècle.	Lié à 3.3, 3.10, 3.34, 3.35, 3.39 Coupe 3.7, 3.17, 3.20, 3.37	Minute n° : 41 PN° 1071, 1072, 1074-1076



UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
3	Chapelles nord Travées 7 - Parement nord	3.40	Zone de maçonnerie située à la base du mur. Elle est composée de deux assises de blocs de calcaire jaune/blanc reposant sur une assise de petits moellons (emplois) et sur un dispositif de calage comprenant des fragments de tuiles. Il s'agit peut-être d'une reprise de l'arrachement du mur placé en retour d'équerre. (cloître ?) - Restaurations du XIX <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 3.11, 3.14 Coupe 3.44, 3.19	Minute n° : 41 PN° 1095
3	Chapelles nord Travées 8-9 - Mur nord - Parement nord	3.41	Saignée verticale sur toute l'élévation pour l'installation de la descente d'eau en fonte entre les travées 8 et 9. - Travaux du XX <sup>e</sup> siècle	Coupe 3.36, 3.37, 3.42, 3.43 Contemporain de 3.38	Minute n° : 41 PN° 1115
3	Chapelles nord Travée 8- Mur nord - Parement nord	3.42	Reprise de l'intégralité du larmier placé à mi-hauteur de l'élévation de la travée. La mise en place des blocs a demandé un démontage du parement. Les blocs présentent des traces de boucharde et des ciselures relevées. - Restaurations du XIX <sup>e</sup> siècle	Lié à 3.10, 3.35, 3.39 Coupe 3.37	Minute n° : 41
3	Chapelles nord Travée 7 et 11- Mur nord - Parement nord	3.43	Chéneau en pierre qui couronne l'élévation des deux travées. Il est installé sur le décor d'arcature qu'il surplombe de 22 cm. Les éléments de ce chéneau mesurent environ 24 cm de haut et 1,70 m à 1,20 m de long. - Matériaux : calcaire à gryphées - Restaurations du XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe 3.35, 3.36 Contemporain de 3.38, 3.41	Minute n° : 41
3	Chapelles nord Travées 7 - Parement nord	3.44	Étroite bande de maçonnerie située à la base du mur : vestige de fondation. Moellons de calcaire, mortier abondant. Mortier : chaux terreuse, marron.	Contemporain de 3.17, 3.19 Lié à 3.19 Coupé par 3.40, 3.11	Minute n° : 41 PN° 1095
3	Chapelles nord - Travées 9 - Parement nord	3.45	Résidu de mortier dans lequel sont noyées des pierres de petites dimensions. L'ensemble reste fixé sous le larmier des arcatures et contre le mur des chapelles par la seule force d'accroche du mortier. Il est gris/blanc relativement fin et contenant une charge de sables noirs.	Postérieur à 3.37	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travées 10 - Parement nord	3.46	Trou de boulin complémentaire recrusé dans le parement nord des chapelles. Il est peut-être à mettre en relation avec le changement de certains éléments du piédroit, de l'arc et du remplage de la fenêtre au XIX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 3.37	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travées 9 et 10 Parement nord	3.47	Parement principal des travées 9 et 10. Il se développe sur le premier niveau de l'élévation. La construction compte un niveau de consoles horizontales placées sous le larmier. Le mur est bâti en petits appareils de calcaire blanc dressés à l'aide d'une brettelle. L'ensemble est mis en œuvre avec un mortier de chaux de couleur gris/blanc et présentant une granulométrie fine. Six trous de boulin disposés sur une ligne horizontale située entre 8 et 9 m du sol actuel.	Coupe 3.48, 3.49 Contemporain de 3.37 Lié à 3.37  = 3.37	Minute n° : 55

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
3	Chapelles nord - Travée 10 Parement nord - Niveau 1	3.48	Partie supérieure du massif de maçonnerie circonscrit par deux césures verticales. Elle mesure 2,70 m de haut par 2,02 m de large. Elle est formée d'un grand appareil alternant avec des assises plus petites. L'ensemble de ce massif est en déversement d'environ 1,5 cm par mètre. Matériau : molasse grise Traces : breiture	En relation avec 20.18 Contemporain de 3.49 Sur 3.64 Coupé par 3.47	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travée 9 - Parement nord - Niveau 1	3.49	= 3.48	En relation avec 11.20 Contemporain de 3.48 Sur 3.65	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travée 11 Parement nord - Niveaux 1 et 2	3.50	Unité de construction appartenant à l'élévation de la travée 11 et séparée de la travée 10 par une césure verticale. La maçonnerie est formée d'assises régulières comprises entre 13 et 25 cm de haut. Les pierres sont dressées au moyen d'une breiture et mises en œuvre avec un mortier fin de couleur gris/beige. Les dix trous de boulins qui ponctuent cette élévation se différencient en deux points par rapport à ceux des travées précédentes car ils ne sont pas alignés et partent depuis le sol actuel. - XIII <sup>e</sup> siècle	Antérieur à 3.36, 3.37, 3.63 Postérieur à 3.48 et 3.64 Contemporain de 3.57 Coupe 3.48	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travée 9 Parement nord - Niveau 1	3.51	Encoches réalisées dans la partie moulurée du niveau de soubassement. Elles mesurent 12 cm de long par 8 cm de haut. Il est probable qu'elles sont à mettre en relation avec les traces de ravalement visible au-dessus. Peut-être s'agit-il des traces d'un aménagement détruit ayant pris appui contre le mur.	Coupe 1.47	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travée 10 Parement nord - Niveau 1	3.52	Unité de construction située en partie basse de la travée 10. Elle se compose de bloc de moyen appareil délimité à l'est par une césure qui est formée par un décrochement d'une assise et du niveau de soubassement. Cette césure est sans doute à interpréter comme un raccord entre les constructions préexistantes (UC 3.64 et 3.65) et à l'inégalité du terrain.	Contemporain de 3.47, 3.53 Coupé par 3.35 Postérieur à 3.49 et 3.48	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travée 10 Parement nord - Niveau 1	3.53	Élévation qui se développe sur 13 assises composées d'un appareil décoratif. L'appareil présente des joints de lit horizontaux et des joints montants obliques. Le parement présente donc des pierres dont la tête forme un losange. Certaines n'ont qu'un angle oblique le second restant vertical. -Traces de breiture.	Contemporain de 3.47, 3.52 Coupé par 3.62	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travée 10 - Parement nord - Niveau 2 - Fenêtre	3.54	Fenêtre à remplage de la travée 10. Elle est construite en calcaire gris (molasse grise ?). Traces de breiture.	Contemporain de 3.37, 3.47, 3.55 Lié à 3.37, 3.47	Minute n° : 55

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
3	Chapelles nord - Travée 9 Parement nord - Niveau 2 - Fenêtre	3.55	Fenêtre à remplage de la travée 9 construite en calcaire gris (molasse grise ?). Trace de breiture.	Contemporain de 3.37, 3.47, 3.54 Lié à 3.37, 3.47	Minute n° : 55 PN° 1545, 1546
3	Chapelles nord - Travée 10 - Parement nord - Niveau 1	3.56	Trou ménagé entre deux états de la construction. Dimensions : 18,5 cm de haut par 16 cm de large. Peut-être contemporain de 3.47 ?	Coupe 3.48 et 3.53	
3	Arrachement des chapelles nord au droit du chevet des travées 12 et 13 de la nef	3.57	L'UC 3.57 comprend l'ensemble du parement nord du mur sud et l'arrachement du mur ouest des chapelles nord. La maçonnerie se compose de matériaux hétérogènes (petits moellons bruts, des remplois brettelés et sculptés). Les moellons de granite/gneiss conservent des fragments de mortier compact de couleur rosé (sans doute antique). Ces moellons se trouvent essentiellement en partie haute de l'élévation. La totalité de l'élévation est ponctuée de trous de boulin régulièrement espacés tant horizontalement que verticalement. Matériaux : moellons de granite et gneiss, calcaire blanc, brique, nombreux remplois, d'éléments sculptés des arcades romanes, de briques, de tuiles, marbres... Liant : Mortier de chaux à forte charge de cailloux	Antérieur à 3.36, 3.37, Postérieur à 3.48 et 3.49 Contemporain de 3.50 Lié à 3.50 Coupé par 3.60, 3.58 et 3.59	Minute n° : 56 PN° 1423, 1524, 1532-1544, 1547-1555
3	Arrachement des chapelles nord au droit du chevet des travées 12 et 13 de la nef	3.58	Reprise de la partie sommitale de l'élévation sur environ 7 m de long par 1,20 m de haut. La maçonnerie renferme de nombreux remplois tuiles, pierres de taille et d'éléments sculptés (arcades romanes). Matériau : moellon de petites tailles Liants : mortier de chaux et de sable fin de couleur gris-marron Reprises : XIX <sup>e</sup> siècle	Postérieur à 3.57 et 3.59 Sur 3.57 et 3.59	Minute n° : 56
3	Arrachement des chapelles nord au droit du chevet des travées 12 et 13 de la nef	3.59	Reprise de la partie sommitale du mur sur environ 9,50 m de long par 1,50 m de haut. Maçonnerie proche de 3.58 comprenant de nombreux remplois (pierres, brettelées fûts de colonnes, bases et chapiteaux de colonnes provenant du décor roman d'arcatures). Matériau : moellons de taille éparse et de nombreux remplois (gneiss, calcaire blanc sculpté (décor roman), tuiles, briques... Liants : mortiers gris sableux avec une charge de graviers hétérogènes. Reprises : XIX <sup>e</sup> siècle	Postérieur à 3.57 et 3.58 Sur 3.57 et 3.58	Minute n° : 56
3	Arrachement des chapelles nord au droit du chevet des travées 12 et 13 de la nef	3.60	Maçonnerie de reprise situé à la base du mur dans l'axe centrale de l'élévation. L'ensemble mesure 4,50 m de haut par 3,50 m de large. Matériau : moellons de modules plus ou moins homogènes alternant avec des assises de tuiles Liants : mortier gris-beige sableux avec graviers ≤ 1 cm	Coupe 3.57	Minute n° : 56

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
3	Arrachement des chapelles nord au droit du chevet	3.61	Rebouchages de plusieurs trous observés sur l'ensemble du parement Liants : mortier de ciment	Coupe 3.57 et 3.60 Contemporain de 3.58 et de 3.59	Minute n° : 56
3	Chapelles nord - Travées 8 à 10 - Parement nord - Niveau 1	3.62	Emplacement en creux ayant reçu une plaque. Traces : boucharde et ciselures relevées - XIX <sup>e</sup> siècle	Coupe 3.47 3.52, 3.53	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travée 11 - Parement nord - Niveau 2	3.63	Fenêtre à deux lancettes surmontée d'une rose à cinq lobes a été installée sur le mur laissé en attente supérieure de la travée 11 correspond à la mise en place d'une fenêtre et d'une portion de mur (UC3.63). Du côté est, la liaison avec le mur ruiné en retour d'équerre a consisté à installer dans son épaisseur, le piédroit de la fenêtre et à se raccorder aux pierres d'attente	Antérieur à 3.57 Postérieur à 3.50, 3.57, 3.48, 3.64	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travée 11 - Parement nord - Niveau 1	3.64	Partie inférieure du massif de maçonnerie circonscrit par deux césures verticales. Elle mesure 2,60 m de haut par 2,02 m de large. Elle est formée de cinq assises de calcaire. Traces : taillant droit	Antérieure à 3.47, 3.48, 3.49, 3.50	Minute n° : 55
3	Chapelles nord - Travées 9-10 - Parement nord - Niveau 1	3.65	= 3.64		Minute n° : 55
UM4 : Arc-boutant 1 situé entre les travées 2 et 3					
UM5 : Arc-boutant 2 situé entre les travées 3 et 4					
UM6 : Arc-boutant 3 situé entre les travées 4 et 5					
6	Culée de l'arc-boutant 3 Parement est et sud	6.1	Construction en molasse jaune qui forme un parallélépipède rectangle d'environ 1,65 m de long par 1,50 m de haut et 79 cm de large. Il y a 4 assises en grand appareil d'environ 35 cm de haut et entre 50 cm et 1,20 m de long. Ils sont disposés en carreaux et boutisses sur le parement sud. Les joints sont épais et comporte des cales de schistes.	Antérieur à 6.2, 6.3, Contemporain de 1.29, 7.1 En relation avec C3 Postérieur à 6.6	Minute n° 12 PN n° 342, 353

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
6	Culée de l'arc-boutant 3 Parement est	6.2	Unité de construction longue d'environ 2,88 m et haute de 1,50 m où l'on compte 5 assises en moyen appareil. La pierre utilisée est à la fois du calcaire blanc et de la molasse.	Sous 6.3 Contemporain de 1.2, 8 Postérieur à 6.1 et 66	Minute n° 12 PN n° 342, 346, 347
6	Culée de l'arc-boutant 3 Parement est	6.3	L'UC6.3 est bâtie en très grand appareil en calcaire blanc. Les deux assises qui forment cette UC mesurent chacune 60 cm de haut certains blocs atteignent 1,50 m de long. Leurs surfaces présentent des traces de boudinage et une ciselure relevée en périphérie. Un dispositif de cale est placé sous la première assise et la dernière des UC 6.1 et 6.2. Deux trous sont associés à cette UC : 6.3.1 : Ouverture de plan carré de 30 cm de côté 6.3.2 : Ouverture de plan rectangulaire de 30 cm de haut par 28 cm de côté.	Postérieur à 6.1, 6.2, 6.6 Coupé par 6.4	Minute n° 12
6	Culée de l'arc-boutant 3 - Parement est	6.4	Trou peu profond qui a été ménagé au niveau de contact de deux blocs de l'UC6.3. Au niveau du bloc supérieur l'ouverture est plus importante, elle mesure 40 cm de long par 20 cm de haut tandis qu'au niveau du bloc inférieur 28 cm de long par 10 cm de haut.	Coupe : 6.3	Minute n° 12 PN n° 348
6	Culée de l'arc-boutant 3 - Parement est	6.5	Bloc de calcaire blanc placé transversalement et en débord du parement est de l'UM6. Sa mise en place est liée à la corniche ?	Contemporain de 6.3 Coupe 6.2,	Minute n° 12 PN n° 344, 345
6	Culée de l'arc-boutant 3 - Parement est	6.6	Maçonnerie composée de 4 blocs de pierre (moyen appareil). Ils sont taillés dans de la molasse grise et jaunâtre.	Antérieur à 6.1, 6.2 Sous 6.2 Contemporain de	Minute n° 12
6	Culée de l'arc-boutant 3 - Parement ouest et sud	6.7	Il s'agit de d'un doublage de 19 cm de large du parement est des UC 6.1 et 6.2	Postérieur à 6.1, 6.2	Minute n° 12 PN n° 353, 355, 356, 357
<b>UM7 : Arc-boutant 4 situé entre la travée 5 et 6</b>					
7	Culée de l'arc-boutant 4 Parement ouest et sud	7.1	Unité de construction en pierre de taille en grand appareil qui compte seulement trois assises. Elle se développe sur un mur haut d'environ 1,50 m et long d'environ 3,25 m, l'UC 7.1 se termine au sud par une tête de mur disposée en carreaux et boutisses et large de 96 cm. À l'opposé l'extrémité nord a été entaillée pour assurer la liaison avec 7.2. Les joints de mortier compris entre 1 cm et 3 cm conservent des cales de schiste.	Contemporain de 6.1 Antérieur à 7.3, 7.4, 7.5 Postérieur à 7.2	Minute n° 14 PN n° 468 à 469

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
7	Culée de l'arc-boutant 4 Parement ouest	7.2	Cette UC est construite en moyen appareil. Les joints de lit mesurent entre 3 mm et 1,5 cm. Matériaux : molasse et calcaire blanc.	Contemporain de 6.6 Antérieur à 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 Lié à UM3	Minute n° 14 PN n° 472, 468
7	Culée de l'arc-boutant 4 Parement ouest et sud	7.3	C'est une assise de réglage en grès molassique qui court sur toute la longueur et toute l'épaisseur de l'UM7. L'UC7.3 mesure 15 cm de haut sur 7.2 et 21 cm sur 7.1. En longueur les blocs sont compris entre 70 cm et 1 m.	Sur 7.1, 7.2 Coupe : UM3	Minute n° 14 PN n° 468 à 470
7	Culée de l'arc-boutant 4 Parement ouest et sud	7.4	Il s'agit de la surélévation en calcaire blanc de la culée. L'UC7.4 est en très grand appareil avec des traces de boucharde et ciselures relevée, les assises mesurent entre 55 cm et 60 cm de haut. On constate des cales de bois pour la mise en place des blocs. Deux trous sont associés à cette UC : 7.4.1 : Largeur : 26 cm, hauteur : 32 cm, profondeur : 12 cm 7.4.2 : Largeur : 27 cm, hauteur : 31 cm, profondeur : 12 cm	Sur 7.3 Contemporain de 6.3	Minute n° 14 PN n° 468, 470, 473, 474, 476, 477
7	Arc-boutant Parement ouest	7.5	Il s'agit d'un trou conçu pour recevoir un bois. Il est situé plus bas que le dispositif actuel de toiture.	Coupe 7.4	Minute n° 14 PN n° 475
<b>UM8 : Arc-boutant 5 situé entre les travées 6 et 7</b>					
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest	8.1	L'UC 8.1 est formée de deux assises composées de trois pierres de taille en grand appareil de plus de 50 cm de haut. - Les pierres de taille sont en calcaire gris/blanc ou molasse grise ? - L'unité mesure 90 cm de haut par 1,20 m de long.	Antérieur à 8.2, 8.3, 8.4, 8.5	Minute n° 15 PN n° 482 à 484
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest et sud	8.2	Construction en moyen et grand appareil (entre 18 cm et 38 cm de haut), l'UC8.2 forme un dossier ouest à la culée de l'arc-boutant UM8. Ce dossier forme une saillie de 8 cm sur 38 cm de large pour une hauteur de 3,05 m qui se poursuit sous la couverture. Le même dispositif est visible sur le parement est avec une épaisseur de 14 cm. Traces : breiture.	Contemporain de 8.3, 8.6 et 8.8 Postérieur à 8.1 et 8.5 Coupé par 8.4 et 8.9	Minute n° 15 PN n° 482 à 483, 494

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest et sud	8.3	Il s'agit d'une construction en moyen appareil et grand appareil qui forme une forte saillie (62 cm par 49 cm de large) au parement sud de la culée de l'UM8. Son élévation de plus de 3 m se termine par un décor bûché. Le parement est de ce pilier conserve un corbeau en quart-de-rond.	Postérieur à 8.1 et 8.5 Lié à 8.2 Coupé par 8.9, 8.10, Contemporain de 8.2	Minute n°15 PN n° 482, 483, 494
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest	8.4	Il s'agit d'une reprise du parement de la culée en moyen et grand appareil. La pierre utilisée est un calcaire blanc. Les blocs ont des traces de bouchardes et des ciselures relevées. - XIX <sup>e</sup> siècle	Postérieur à 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 Coupe 8.1, 8.2, 8.5, 8.8	Minute n°15 PN n° 483, 484, 491
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest	8.5	L'UC 8.5 est un mur construit en moyen appareil orienté nord-sud. Il se raccorde à l'UC8.1 et le prolonge jusqu'à UM3. Traces : marteau taillant. Quatre trous sont associés à cette UC : 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4 : Ce sont des trous de boulin traversants l'UC8.1. La dimension des ouvertures est de 10 cm de large ± 2 cm et 14 cm de haut ± 2 cm.	Lié à 3.33 Coupé par 8.4 Sous 8.7 Contemporain de 3.33 Postérieur à 8.1 Antérieur à 8.3, 8.6, 8.8,	Minute n°15 PN n° 482, 485 à 491
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest	8.6	Construction de la culée en calcaire blanc. Parement endommagé.	Coupé par 8.11 Sur 8.8 Contemporain de 8.3, 8.6, 8.8	Minute n°15
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest	8.7	Surélévation de la culée, avec en couronnement des pentes de toit. Traces de marteau taillant sur les blocs de pierre.	Postérieur à 8.1, 8.5, 8.8... Sur 8.5 Sous 8.6	Minute n°15
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest	8.8	Surélévation de la culée.	Sur 8.5 Contemporain de 8.6 ?	Minute n°15
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest	8.9	Ouverture de plan carré de 30 cm de côté ± 3 cm, elle reçoit une panne de la toiture.	Coupe 8.3 Contemporain de 8.4, 8.10, 8.11, 8.12	Minute n°15
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement sud	8.10	Trou de panne de la toiture actuelle.	Coupe 8.3 Contemporain de 8.4, 8.9, 8.11, 8.12	Minute n°15
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest	8.11	Trou de panne de la toiture actuelle.	Coupe 8.6 Contemporain de 8.4, 8.9, 8.10, 8.12	Minute n°15
8	Culée de l'arc-boutant 5 Parement ouest	8.12	Trou de panne de la toiture actuelle.	Coupe 8.3 Contemporain de 8.4, 8.9, 8.10, 8.11,	Minute n°15
UM9 : Arc-boutant situé entre les travées 7 et 8					

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
9	Arc-boutant 6 Parement ouest	9.1	Ensemble de reprises ponctuelles du parement de l'arc-boutant. Les modifications les plus importantes sont le doublage de l'intrados de l'arc et la couverture de la culée nord. La mise en œuvre a nécessité l'utilisation de cales : bouts de tuile, de schiste et des cales de bois. Matériaux : calcaire blanc avec des traces de boucharde et de ciselures relevées. Quelques modules sont des remplois. Mortier : gris, sable fin. Les blocs mesurent entre 13 cm et 25 cm de large pour une hauteur de 40 cm.	Postérieur à 9.6, 9.3...	Minute n°26, 30 PN n°825, 827, 831, 834
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest	9.2	Arc en pierre avec une gorge et un tore. Les claveaux en calcaire blanc mesurent 45 cm de côté.	Antérieur à 9.1 Contemporain de 9.3, 9.13, 14.1	Minute n°26, 30 PN n°825
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest	9.3	Parement ouest de la culée construit en calcaire blanc de grand et moyen appareil. Des marques lapidaires sont visibles sur la surface des blocs : L, h, B, N, I. Quatre trous de boulon sont visibles au sommet de l'élévation. La dimension des trous est d'environ 11 cm de côté.	Antérieur à 9.1, 9.5, 9.6... Contemporain de 9.2, 9.13, 9.18, 14.1 Coupe par 9.1, 9.4, 9.5... Lié à 9.13	Minute n°26, 30 PN n°786, 787, 826, 827, 828, 831
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest	9.4	Restauration de plusieurs zones isolées du parement de la culée. Les matériaux utilisés sont des calcaires ocre/rose mis en œuvre avec un mortier de ciment (XX <sup>e</sup> s.). Traces de marteau taillant mécanique. - XX <sup>e</sup> siècle	Postérieur à 9.1, 9.2, 9.4, 9.5... Coupe 9.3,	Minute n°26, 30 PN n°829, 830, 832, 833, 834.
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest	9.5	Reconstruction d'une partie de la culée bâtie sur l'extrados de l'arc de l'arc-boutant. Les pierres sont en grand et moyen appareil de calcaire gris. Les blocs les plus importants peuvent atteindre 1,10 m de long par 58 cm de haut. Des marques lapidaires ont été relevées sur plusieurs blocs (h, N.). Mortier : gris fin avec des nodules de chaux.	Postérieur à 9.2, 9.3, 9.14, 9.19... Coupe 9.3 Sur 9.2 Contemporain de 9.6, 9.7, 9.10	Minute n°26, 30 PN n°760, 782
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest	9.6	Tiers nord de l'élévation de la culée. Les assises en moyen appareil de calcaire blanc sont de hauteur variable (11 cm à 35 cm). Quatre trous de boulin sont associés à cette élévation. Retrait de 8 cm du mur sur toute sa longueur au niveau du tiers inférieur. Liant : Mortier beige, sableux avec des nodules de chaux, granulométrie fine.	Contemporain de 9.5, 9.7, 9.10 Lié à 9.10 Construit contre 9.3, 9.13, 9.14 Postérieur à 9.14, 9.13, 9.3	Minute n°26, 30 PN n°827, 828, 829, 830, 832, 833, 835, 881



UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest	9.7	Deux blocs étroits superposés portant des décors sculptés (1,20 m par 30 cm). Les motifs sont visibles sur le parement nord de la culée. Ils sont pris dans la maçonnerie et maintenus par une agrafe métallique. Mortier : beige, sableux avec des nodules de chaux, granulométrie fine.	Contemporain de 9.6, 9.10 Lié à 9.6 Postérieur à 9.14, 9.13, 9.3	Minute n° 30 PN n° 833
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest	9.8	Saignée qui coupe le tiers nord de la culée 6. Elle est légèrement inclinée suivant les pentes d'une ancienne toiture. Sa disposition en marche et les vestiges de terre cuite suggère le scellement de tuile mécanique. Aucun dispositif de toiture n'est associé (scellement de bois, solin...).	Postérieur à 9.1, 9.2, 9.3, 9.4... Coupe 9.6	Minute n° 26, 30 PN n° 832
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest Comble	9.9	Trois trous recevant les poutres de la toiture actuelle. Les bois sont récents : XX <sup>e</sup> s. (?), le dispositif de toiture (sous, pente...) est plus ancien XIX <sup>e</sup> s. (?).	Contemporain de 9.1, 9.11 Coupe 9.10, 9.13	Minute n° 26, 30 PN n° 502-504, 511
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest Comble	9.10	Moitié nord de la culée, parement visible depuis le comble du bas-côté nord, travée 7. Le mur est construit en pierres de taille en moyen appareil réalisées en calcaire blanc et molasse. La maçonnerie présente des assises régulières dans lesquelles sont ménagés trois trous de boulín. La partie basse du mur présente des pierres qui paraissent en remploi. Cette partie du mur est plus épaisse de 8 cm que la partie supérieure qui est en retrait au niveau d'une ligne horizontale. Mortier : plus ou moins grossier et joint épais. = 9.21	Contemporain 9.6, 9.7, Coupé par 9.9 Postérieure à 9.13, 9.14	Minute n° 19 PN n° 502, 511-513, 1065
9	Arc-boutant 6 Parement ouest Comble	9.11	Pierres de taille en remploi qui sont mises en œuvre lors de la reconstruction du parement sud de la culée. Le bloc présente un larmier bûché. = 9.15	Contemporain de 9.1, 9.12	Minute n° 19 PN n° 505
9	Arc-boutant 6 - Comble - Parement ouest	9.12	Remontage en carreaux et boutisses de l'extrémité sud de la culée à l'aide de pierres de taille en moyen et grand appareil. Les pierres sont taillées dans un calcaire blanc très dur. Ils présentent des traces de tailles : boucharde et ciselures relevées. = 9.16	Contemporain de 9.1, 9.9, 9.11 Coupe 9.13	Minute n° 19 PN n° 504, 1064, 1065

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest - Comble	9.13	Cette maçonnerie est élevée en grand appareil de calcaire blanc/gris. Il présente des traces d'outil (bretture) et des marques lapidaires. Cette maçonnerie est bâtie simultanément avec les moellons en moyen appareil placés pour faire la liaison avec la maçonnerie de 9.14. Ces moellons sont en tuf, calcaire blanc et molasse jaunâtre certains d'entre eux proviennent de 9.14. Présence de marques lapidaires sur le grand appareil. = 9.18	Contemporain de 9.3, 9.13 Coupé par 9.9, 9.11, 9.12 Coupe 9.14	Minute n°19 PN n°503, 1064-1066.
9	Arc-boutant 6 - Parement ouest - Comble	9.14	La construction est formée de quatre niveaux d'assises comprises entre 30 cm et 50 cm de haut. L'ensemble est couronné par une corniche. Le tout est en calcaire blanc avec des traces de marteau taillant.	Antérieur à 9.10, 9.13 Coupé par 9.13	Minute n°19 PN n°1064-1066
9	Arc-boutant 6 - Parement est - Comble	9.15	= 9.11		Minute n°40 PN n°
9	Arc-boutant 6 - Parement est - Comble	9.16	= 9.12		Minute n°40 PN n°515, 519, 941
9	Arc-boutant 6 - Parement est - Comble	9.17	Trou de poutre de 18 cm de large par 28 cm de haut. Il reçoit les poutres moisées de la toiture.	Contemporain de 9.16	Minute n°40
9	Arc-boutant 6 - Parement est - Comble	9.18	= 9.13		Minute n°40 PN n°516, 519, 520, 521, 522
9	Arc-boutant 6 - Parement est - Comble	9.19	La construction est formée de quatre niveaux d'assises comprises entre 30 cm et 50 cm de haut. L'ensemble est couronné par une corniche. Le tout est en calcaire blanc et présente des traces de marteau taillant. La partie sud de cette élévation est en moyen appareil (molasse jaunâtre, tuf et calcaire blanc) et se présente comme un arrachement. Certaines pierres sont disposées perpendiculairement à la culée et forment une saillie par rapport au parement. Le mortier de la zone d'arrachement a une granulométrie moyenne et comporte des graviers importants, sa couleur est jaune/ocre. = 9.14	Contemporain de 9.14 Coupé par 9.18 Antérieur à 9.18, 9.21	Minute n°40 PN n°516, 517, 519, 543, 544
9	Arc-boutant 6 - Parement est - Comble	9.20	Trois trous de poutre (env. 30 cm de côté) (XIX <sup>e</sup> s.) Ils reçoivent chacun une poutre de section carrée de la toiture actuelle (XX <sup>e</sup> s.).	Contemporain de 9.9 Coupe 9.18, 9.21 En relation avec 9.9	Minute n°40 PN n°515

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
9	Arc-boutant 6 - Parement est - Comble	9.21	Moitié nord de la culée. Elle est construite en moyen appareil de calcaire blanc et de molasse. Les blocs comportent des traces de bretture et de marteau taillant. Il s'agit sans doute de pierres en emploi provenant de la destruction de l'ancien mur gouttereau pour le percement des chapelles. Trois trous de boulins maçonnés sont associés à cette élévation. TB1 (16 cm x 9,5 cm) traversant - TB2 (15 cm x 14 cm) TB3 (20 cm x 18 cm) = 9.10	Contemporain de 9.3, 9.13 Postérieur à 9.18, 9.19 Coupé par 9.20, 9.21 Lié à 3.29 Prend appui sur 9.19	Minute n°40 PN n°942
9	Arc-boutant 6 - Parement est - Comble	9.22	Trou de panne de 40 cm de côté.	Contemporain de 9.10, 9.21 En relation avec 9.23	Minute n°40 PN n° 941
9	Arc-boutant 6 - Parement est - Comble	9.23	Trou biais ayant reçu une jambe de force. Dimension est de 24 cm de côté pour une profondeur de 9 cm. = 9.12, 9.16	Coupe 9.19, 9.21 En relation avec 9.22	Minute n°40 PN n° 941
9	Arc-boutant 6 - Parement est - Comble	9.24			Minute n°19
<b>UM10 : Arc-boutant 7 et tour d'escalier situé entre les travées 8 et 9</b>					
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Clair-étage	10.1	Ensemble de reprises qui ponctuent le parement extérieur de l'arc boutant et la couverture de la culée. La pierre utilisée est un calcaire légèrement jaune très dur. Les blocs ont des impactes de bretture mécanique. Reprise XX <sup>e</sup> siècle.	Postérieur à 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7... Sur 10.2 Coupe 10.5, 10.3, 10.6,	Minute n°37, 38 PN n° 759, 761, 890, 893, 900, 918
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Clair-étage	10.2	Surélévation de la culée composée de quatre blocs en calcaire blanc disposés sur 2 hauteurs d'assise. Mortier gris fin et gravier ocre jaune/blanc. =10.10	Sous 10.1 Sur 10.5 Coupé par 10.1 Contemporain de 10.10	Minute n°37 PN n° 892, 893
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Clair-étage	10.3	Reprise du chéneau en pierre et du parement placé au-dessus de l'extrados de l'arc supérieur de l'arc-boutant. Reprise de quatre assises en tas-de-charge à la retombée de l'arc inférieur de la culée. La première assise est en un remploi. Matériaux : Calcaire rose veiné avec trace de boucharde et ciselure relevée, cales de bois et de schistes. Il faut associer à ce travail plusieurs reprises du parement et des dalles de couverture de la culée. Travaux : XIX <sup>e</sup> siècle	Antérieur à 10.1 Postérieur à 10.2, 10.3, 10.5 Contemporain de 10.9, 10.12, 10.17, 10.14 Coupe 10.1, 10.4, 10.5, 10.6	Minute n°37 PN n° 874, 890

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Clair-étage	10.4	Arc supérieur construit en calcaire blanc. Les claveaux mesurent 40 cm de haut. En longueur, il y a une alternance de claveaux courts (20 cm) et longs (30 cm à 50 cm). Calcaire blanc ou gris.	Contemporain de 10.5, 10.8, 10.11 Sous 10.3, 10.1 Coupé par 10.3	Minute n°37 PN n° 874, 890, 891, 894, 896, 930
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Clair-étage	10.5	Maçonnerie en grand et moyen appareil (24 cm à 44 cm de haut, et jusqu'à 1 m de long) - Partie supérieure de la culée. Trois blocs portent une marque lapidaire (P et M).	Coupé par 10.1, 10.3, 10.12, Contemporain de 10.4, 10.8, 10.11, 10.15, Postérieur à 10.16 Lié à 10.15	Minute n°37 PN n°891, 892, 896, 899, 900, 930, 931, 932
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Clair-étage	10.6	Parement ouest de la partie construite contre le parement nord de la culée de l'arc boutant 7 et sur la couverture de la cage d'escalier. Alternance régulière de deux à trois assises étroites et d'une assise plus haute (22 cm à 30 cm) Amincissement de (3 cm) de l'élévation à partir d'une ligne horizontale située à mi-hauteur de l'élévation. Construction en calcaire blanc et gris, plus ou moins coquillé mis en œuvre avec un mortier gris fin avec des nodules de chaux. Six trous de boulins traversants sont associés à cette élévation.	Postérieur à 10.5, 10.8, 10.11, 10.15 Coupé par 10.1, 10.3, 10.9, 10.14 Contemporain de 10.7, 10.2, 10.10, 10.13	Minute n°37, 38 PN n°915, 916, 917, 918, 1034, 1036, 1037, 1042, 1043
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Clair-étage	10.7	Trois blocs sculptés en calcaire jaunâtre placés en remplois dans la maçonnerie de l'UC10.6. - Remploi	Contemporain de 10.6 Coupé par 10.1 Lié à 10.6	Minute n°38 PN n°905, 906, 907, 908, 916, 917, 1035
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Clair-étage	10.8	Vestiges partiellement conservés de la partie supérieure de la couverture de la cage d'escalier. Matériaux : calcaire gris/blanc.	Contemporain de 10.5, 10.11, 10.15 Coupé par et sous 10.6 Antérieur à 10.6, 10.1, 10.12, 10.14 Postérieur à 10.16	Minute n°37, 38 PN n°1034, 1036 à 1043
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Clair-étage	10.9	Trou bouché par une pierre ± carrée (20 cm de haut par 18 cm) = trou de boulon ? Il est couvert d'un linteau en saillie du mur d'environ 1 cm.	Contemporain de 10.3, 10.12, 10.14 Coupe 10.6	Minute n°38 PN n°915
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Comble	10.10	Reprises de trois assises de l'arc inférieur de l'arc-boutant. Blocs en calcaire blanc, cales de schiste. Mortier : gris/blanc, fin. = 10.2	Contemporain de 10.2, 10.6, 10.13, 10.7 Coupé par 10.1 Postérieur à 10.5	Minute n°38 PN n°930
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Comble	10.11	Parement ouest de la cage d'escalier construit en grand appareil de calcaire gris, joint mince. Mortier : gris, fin. Une fenêtre, une corniche et un décor feuillagé sont associés à cette unité de construction.	Contemporain de 10.5, 10.8, 10.15, Coupé par 10.12 Coupe 10.16	Minute n°19 PN n°427-429, 431, 433-440

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Comble	10.12	Trous de poutre percés dans le parement ouest de la cage d'escalier pour porter la toiture actuelle. Les ouvertures ont une section de 30 cm de côté ( $\pm 5$ cm). Trous : XIX <sup>e</sup> s. Bois : XX <sup>e</sup> s.	Contemporain de 10.3, 10.9, 10.14, 10.17 Coupe 10.11, 10.15 En relation avec 9.20	Minute n° 19 PN n° 427 à 432, 435
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Comble	10.13	Mur construit entre le parement nord de la cage d'escalier et le parement sud de l'UM3. Maçonnerie de moellons réguliers et de tout venant. Les moellons proviennent peut-être de la destruction du mur nord du bas-côté roman (UM2).	Contemporain de 10.6, 10.2, 10.10 Coupé par 10.14 Postérieur à 10.11, 10.8, 10.15 Lié à 3.36	Minute n° 19 PN n° 427
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Comble	10.14	Maçonnerie liée à l'installation du chéneau en pierre en couronnement du mur nord des chapelles (UM3). Un enduit de prompt recouvre une partie de 10.14 (travaux de toiture XX <sup>e</sup> s.).	Contemporain de 10.3, 10.9, 10.12, 10.17 Coupe 10.6, 10.13 Lié à 3.31	Minute n° 19 PN n° 428
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Comble	10.15	Tiers sud de la culée 7. Le chaînage sud est en grand appareil de calcaire blanc. Il se développe sur six assises de plus de 50 cm de haut. Le reste de la construction est en moyen et petit appareil de molasse jaunâtre et de calcaire blanc avec une partie en blocage. Traces de bretteure	Contemporain de 10.4, 10.5, 10.8, 10.11 Coupe 10.16 Coupé par 10.12, 10.17, 10.18 Lié à 10.11	Minute n° 19 PN n° 430, 446-449
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Comble	10.16	Vestige d'un mur construit en petit appareil perpendiculairement à la culée 7 et à la cage d'escalier. L'élévation mesure environ 60 cm de large par 1,30 m de haut. Elle repose sur une fondation en tuf qui se poursuit au sud sous la culée. Mortier de fourrure : jaune, avec graviers $\pm$ gros.	Antérieur à 10.11, 10.15 Coupé par 10.11, 10.15 En relation avec 9.9	Minute n° 19 PN n° 430, 441, 442, 450
10	Arc-boutant 7 Parement ouest - Comble	10.17	Trous de poutre ménagés dans le parement sud de la culée (XIX <sup>e</sup> s.).	Contemporain de 10.3, 10.9, 10.12, 10.14 Coupe 10.15	Minute n° 19 PN n° 430, 453
10	Arc-boutant 7 Parement sud	10.18	Trou de bois incliné pour l'installation d'une jambe de force.	Contemporain de 10.3, 10.9, 10.12, 10.14 Coupe 10.15	Minute n° 19 PN n° 453
<b>UM11 : Arc-boutant 8 situé entre les travées 9 et 10</b>					

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Clair-étage	11.1	<p>Élévation de la culée et de l'arc. La culée se divise en 4 niveaux. À la naissance du toit actuel se trouve le vestige d'un larmier bûché et pris dans la maçonnerie d'agrandissement de la culée. Au-dessus se développe la culée construite en grand et moyen appareil et le tas-de-charge de l'arc.</p> <p>L'ensemble mesure environ 3,50 m de haut par 2,50 m de large. La construction se poursuit dans des dimensions plus modestes sur environ 1,40 m de haut par 2,15 m de large. Commun à ces deux niveaux, un bloc monolithe amorce la couverture de l'arc. Enfin, au sommet de la culée se trouve une couverture de pierre en bâtière décorée de crochets, amortissement...</p> <p>L'ensemble est bâti en calcaire gris/blanc avec un mortier gris, deux trous de boulins ont été ménagés au sommet de la culée. Plusieurs marques lapidaires ont été relevées également sur le haut de la culée.</p>	<p>Postérieur à 11.8, 11.9 Contemporain de 11.10, 11.11 Lié à 11.10 Coupé par 11.2, 11.6</p>	<p>Minutes n°42, 43, 44 PN n°1197, 1199 à 1203, 1393,</p>
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Clair-étage	11.2	<p>Regroupe l'ensemble des restaurations qui ont été faites sur le parement de l'arc-boutant. Pour ces différentes reprises un calcaire jaune/beige a été utilisé. Les blocs ont des impacts de bretture mécanique = imitation des traces manuelles. = Restauration XX<sup>e</sup> s.</p> <p>Bouchage des trous de boulins de UC 11.1.</p> <p>Le mortier utilisé pour cette restauration est de couleur blanche avec une forte charge de sable, on note aussi l'usage d'un mortier similaire mais beige-rosé.</p>	<p>Coupe 11.1 Postérieur à 1.1, 1.3, 1.4... = 10.1</p>	<p>Minutes n°42, 43, 44 PN n°1199, 1200</p>
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Clair-étage	11.3	<p>Agrandissement de la culée construite contre le parement nord de l'arc-boutant initial. Cette extension présente des assises régulières comprises entre 20 et 26 cm de haut en moyenne. Sur la partie supérieure de la construction, les assises sont entre 13 cm et 15 cm de haut.</p> <p>On a noté la présence de quatre trous de boulin d'environ 12 cm de côté.</p>	<p>Postérieur à 11.1, 11.8, 11.10, 11.20... Construit contre 11.1 Sur 11.1 et 11.20 Lié à 11.12 et 11.13 Coupé par 11.5 Contemporain de 11.14</p>	<p>Minute n°42, 43, 44 PN n°1201</p>
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - clair-étage	11.4	<p>Trois assises ayant été perturbées ?</p>	<p>Postérieur à 11.1 Contemporain de 11.3</p>	<p>Minutes n°42, 43, 44 PN n°1201</p>
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Clair-étage	11.5	<p>Saignée inclinée qui court en deux endroits de la culée suivant la pente de la toiture. Aujourd'hui bouchée par un mortier de couleur beige, cette saignée maintenant en place des tuiles mécaniques (XX<sup>e</sup> s.). Il ne s'agit pas de l'emplacement d'une ancienne toiture puisque ces tuiles n'étaient pas associées avec un dispositif de charpente. Ce sont simplement des tuiles scellées au-dessus du raccord entre la toiture placée plus bas et le mur afin d'éviter l'infiltration de l'eau.</p>	<p>Coupe 11.1, 11.3, 11.12</p>	<p>Minute n°42, 43, 44</p>

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Clair-étage	11.6	Restauration de l'extrados de l'arc et de sa couverture. Elle semble respecter le dispositif précédent comme le suggèrent les éléments en place sur lesquelles vient s'installer la restauration. Cette reprise a été réalisée à l'aide de calcaire blanc, un dispositif de cales de bois, de brique et de pierre plate a servi au montage. Le mortier utilisé est de couleur grise. Datation : XIX <sup>e</sup> s.	Contemporain de 1.6, 1.92 Lié à 1.92 Antérieur à 11.2 Coupé par 11.2	Minute n°42, 43, 44 PN n°1169, 1170
11	Arc-boutant 8 - Parement nord - Clair-étage	11.7	Élément sculpté mis en œuvre dans le parement nord de la culée. Il s'agit d'un remploi médiéval comparable aux éléments sculptés réinstallés au niveau des gardes corps de la coursière UM18, 19. Mise en œuvre contemporaine de 11.3.	Antérieur à 11.2	PN n°1204
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Comble	11.8	Vestige de l'élévation romane qui se compose de 6 assises en pierres de taille en calcaire blanc dressées au marteau taillant. Elles mesurent entre 25 et 36 cm de haut, l'ensemble de l'unité atteint 2,12 m de haut par 1m de large environ. Côté nord la maçonnerie forme une chaîne d'angle tandis que du côté sud elle se termine par un arrachement. L'ouvrage est compris entre deux niveaux de corniche/larmier. Les queues des pierres où se situe l'arrachement sont taillées en dépouille. Le mortier est de couleur blanc/jaune avec des petits graviers pouvant atteindre plus d'un centimètre.	Antérieur à 11.10, 11.11, 11.14, 11.12 Lié à 11.9 Sous 11.10, 11.11	Minute n°21bis PN n°523, 531, 533, 535, 541, 542, 544, 546,
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest et est - Comble	11.9	Massif de maçonnerie correspondant à l'état roman du mur gouttereau nord. Dans sa maçonnerie on trouve des moellons bruts de petites dimensions bâtis avec un mortier gris/blanc contenant des graviers de 1/2 à 1 cm. Ce niveau de construction déborde d'env. 30 cm du parement ouest de la culée et côté sud, il se prolonge vers la nef. Cette unité de construction a servi par la suite à installer la culée de l'AB8.	Antérieur à 11.10, 11.11, 11.14, 11.12 Lié à 11.8 Sous 11.10, 11.11	Minute n°21bis PN n°533, 547, 554, 555
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Comble	11.10	Maçonnerie en grand appareil de la culée qui est construite sur les vestiges romans. Elle comprend une assise de réglage bâtie en tuf sur environ 13 cm de haut et 5 assises en calcaire blanc brettelé mesurant entre 50 cm et 60 cm de haut. L'ensemble qui mesure plus de 3,10 m de haut se termine par un larmier endommagé par les travaux récents de toiture. L'UC11.10 est mis en œuvre avec un mortier de chaux de couleur grise. Une marque lapidaire en forme de flèche est visible sur la quatrième assise.	Lié à 11.1, 11.11, Coupé par 11.15, 11.16, 11.18 Postérieur à 11.8, 11.9	Minute n°21bis PN n°523, 531, 536, 537, 538 à 540

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Comble	11.11	Maçonnerie de blocage installée contre le mur roman pour l'installation du grand appareil de la culée. Elle se compose de moellons bruts (gneiss, calcaires...) noyés dans un mortier gris contenant des graviers d'un calibre de 1/2 à 2 cm d'épaisseur. Cette maçonnerie a l'air d'avoir été versé entre la construction romane UC11.8 et les trois premières assises de la culée UC11.10. Lors de ces travaux, il semblerait que le mur d'arcatures roman était encore en place comme le suggèrent les négatifs visibles dans le blocage.	Lié à 11.10, Coupé par 11.15, 11.16, 11.18 Sur 11.8, 11.9	Minute n°21, 21bis PN n°523, 531, 533, 545
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Comble	11.12	Première étape d'extension de la culée vers le nord. La maçonnerie prend appui, coté sud, contre les vestiges de la nef romane UC11.8 et contre la culée initiale UC11.10. Côté nord, elle se termine par une césure verticale qui semble partir de fond et se finit par une césure en escalier (mur démonté). Un larmier sépare coupe horizontalement cette UC. Il a également été relevé trois trous de boulins. Deux sont situés sous le larmier et un seul 1,10 m au-dessus. La maçonnerie se compose de pierres de taille layées (emplois) ou brettelettes et de simples moellons équarris. Le tout est monté avec une charge importante de mortier gris qui contient de nombreux graviers d'un calibre de 1/2 à 1 cm. Le mortier a été beurré à la surface du parement. Un trou a été aménagé au sommet de la construction pour recevoir une poutre posée de chant (38 cm par 24 cm).	Postérieur à 11.8, 11.10, 11.20 Sous 11.13 Coupé par 11.14 Contemporain de 11.3, 11.13 Sur 11.20	Minute n°21bis PN n°523, 531
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Comble	11.13	Seconde étape d'extension de la culée en direction du nord. La construction prend appui sur l'UC11.12 qui paraît avoir été partiellement démonté pour lier les maçonneries entre-elles. Maçonnerie très proche UC11.12. à l'exception du beurrage. Deux trous de boulins traversants la culée sont réalisés dans l'agrandissement.	Postérieur à 11.8, 11.10, 11.12, 11.20 Contemporain de 11.12 Lié à 11.3 Coupé par 11.18 Coupe l'UM3 Sur 11.12 et 11.20	Minute n°21bis PN n°523, 531
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Comble	11.14	Trou réalisé pour l'installation d'une jambe de force qui devait reprendre la poutre placée au-dessus (UC11.12). En forme de sifflet, il mesure 36 cm de haut par 20 cm de large pour une profondeur de 8 cm.	Coupe 11.20 Contemporain de 11.3	Minute n°21bis PN n°531, 541, 542, 544, 546
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Comble	11.15	Trou réalisé au niveau de la quatrième assise de la culée dans l'angle sud/ouest. Il recevait une pièce de charpente inclinée placée entre la culée et le contrefort C7. Il mesure 17 cm de long pour 19 cm de profondeur, côté nord il mesure 21 cm de haut pour 27 cm côté sud. Sa découpe dans le bloc montre des traces de laye.	Coupe 11.10 En relation avec 1.101	Minute n°21bis PN n°538
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - Comble	11.16	Trou de poutre disposé de manière à recevoir une pièce de bois horizontale. Il a été réalisé après coup au moyen d'un pic au niveau de l'angle sud/ouest de la cinquième assise de la culée. Hauteur : 38 cm ; largeur : 22 cm ; profondeur : 22 cm.	Coupe 11.10 En relation avec 20.16	Minute n°21bis PN n°539, 540



UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
11	Arc-boutant 8 - Parement sud - comble	11.17	Trou de poutre ménagé dans le parement sud de la culée. Travaux de toiture du XIX <sup>e</sup> ou XX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 11.10, 11.16 En relation avec 11.18, 1.80	Minute n°21 PN n°532, 539
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest - comble	11.18	Trois trous de poutre de section carré ou proche du carré. Ils sont placés de manière à recevoir la toiture. Ils sont tous en repereement = faible profondeur. Travaux XIX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 11.10, 11.13 En relation avec 11.17, 1.80	Minute n°21 PN n°523, 531
11	Supprimé	11.19	Supprimé	Supprimé	Supprimé
11	Arc-boutant 8 - Parement ouest -	11.20	Unité de construction située au niveau du sol, elle apparaît comme la partie sommitale d'un contrefort venant doubler le contrefort roman UC.11.8. L'élévation comprend trois assises dont une assise formant larmier qui vient prolonger le larmier roman. Il est difficile d'évaluer où commence la reprise de ce contrefort dans le but de doubler la culée. Matériau : Calcaire blanc. Traces : bretture Deux trous de boulin traversant sont visible au niveau du sol du bas-côté.	Sous 11.12, 11.13, Antérieur à 11.12, 11.13 Postérieur à 11.8, 11.9 Contemporain de 20.18, 3.48 (?), 3.49 ( ?)	Minute n°21 PN n°523, 531, 541, 542, 544, 546, 553, 556, 557, 1366
UM12 : Mur est de la tour des cloches nord ouest					
UM13 : Mur visible dans le comble du bas-côté nord travée 2 entre l'UM12 et l'UM4					
UM14 : Tour d'escalier construite entre les travées 7 et 8. Elle se développe en hauteur à partir du bas-côté nord et se prolonge très largement au-dessus du mur gouttereau. Trois niveaux de la partie haute de la cathédrale sont servis par l'escalier : le comble, la coursière au pied des fenêtres hautes et la coursière de couronnement du mur gouttereau.					
14	Cage d'escalier - Clair-étage	14.1	Il s'agit de l'ensemble du parement de la cage d'escalier construit en grand appareil disposé en assise régulière (50 cm ± 5 cm). La pierre utilisée est un calcaire blanc qui présente des traces de d'outil (bretture) on relève aussi de nombreuses marques lapidaires. Le tout forme un ensemble cohérent et bien homogène. - Il semblerait que les pierres soient maintenues par des agrafes.	Antérieur à 1.75, 1.44, 1.49... Coupé par 14.2, 14.8, 14.11,	Minutes n°27, 33, 34, 36 PN n°715-726, 768, 769, 776, 867, 886, 888

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
14	Cage d'escalier - Clair-étage	14.2	Quatre pierres de taille changées dans le parement ouest et nord de la cage d'escalier. Les blocs sont des calcaires roses et blancs posés sur des cales de bois. Ils présentent des traces de boucharde et des ciselures relevées.	Coupe 14.1 Contemporain de 14.4	Minutes n°27 PN n°720, 721, 722,723
14	Cage d'escalier - Clair-étage	14.3	= 14.2		Minutes n°27, 33, 34, 36
14	Cage d'escalier - Clair-étage	14.4	Larmier en calcaire blanc changé sur les parements nord, nord-ouest et nord-est au niveau du raccord du toit du bas-côté nord. Blocs avec boucharde et ciselures relevées = XIX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 14.1, 14.10 Contemporain de 14.2, 14.3, 14.5, 14.6...	Minutes n°27, 33, 34, 36 PN n°727, 728
14	Cage d'escalier - Clair-étage	14.5	Cinq assises de calcaire à gryphées qui forment le couronnement pyramidal de la cage d'escalier. Éléments monolithes terminés par un décor. XIX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 14.1 Contemporain de 14.2, 14.3, 14.4, 14.6...	Minutes n°27, 33 PN n°756
14	Cage d'escalier - Clair-étage	14.6	Éléments de décor (créneaux) mis en couronnement de la cage d'escalier. Certains de ces éléments sont peut-être en remploi (?). XIX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 14.1 Contemporain de 14.2, 14.3, 14.4, 14.5...	Minutes n°27, 33, 34, 36 PN n°756
14	Cage d'escalier - Clair-étage	14.7	Dalles de pierres de calcaire blanc qui couvrent l'intérieur de la cage d'escalier. Traces breiture à la sous-face.	Contemporain de 14.1 Coupé par 14.6	Minutes n°27, 33, 34, 36 PN n°752, 754
14	Cage d'escalier - Clair-étage	14.8	Reprises de la partie haute du parement de la cage d'escalier à l'aide d'un calcaire blanc/jaune. Traces de marteau grain d'orge/breiture mécanique (XX <sup>e</sup> s.)	Contemporain de 14.9 Coupe 14.1	Minutes n°34, 36 PN n°750, 751
14	Cage d'escalier - Clair-étage	14.9	Trois blocs calcaire blanc/jaune réinsérés au niveau de la corniche. Ils occupent toute l'épaisseur du mur (XX <sup>e</sup> s.).	Contemporain de 14.8 Coupe 14.1	Minutes n°34, 36 PN n°755
14	Cage d'escalier - Comble du bas-côté nord	14.10	Ensemble du parement de la cage d'escalier construit en pierre de taille de grand et petit appareil. La pierre utilisée est un calcaire blanc. Le parement présente de nombreuses marques lapidaires. Traces de breiture.	Contemporain de 14.1, 1.70, 1.77 Coupé par 14.11 Antérieur à 1.75,	Minutes n°17 PN n°393
14	Cage d'escalier - Comble du bas-côté nord	14.11	Trou de poutre situé dans le parement nord de la cage d'escalier (XIX <sup>e</sup> s.), Poutre : XX <sup>e</sup> s.	Coupe 14.1 En relation avec 9.17	Minutes n°17 PN n°393
14	Cage d'escalier - Comble du bas-côté nord	14.12	Trou de poutre traversant le parement à pan coupé nord-ouest de la cage d'escalier.	Coupe 14.1 Relation avec 1.74	Minutes n°17 PN n°956

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
UM15 :					
15	Culée de l'arc-boutant 3.		Mur orienté sud-nord, construit contre le parement sud de l'UM6.	Postérieur à 6.1	Minute n° 12
<b>UM16 - Travée 7 : Garde-corps du clair-étage placé au niveau de la coursière inférieure qui court au pied des fenêtres hautes.</b>					
16	Garde-corps - Travée 7 - Clair-étage	16.1	Moitié ouest du garde-corps construit à l'aide de pierres posées de chant et ornées de sculptures. Le décor alterne des arcs en mitre et en plein cintre enfermant des rosaces et des masques. Chaque arc forme une travée marquée par pilastre surmontée d'un chapiteau. - 11 sculptures et fragments de sculptures Matériau : calcaire blanc Joint repris au ciment.	Reconstruction au XIX <sup>e</sup> s. Premier emploi date du XIV <sup>e</sup> siècle. Éléments sculptés XII <sup>e</sup> s.	Minute n° 32 PN n° 729 à 744
16	Garde-corps - Travée 7 - Clair-étage	16.2	Pierre d'appui moulurée placée en couronnement de la balustrade. Matériau : calcaire blanc	Contemporain de 16.4	Minute n° 32
16	Garde-corps - Travée 7 - Clair-étage	16.3	Moitié est de la balustrade construite en pierre de taille.	Sous 16.4 Coupé par 16.4 Antérieur à 16.4 Coupe 16.1	Minute n° 32
16	Garde-corps - Travée 7 - Clair-étage	16.4	Appui mouluré placé en couronnement de la balustrade. Matériaux : calcaire blanc Bon état de conservation.	Postérieur à 16.1, 16.2, 16.3	Minute n° 32

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
<b>UM17 - Travée 8 : Garde-corps du clair-étage placé au niveau de la coursière inférieure qui court au pied des fenêtres hautes</b>					
17	Garde-corps - Travée 8 - Clair-étage		Garde-corps entièrement construit à partir d'éléments sculptés. On compte 29 demi-reliefs et appuis décorés de trois niveaux de denticules. Le décor alterne d'arcs en mitre et en plein cintre enfermant des rosaces et des masques. Chaque arc forme une travée séparée par pilastre surmontée d'un chapiteau. Une corniche décorée de denticules couronne l'ensemble. Au dos des sculptures plusieurs modules présentent des marques des lapidaires et des traces de bretteuse (XIV <sup>e</sup> s.) ce qui suggère que les sculptures avaient été remployées dès le XIV <sup>e</sup> siècle peut-être déjà comme garde-corps. Matériaux : calcaire blanc, des cales de bois, de tuiles et de petites pierres - Appareil simple. Traces : taillant droit sur les faces sculptées et bretteuse au revers avec marques lapidaires Liant : mortier à base de ciment.	Reconstruction au XIX <sup>e</sup> s. Premier remploi date du XIV <sup>e</sup> siècle. Éléments sculptés XII <sup>e</sup> s.	Minute n°35 PN n°792 à 823 ; 962 à 973
<b>UM18 - Travée 9 : Garde-corps du clair-étage placé au niveau de la coursière inférieure qui court au pied des fenêtres hautes</b>					
18	Garde-corps - Travée 9 - Clair-étage		Moitié ouest du garde-corps de la travée 9. L'ensemble est construit à partir d'éléments sculptés provenant de l'ancienne cathédrale romane. L'ouvrage comprend 16 fragments (XII <sup>e</sup> s.). Le décor alterne d'arcs en mitre et en plein cintre enfermant des rosaces et des masques. Au dos des sculptures plusieurs modules présentent des marques des lapidaires et des traces de bretteuse (XIV <sup>e</sup> s.) ce qui suggère que les sculptures avaient été remployées dès le XIV <sup>e</sup> siècle peut-être déjà comme garde-corps. Matériaux : calcaire blanc, des cales de bois, de tuiles et de petites pierres - Appareil simple. Traces : taillant droit sur les faces sculptées et bretteuse au revers avec marques lapidaires Liant : mortier à base de ciment.	Reconstruction au XIX <sup>e</sup> s. Premier remploi date du XIV <sup>e</sup> siècle. Éléments sculptés XII <sup>e</sup> s.	Minute n°48 PN n° 1133 à 1149

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
<b>UM19 - Travée 10 : Garde-corps du clair-étage placé au niveau de la coursière inférieure qui court au pied des fenêtres hautes</b>					
19	Garde-corps - Travée 10 - Clair-étage	19.1	37 éléments sculptés en remploi ont servi à réaliser un garde-corps au droit de la coursière située entre les contreforts 7 et 8. Le décor alterne d'arcs en mitre et en plein cintre enfermant des rosaces et des masques. Une corniche décorée de denticules couronne l'ensemble. Matériaux : calcaire blanc, des cales de bois, de tuiles et de petites pierres - Appareil simple. Traces : taillant droit sur les faces sculptées et brettature au revers avec marques lapidaires Liant : mortier à base de ciment.	Reconstruction au XIX <sup>e</sup> s. Premier remploi date du XIV <sup>e</sup> siècle. Éléments sculptés XII <sup>e</sup> s.	Minute n°48 PN n° 1208 à 11213
19	Garde-corps - Travée 10 - Clair-étage	19.2	Reprise de la main courante du garde-corps.	Restauration XIX <sup>e</sup> siècle. Coupe 19.1	Minute n°48
<b>UM20 : Arc-boutant 9 situé entre les travées 10 et 11</b>					
20	Arc-boutant 9 - Parement ouest - clair-étage	20.1	Partie médiane de la culée de l'arc boutant 9. À la naissance du toit actuel se trouve le vestige d'un larmier bûché et pris dans la maçonnerie d'agrandissement de la culée. Au-dessus se développe un grand appareil de calcaire blanc. Les assises mesurent entre 55 et 60 cm de haut.	Coupé par 20.3 Lié à 20.8 Contemporain de 20.8, 20.9 Antérieur à 20.2, 20.10 et 20.11 Postérieur à 20.5, 20.6, 20.7	Minute n°49 PN n°1181, 1215,
20	Arc-boutant 9 - Parement ouest - clair-étage	20.2	Agrandissement de la culée depuis son parement nord. Cet ouvrage, long de 3,37 m, fait plus que doubler la culée initiale. Il est construit en moyen appareil de calcaire blanc disposé suivant des assises régulières comprises entre 20 cm et 26 cm de haut. Deux trous de boulin (12 cm de côté) ont été ménagés dans cette élévation.	Coupé par 20.3, 20.4, Contemporain de 20.11, 20.10	Minute n°49 PN n°1182

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
20	Arc-boutant 9 - Parement ouest - clair-étage	20.3	Regroupe l'ensemble des restaurations qui ont été faites sur le parement de l'arc-boutant. Pour ces différentes reprises, un calcaire jaune/beige a été utilisé. Les blocs ont des impacts de brettüre mécaniques. Restauration XX <sup>e</sup> s. Cette maçonnerie a servi à reprendre la saignée étroite et verticale (1,90 m de haut par 16 cm de large) qui coupe 20.1. Il s'agit sans doute du rebouchage d'une descente d'eau comme le suggère le creusement du larmier situé au pied de la reprise. Liant : mortier de couleur beige-rosé.	Coupe 20.2 Postérieur à 20.4 Contemporain de 11.2	Minute n°49 PN n°1181, 1182, 1215,
20	Arc-boutant 9 - Parement ouest - comble	20.4	Restauration de la partie supérieure de l'extension nord de la culée. Des blocs monolithes occupent quasiment toute la construction, certains mesure plus de 2,90 m. Il s'agit de calcaire présentant des ciselures relevées et des traces de boucharde.	Coupe 20.2 Antérieur à 20.3	Minute n°49 PN n°1182, 1201
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - comble	20.5	Vestige de l'élévation romane qui se compose de 5 assises en pierres de taille en calcaire blanc (marteau taillant). Les assises mesurent entre 17 cm et 44 cm de haut certaines (3/5) se composent de pierres posées de chant. L'ensemble de l'unité atteint 2,18 m de haut par 1,20 m de large environ. Côté nord la maçonnerie forme une chaîne d'angle tandis que du côté sud elle se termine par un arrachement. L'ouvrage est compris entre deux niveaux de corniche/larmier. Les queues des pierres où se situe l'arrachement sont taillées en dépouille. Le mortier est de couleur blanc/jaune avec des petits graviers de plus d'1 centimètre.	Contemporain de 20.6 et 20.7, 11.8, 11.9 Sous 20.8, 20.9, Antérieur à 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.18	Minute n°54 PN n°1135, 1136, 1337, 1138
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - comble	20.6	Massif de maçonnerie correspondant à l'état roman du mur gouttereau nord. Il s'agit d'une maçonnerie formée de quatre assises dans laquelle on trouve des moellons bruts et équarris de petites dimensions. Du côté nord, leur disposition tant à former un arrêt vertical pouvant indiquer l'emplacement du décor d'arcature de la nef romane. La mise en œuvre a été faite avec un mortier gris/blanc contenant des graviers de 1/2 à 1 cm. Ce niveau de construction déborde d'environ 30 cm du parement ouest de la culée et côté sud, il se prolonge vers la nef. Cette unité de construction a servi par la suite à installer la culée de l'A-B9.	Contemporain de 20.5 et 20.7, 11.8, 11.9 Sous 20.8, 20.9 Antérieur à 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.18	Minute n°54 PN n°1134,

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - comble	20.7	Massif de maçonnerie correspondant à l'état roman du mur gouttereau nord. Il s'agit de la fourrure du mur d'arcatures prise entre les UC 20.5 et 20.6. Elle se compose de moellons bruts noyés dans une charge importante de mortier. = 20.6	Lié à 20.5, 20.6, Contemporain de 11.8, 11.9 Sous 20.8, 20.9 Antérieur à 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.18	Minute n°54 PN n°1134,
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - comble	20.8	Maçonnerie en grand appareil de la culée qui est construite sur les vestiges romans. Elle comprend un niveau de calage (cales de schiste) puis 5 assises en calcaire blanc brettelé mesurant entre 50 cm et 60 cm de haut. Les blocs mesurent environ 1 m de long ± 5 cm. L'élévation totale de la culée visible depuis la comble mesure environ 3 de haut et se termine par un larmier endommagé par les travaux de toiture (XIX <sup>e</sup> /XX <sup>e</sup> s. ?). L'UC 20.8 est mis en œuvre avec un mortier de chaux de couleur gris/blanc. Une marque lapidaire en forme de flèche est visible sur la quatrième assise.	Contemporain de 20.1, 20.9, 11.10, 11.11... Lié à 20.1 Antérieur à 20.10, 20.11, 20.2 Coupé par 20.14, 20.12 Postérieur à 20.5, 20.6, 20.7, 20.18	Minute n°54 PN n°1135
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - comble	20.9	Maçonnerie de blocage installée contre le mur roman pour l'installation du grand appareil de la culée. Elle se compose de moellons bruts (Schistes, gneiss, calcaires...) noyés dans un mortier gris contenant des graviers d'un calibre de 1/2 à 2 cm d'épaisseur. Cette maçonnerie a l'air d'avoir été versée entre la construction romane UC20.5 et les trois premières assises de la culée UC20.8.	Contemporain de 20.1, 20.8, 11.10, 11.11... Postérieur à 20.5, 20.7	Minute n°54 PN n°1135, 1336
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - comble	20.10	Extension de la culée vers le nord. La maçonnerie prend appui, coté sud, contre les vestiges de la nef romane et contre la culée. La maçonnerie se compose de pierres de taille dressées au marteau taillant (emplois) ou au marteau brettelé et de simples moellons équarris. Le tout est monté avec une charge importante de mortier gris qui contient de nombreux graviers d'un calibre de 1/2 à 1 cm. Le mortier a été beurré à la surface du parement. Un trou a été aménagé au sommet de la construction pour recevoir une poutre posée de chant.	Postérieur à 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.18, Contemporain de 20.2, 20.11	Minute n°54 PN n°1338, 1339, 1340
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - comble	20.11	Seconde étape d'extension de la culée en direction du nord. La construction prend appui sur l'UC20.10 qui paraît avoir été partiellement démonté pour lier les maçonneries entre-elles.	Contemporain de 20.2, 20.10 Lié à 20.2 Coupé par 20.14 Postérieur à 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.18,	Minute n°54 PN n°1338, 1340

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - comble	20.12	Trou de poutre disposé de manière à recevoir une pièce de bois horizontale. Il a été réalisé après coup au moyen d'un pic au niveau de l'angle sud/ouest de la cinquième assise de la culée. Hauteur : 33 cm ; largeur : 21 cm ; profondeur : 18 cm	Coupe 20.8 En relation avec 11.16	
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - comble	20.13	Trou réalisé pour l'installation d'une jambe de force qui devait reprendre la poutre placée au-dessus. En forme de sifflet, il mesure 30 cm de haut par 25 cm de large pour une profondeur de 6 cm.	Contemporain de 20.10, 20.11, 20.2 Coupe 20.18	Minute n°54
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - comble	20.14	Trois trous de poutre de section carré. Ils sont placés de manière à porter la toiture. Travaux XIX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 20.11 En relation avec 1.80	Minute n°54 PN n°1138
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - Comble	20.15	Trou de poutre ménagé dans le parement sud de la culée. Travaux de toiture du XIX <sup>e</sup> ou XX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 20.16 En relation avec 1.80	Minute n°54
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement sud - Comble	20.16	Trou de poutre disposé de manière à recevoir une pièce de bois horizontale. Il a été réalisé après coup au moyen d'un pic au niveau de l'angle sud/est de la cinquième assise de la culée. Hauteur : 37 cm ; largeur : 20 cm ; profondeur : 24 cm	Coupe 20.17 En relation avec 11.16	Minute n°54
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement sud - Comble	20.17	Parement sud de la culée construit en carreaux et boutisses = 20.8		Minute n°54
20	Arc-boutant 9 - Culée - Parement ouest - Comble	20.18	Unité de construction située au niveau du sol, elle apparaît comme la partie sommitale d'un contrefort venant doubler le contrefort roman UC.20.5. L'élévation visible comprend trois assises dont une assise formant larmier qui vient prolonger le larmier roman. Matériau : calcaire blanc. Traces : marteau taillant	Sous 20.10, 20.11 Antérieur à 20.10, 20.11 Postérieur à 20.5, 20.6 et 20.7 Contemporain de 11.20, 3.48, 3.49	Minute n°54 PN n°1139, 1140



UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
UM21 - Travée 11 : Garde-corps du clair-étage placé au niveau de la coursière inférieure qui court au pied des fenêtres hautes					
21	Garde-corps - Travée 11 - Clair-étage	21.1	Garde corps de la travée 11 composé de 34 éléments sculptés en rempli. Le décor alterne d'arcs en mitre et en plein cintre enfermant des rosaces et des masques. Une corniche décorée de denticules couronne l'ensemble. Matériaux : calcaire blanc, des cales de bois, de tuiles et de petites pierres - Appareil simple. Traces : marteau taillant droit sur les faces sculptées et brettüre au revers avec marques lapidaires Liant : mortier à base de ciment.	Reconstruction au XIX <sup>e</sup> s. Premier emploi date du XIV <sup>e</sup> siècle. Éléments sculptés XII <sup>e</sup> s.	Minute n°61 PN n°1205, 1401, 1402, 1419, 1498, 1499 à 1503
21	Garde-corps - Travée 11 - Clair-étage	21.2	Corniche décorée de denticules.		Minute n°61 PN n°1205, 1401, 1402,
UM22 - Travée 12 : Garde-corps du clair-étage placé au niveau de la coursière inférieure qui court au pied des fenêtres hautes					
22	Garde-corps - Travée 12 - Clair-étage	22	Garde-corps composé de 5 dalles de pierre dressées. L'ensemble mesure 95 cm haut par 3,59 m de long et par 26 cm d'épaisseur. Trois ouvertures en arc brisé servent à l'écoulement de l'eau de pluie qui pourrait atteindre la coursière. Le sommet du garde-corps se termine par un profil en bec de corbin qui se poursuit sur environ 14 cm sur le parement de la tour d'escalier UM26. Un chanfrein horizontal anime le tiers inférieur du garde-corps. Matériaux : calcaire blanc Traces : brettüre	Lié à l'26.1 et C10 (UC1.118) Contemporain de 26.1, 1.118, 1.119, UM23	PN n°1206, 1414,1420, 1504,1505

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
<b>UM23 - Travée 13 : Garde-corps du clair-étage placé au niveau de la coursière inférieure qui court au pied des fenêtres hautes</b>					
23	Garde-corps - Travée 13 - Clair-étage	23	Composé de 5 dalles de pierre dressées, le garde-corps mesure 3,88 m de long 94 cm de haut et 26 cm d'épaisseur. Le module des dalles varie entre 58 cm et 1,03 m de large. Trois chapeaux en arc brisé ont été réalisés à la base du garde-corps afin d'assurer l'évacuation des eaux de pluie. Le sommet du garde-corps se termine par un profil en bec de corbin et un chanfrein orne le tiers inférieur. Matériaux : calcaire blanc, Traces : brette	Lié à UM27 et les contreforts 10 et 11 Contemporain de 1.118, 1.120, 1'UM22,	PN n° 1207, 1422, 1506, 1507, 1508
<b>UM24 : Arc-boutant 10 situé entre les travées 11 et 12</b>					
24	Arc-boutant 10 - Culée - Parement ouest - Clair-étage	24.1	L'UC 24.1 intègre la culée et l'arc de l'arc-boutant 10. La culée est construite en pierre de taille de grand appareil (hauteur : 65 cm par 75 cm de haut ± 5 cm). Un larmier mouluré assure un raccord étanche entre la culée et le toit du comble du bas-côté nord. L'arc formé de claveau étroit est parfaitement lié à la culée par son sommet. Le larmier qui le coiffe présente le même type de profil que celui de la culée. Matériaux : calcaire blanc coquillé, Traces : Brette Deux bouchons en calcaire blanc = (échafaudage ?, levage ?...)	Contemporain de 26.1, Antérieur à 24.2, 24. 3, 24.4,	Minute n° 57 PN n° 1408 à 1417 ; 1578, 1579, comble : 1565, 1567, 1568, 1569
24	Arc-boutant 10 - Culée - Parement ouest - Clair-étage	24.2	Arc construit sous l'intrados de l'arc boutant dans le but de le renforcer. Il vient partiellement obstruer le jour ménagé sur le parement nord de la tour d'escalier (UM26). Un larmier a été réalisé au-dessus de la toiture dans le prolongement de celui de la culée primitive (UC24.1). Matériaux : calcaire blanc coquillé, Traces : Brette Datation : (1581)	Postérieur à 24.1, 26.1 Antérieur à 24.3, 24.4	Minute n° 57 PN n° 1407 à 1409, 1413, 1415, 1516

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
24	Arc-boutant 10 - Culée - Parement ouest - Clair-étage	24.3	Changement d'un module de pierre Matériaux : calcaire rosé Traces : ciselures relevées et bouchardes Restauration : XIX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 24.2 Antérieur à 24.4 Postérieur à 24.1, 24.2	Minute n°57
24	Arc-boutant 10 - Culée - Parement ouest - Clair-étage	24.4	Restauration du parement Matériaux : calcaire ocre/rose Traces : marteau grain d'orge (outil à percussions mécaniques) Liants : mortier à base de ciment Restauration : XX <sup>e</sup> siècle. (Archi. E. Senès)	Coupe 24.1, 24.2 Postérieur à 24.1, 24.2, 24.4	Minute n°57 PN n°1410, 1415
<b>UM25 - Arc-boutant 11 situé entre les travées 12 et 13</b>					
25	Arc-boutant 11 - Culée - Parement ouest - Clair-étage	25.1	Culée et arc de l'arc boutant 11. Construction en grand appareil de pierre de taille. Les assises mesurent entre 55 cm et 65 cm de haut par 90 cm et 1,20 m de long. Les claveaux de l'arc atteignent 32 cm de haut par 29 cm et 56 cm de long. L'arc est surmonté d'un égout. Matériaux : calcaire blanc coquillé, Traces : Bretture Liants : mortier gris fin avec des nodules de chaux Datation : XIII <sup>e</sup> siècle	Contemporain de 24.1 et 1.118	PN n°1423 à 1431, 1576, 1577
25	Arc-boutant 11 - Culée - Parement ouest - Clair-étage	25.2	Arc construit sous l'intrados de l'arc boutant dans le but de le renforcer. Les claveaux mesurent de 14 cm et 26 cm de long par environ 30 cm de haut. Création d'un larmier pour poursuivre celui de la culée initiale UC25.1. Matériaux : calcaire blanc coquillé, Traces : Bretture Liant : mortier de chaux gris fin sableux avec des nodules de chaux Datation : fin XVI <sup>e</sup> siècle (1581)	Contemporain de 24.2 Sous 25.1	PN n°1427, 1428, 1429, 1430, 1576, 1577
25	Arc-boutant 11 - Culée - Parement ouest - Clair-étage	25.3	Changement de plusieurs modules de pierre et notamment d'une partie de l'égout installé sur l'arc. Cette restauration s'est faite au moyen de deux grandes dalles de plus de 1 m de long. Matériaux : calcaire rosé Traces : ciselures relevées et bouchardes Restauration : XIX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 25.1 et 25.2	PN n°1576, 1577

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
25	Arc-boutant 11 - Culée - Parement ouest - Clair-étage	25.4	Restauration du couronnement de la culée et reprises de plusieurs pierres du parement. Matériaux : calcaire ocre/rose Traces : marteau grain d'orge (outil à percussions mécaniques) Liant : mortier à base de ciment Restauration : XX <sup>e</sup> siècle. (Arch. E. Senès ?)	Coupe 25.1 Contemporain de 24.3	PN n°1576, 1577
25	Arc-boutant 11 - Culée - Parement ouest - Clair-étage	25.5	Rebouchage de deux céures inclinées suivant des pentes affrontées. Leur dessin indique qu'il s'agissait d'entailles destinées à recevoir les tuiles d'une toiture. Il s'agissait de tuiles mécaniques plates de 40 cm de long et hautes d'environ 4 cm. Liant : bouchage au mortier ocre à base de ciment Travaux XX <sup>e</sup> siècle	Coupe 25.1, 25.2	PN n°1431, 1576
<b>UM26 - Tour d'escalier située entre les travées 11 et 12 du clair-étage</b>					
26	Tour d'escalier - Clair-étage entre les travées 11 et 12	26.1	Élévation de la tour d'escalier au niveau du clair-étage. La maçonnerie se compose de pierres de taille en grand appareil formant le parement extérieur à pans coupés de la tour et le parement intérieur de la cage d'escalier circulaire. Matériaux : calcaire blanc Traces : Bretture Liant : gris fin avec des nodules de chaux	Contemporain de 24.1, 1.118, 1.119, 1.120... Coupé par 26.2, Antérieur à 1.109, 1.112	Minute n°57 PN n°1397 à 1407; 1418 à 1421; 1438, 1439, 1465, 1466
26	Tour d'escalier - Parement ouest - Clair-étage entre les travées 11 et 12	26.2	Construction de la porte ouest de la tour d'escalier donnant sur la coursière. Cette réalisation s'est faite à partir d'un jour ménagé dans la construction initiale de la tour (UC26.1). L'installation de la retombée est de l'arcade dans la tour d'escalier appartient également à cette UC. Lors de la construction de l'arcade le jour ménagé dans le parement ouest de tour a été muré. Matériaux : calcaire blanc coquillé Traces : Bretture Liants : mortier gris fin avec des nodules de chaux	Coupe 26.1 Postérieur à 26.1 Contemporain de 1.109, 1.112, 1.113	Minute n°57 PN n°1397, 1498, 1401 à 1407, 1438, 1439

UM	Localisation	UC	Description	Relations stratigraphiques	Minute et PN
26	Tour d'escalier - Clair-étage entre les travées 11 et 12	26.3	Reconstruction de la partie haute de la tour d'escalier. La reprise se situe au niveau de la corniche de couronnement du mur gouttereau. Matériaux : calcaire ocre/rose Traces : marteau grain à percussions mécaniques Liant : mortier à base de ciment Restauration : XX <sup>e</sup> siècle.	Sur 26.1 Postérieur à 26.1	PN n°1397, 1498, 1401 à 1407, 1438, 1439
<b>UM27 - Contrefort</b>					
27	Contrefort - Bas-côté nord à la jonction de la nef et du chevet	27.1	Maçonnerie homogène du puissant contrefort épaulant la jonction entre le bas-côté nord de la nef et le chevet. Il est construit au droit du contrefort 11 du clair-étage. Il se développe dans le sens sud-nord sur environ 7,60 m de long et 95 cm de large. Construit en grand appareil pouvant atteindre 1,60 m de long par 40 cm de haut. Le couvrement du contrefort est surmonté d'un amortissement décoré de crochets. Il est ouvert de d'une baie géminée donnant dans le comble du bas-côté nord et dépassant de la toiture actuelle. Matériaux : calcaire blanc coquillé, Traces : Bretagne Liants : mortier gris fin avec des nodules de chaux Datation : XIII <sup>e</sup> siècle	Lié à C11, Contemporain de C11, 1.118	PN n°1493 à 1497; 1507 à 1510, 1539, 1540
27	Contrefort - Bas-côté nord à la jonction de la nef et du chevet	27.2	Reprise du parement de couverture du contrefort. Matériaux : calcaire ocre/rose Traces : marteau grain d'orge (outil à percussions mécaniques) Liant : mortier à base de ciment Restauration : XX <sup>e</sup> siècle.	Coupe 27.1	

## Annexe 2. Inventaire des documents graphiques

Vienne (38) - Cathédrale Saint-Maurice - Place Saint-Paul  
Code opération : 38 544 22 9750

Parcelle : BD 124

N°	Type	Description	Échelle	Support	Auteur
1	Minute	UM1 - Clair-étage - Contrefort 3 au niveau de la coursière - Parement est	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
2	Minute	UM1 - Clair-étage - Jonction entre travées 4 et 5 - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
3	Minute	UM1 au niveau des fenêtres hautes - jonction entre les travées 6 et 7 - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
4	Minute	UM1 travée 4 au niveau de comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	I. Parron
5	Minute	UM1 travée 3 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
6	Minute	UM12 au niveau du comble - Parement est	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
7	Minute	UM4 au niveau du comble - Parements ouest et sud	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
8	Minute	UM1 travée 2 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
9	Minute	UM1 travée 5 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
10	Minute	UM10 au niveau du comble - Parement ouest et sud	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
11	Minute	UM1 travée 6 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
12	Minute	UM6 au niveau du comble - Parements ouest et sud	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
13	Minute	UM1 travée 7 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
14	Minute	UM7 au niveau du comble - Parements nord et sud	1/20e	Calque polyester	J. Dupanloup
15	Minute	UM8 au niveau du comble - Parement ouest UM3 travée 6 - Parement sud	1/20e	Calque polyester	I. Parron
16	Minute	UM3 au niveau des travées 5 et 6 - Parement nord	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
16bis	Minute	UM3 au niveau des travées 5 et 6 - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
17	Minute	UM1 travée 8 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
18	Minute	UM9 au niveau du comble - Parements ouest et sud	1/20e	Calque polyester	J. Dupanloup
19	Minute	UM10 au niveau du comble - Parement ouest et sud	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
20	Minute	UM1 travée 9 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
21	Minute	Relevé de UM11 au niveau du comble - Parements ouest et sud	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
22	Minute	Relevé de UM8 au niveau du comble - Parement sud	1/20e	Calque polyester	I. Parron
23	Minute	UM1 travée 10 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
24	Minute	UM1 travée 11 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
25	Minute	UM1 travée 12 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard
25bis	Minute	UM1 travée 13 au niveau du comble - Parement nord	1/20e	Calque polyester	C. Gaillard

N°	Type	Description	Échelle	Support	Auteur
26	Minute	UM9, clair étage, culée de l'arc boutant - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	A. Devillechaise
27	Minute	UM14 (tour d'escalier), clair étage - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	Q. Rochet
28	Minute	UM1, C5, clair étage - Parement est	1/20e	Calque polyester	M. Zannettacci
29	Minute	UM1 travée 7, clair étage - Parement nord	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
30	Minute	UM9 au-dessus de la toiture, culée de l'arc boutant et prolongement nord - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	A. Devillechaise
31	Minute	UM1 travée 8, clair étage - Parement nord	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
32	Minute	UM16 travée 7 - Parement sud	1/20e	Calque polyester	Q. Rochet
33	Minute	Relevé en développé de l'UM14 au niveau des fenêtrées hautes - Parements est et nord	1/20e	Calque polyester	M. Zannettacci
34	Minute	Relevé en développé de l'UM14, partie sommitale - Parement nord	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
35	Minute	UM17 travée 8 - Parement sud	1/20e	Calque polyester	Q. Rochet
36	Minute	Relevé en développé de l'UM14, clair étage - Parement nord	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
37	Minute	UM10, clair étage, culée de l'arc boutant - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	A. Devillechaise
38	Minute	UM10 travée 8, au-dessus de la toiture, culée de l'arc boutant et prolongement nord - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	A. Devillechaise
39	Minute	UM3 travée 8 au niveau du comble - Parement sud	1/20e	Calque polyester	I. Parron
40	Minute	UM9 au niveau du comble, culée de l'arc boutant - Parement est	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
41	Minute	UM3 travées 7 et 8 - Parement nord	1/50e	Calque polyester	A. Devillechaise
42	Minute	UM11, culée de l'arc boutant 8 - Partie nord - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	A. Devillechaise
43	Minute	UM11, culée de l'arc boutant 8 - Partie sud - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	A. Devillechaise
44	Minute	UM11, culée de l'arc boutant 8 - Partie supérieure - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	A. Devillechaise
45	Minute	UM1 - Travée 9 - Clair-étage - Arcade - Parement nord	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
46	Minute	UM1 - Travée 10 - Clair-étage - Arcade - Parement nord	1/20e	Calque polyester	F. Cousseau
47	Minute	UM1 - Entre les travées 8 et 9 au niveau de la courrière - Clair-étage - Parement nord	1/20e	Calque polyester	F. Cousseau
48	Minute	UM18 - Garde-corps de la courrière du clair-étage - T9 - Parement sud. UM19 - Garde-corps de la courrière du clair-étage - T10 - Parement sud.	1/20e	Calque polyester	F. Cousseau
49	Minute	UM20 - Culée de l'arc-boutant 9 - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	A. Devillechaise
50	Minute	UM1 - Entre les travées 9 et 10 au niveau de la courrière - Clair-étage - Parement nord	1/20e	Calque polyester	F. Cousseau
51	Minute	UM1 - Entre les travées 10 et 11 au niveau de la courrière - Clair-étage - Parement nord	1/20e	Calque polyester	F. Cousseau
52	Minute	UM20 - Implantation de l'arc-boutant 9 - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	I. Parron

N°	Type	Description	Échelle	Support	Auteur
53	Minute	UM3 - Arcades sommitales du mur nord des chapelles - Travées 9 et 10	1/20e	Calque polyester	A. Devillechaise
54	Minute	UM20 - Culée de l'arc-boutant 9 - Comble - Parement ouest	1/20e	Calque polyester	F. Cousseau
55	Minute	UM3 - Chapelles nord - Travées 9 et 10 - Parement nord	1/50e	Calque polyester	A. Devillechaise
56	Minute	UM3 - Chapelle nord travée 11 et des arcs formers des chapelles nord détruites - Parement nord	1/50e	Calque polyester	A. Devillechaise
57	Minute	UM24 (arc-boutant 10) et de l'UM26 (tour d'escalier est) - Parement ouest	1/50e	Calque polyester	A. Devillechaise
58	Minute	UM1 - Travée 11 - Clair-étage - Arcade - Parement nord	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
59	Minute	UM1 - Travée 12 - Clair-étage - Arcade - Parement nord	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
60	Minute	UM1 - Travée 13 - Clair-étage - Arcade - Parement nord	1/20e	Calque polyester	E. Bouticourt
61	Minute	UM21 - Garde corps de la travée 11 au niveau de la coursière - Parement nord	1/20e	Calque polyester	M. Zannettacci
62	Minute	UM3 - Arcades sommitales du mur nord des chapelles - Travées 11	1/20e	Calque polyester	M. Zannettacci



### Annexe 3. Inventaire des photographies numériques (PN)

Vienne (38) - Cathédrale Saint-Maurice - Place Saint-Paul  
Code opération : 38 544 22 9750

Parcelle : BD 124

#### Annexe 3.1. Inventaire des photographies numériques (PN)

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1	UM1 - C4	Parement ouest - mortier - cales	ouest	4/9/2008	E.B
2	UM1 - C4	Parement ouest - mortier - cales	ouest	4/9/2008	E.B
3	UM1 - T5	Fenêtre - piédroit est	nord	4/9/2008	E.B
4	UM1 - T5	Fenêtre - piédroit est	nord	4/9/2008	E.B
5	UM1 - T5	Culot sculpté ouest - ES1	nord-ouest	4/9/2008	E.B
6	UM1 - T5	Culot sculpté est - ES2	nord-est	4/9/2008	E.B
7	UM1 - T5	Fenêtre - claveaux ouest	nord	4/9/2008	E.B
8	UM1 - T5	Fenêtre - claveaux ouest	nord	4/9/2008	E.B
9	UM1 - T5	Fenêtre - remplage ouest - cales	nord	4/9/2008	E.B
10	UM1 - T5	Fenêtre - côté est - cales	nord	4/9/2008	E.B
11	UM1 - T5 - C5	Entre C4 et UC 1.1	nord-est	4/9/2008	E.B
12	UM1 - C5	Parement ouest - Bloc de calcaire blanc - boucharde et ciselure	ouest	4/9/2008	E.B
13	UM1 - T5 - C5	Parement ouest de C5 - Parement nord de UM1	nord-ouest	4/9/2008	E.B
14	UM1 - T5	Culot sculpté ouest - ES1	nord-est	4/9/2008	E.B
15	UM1 - T6	Parement nord - reprise du parement	nord-est	4/10/2008	E.B
16	UM1 - T6	Parement nord - boucharde et ciselure relevée	nord	4/10/2008	E.B
17	UM1 - C4 - T5	Parement ouest - boucharde et ciselure	ouest	4/10/2008	E.B
18	UM1 - T5 - C3	Parement sud - cales	sud	4/10/2008	E.B
19	UM1 - T5 - C3	Parement est - vue d'ensemble de C3	est	4/10/2008	E.B
20	UM1 - T5 - C3	Parement est - vue d'ensemble de C3	est	4/10/2008	E.B
21	UM1 - T5	Parement nord - vue d'ensemble	nord-est	4/10/2008	E.B
22	UM1 - T5	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/10/2008	E.B
23	UM1 - C4	Parement ouest - vestige de l'arc-boutant	ouest	4/10/2008	E.B
24	UM1 - C4	Parements ouest et nord - vestige de l'arc-boutant	nord-ouest	4/10/2008	E.B
25	UM1 - T5	Fenêtre - retombée est - calage	nord	4/10/2008	E.B
26	UM1 - T5	Fenêtre - retombée est - calage	nord	4/10/2008	E.B
27	UM1 - C4	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/10/2008	E.B
28	UM1 - T5	Fenêtre - claveaux et clé de l'arc	nord	4/11/2008	E.B
29	UM1 - T6	Fenêtre - Détail de l'arc - système de cales	nord	4/11/2008	E.B
30	UM1 - T6	Fenêtre - Détail de l'arc - système de cales	nord	4/11/2008	E.B
31	UM1 - T6	Fenêtre - arc formeret	nord	4/11/2008	E.B
32	UM1 - T5	Fenêtre - arc formeret	nord	4/11/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
33	UM1 - C4	Parement ouest	ouest	4/11/2008	E.B
34	UM1 - C4	Parement ouest - traces de pics	ouest	4/11/2008	E.B
35	UM1 - C4	Parement ouest - liaison entre C4 et l'arc-boutant	ouest	4/11/2008	E.B
36	UM1 - C4	Parement ouest - liaison entre C4 et l'arc-boutant	ouest	4/11/2008	E.B
37	UM1 - T5	Parement nord - côté est - ue d'ensemble	nord	4/11/2008	E.B
38	UM1 - T5	Parement nord	nord	4/11/2008	E.B
39	UM1 - T5	Parement nord	nord	4/11/2008	E.B
40	UM1 - T5	Parement nord	nord	4/11/2008	E.B
41	UM1 - T5 - C3	Parement est - restauration de C3, travaux 2007	nord-est	4/11/2008	E.B
42	UM1 - T5	Fenêtre - Intrados	nord	4/14/2008	E.B
43	UM1 - T5	Fenêtre - Intrados	nord	4/14/2008	E.B
44	UM1 - T5	Fenêtre - Intrados	nord	4/14/2008	E.B
45	UM1 - T5	Fenêtre - Intrados	nord	4/14/2008	E.B
46	UM1 - T5	Fenêtre - Intrados	nord	4/14/2008	E.B
47	UM1 - T5	Fenêtre - Intrados	nord	4/14/2008	E.B
48	UM1 - T6 - C4	Parement nord - liaison	nord	4/14/2008	E.B
49	UM1 - T6 - C4	Parement nord - liaison	nord	4/14/2008	E.B
50	UM1 - T6 - C4	Parement nord - liaison	nord	4/14/2008	E.B
51	UM1 - T6	Parement nord - système de calage des pierres	nord	4/14/2008	E.B
52	UM1 - T6	Parement nord - système de calage des pierres	nord	4/14/2008	E.B
53	UM1 - T6	Parement nord - système de calage des pierres	nord	4/14/2008	E.B
54	UM1 - T6	Parement nord - Liaison voussure	nord	4/14/2008	E.B
55	UM1 - T6	Parement nord - moitié ouest - liaison voussur	nord	4/14/2008	E.B
56	UM1 - T5	Parement nord - moitié ouest - vue d'ensemble	nord	4/14/2008	E.B
57	T5 - UM1 - C3	Parement nord - moitié ouest - vue d'ensemble	nord	4/15/2008	E.B
58	UM1 - T5	Parement nord - vue d'ensemble	est	4/15/2008	E.B
59	UM1 - C4	Parement est - chanfrein	nord	4/15/2008	E.B
60	UM1 - C4	Parement nord - découpe de C4, travaux 2007	nord	4/15/2008	E.B
61	UM1 - C4	Parement est - insertion de l'arc de T6 dans C4	est	4/15/2008	E.B
62	UM1 - C4	Parement est - liaison entre C4 et UM7	est	4/15/2008	E.B
63	UM1 - C4	Parement est - liaison entre C4 et UM7	est	4/15/2008	E.B
64	UM1 - T6	Parement nord - culot	nord	4/15/2008	E.B
65	UM1 - T6	Parement nord - détail du système de cales	nord	4/15/2008	E.B
66	UM1 - T6	Parement nord- détail du système de cales	nord	4/15/2008	E.B
67	UM1 - T5	Parement nord - découpe de T5, travaux 2007	nord	4/15/2008	E.B
68	UM1 - T5	Parement nord - découpe de T5, travaux 2007	nord	4/15/2008	E.B
69	UM1 - C5	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/15/2008	E.B
70	UM1 - C5	Parement nord - détail	nord	4/15/2008	E.B
71	UM1 - C5	Parement nord - détail	nord	4/15/2008	E.B
72	UM1 - T6	Fenêtre - intrados de l'arc - liaison entre différents parements	ouest	4/15/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
73	UM1- T6	Fenêtre - intrados de l'arc	ouest	4/15/2008	E.B
74	UM1- T6	Fenêtre - intrados de l'arc	ouest	4/15/2008	E.B
75	UM1- T6	Fenêtre - intrados de l'arc	nord-est	4/15/2008	E.B
76	UM1- T6	Fenêtre - intrados de l'arc - détail du système de cales	nord-est	4/15/2008	E.B
77	UM1- T6	Fenêtre - intrados de l'arc - détail du système de cales	ouest	4/15/2008	E.B
78	UM1- T6	Fenêtre - arc formeret est - liaison entre différent parement	nord	4/15/2008	E.B
79	UM1- T6	Fenêtre - arc formeret est	nord	4/15/2008	E.B
80	UM1- T6	Parement ouest - marque de taille - détail	ouest	4/15/2008	E.B
81	UM1 - T6	Fenêtre - intrados de l'arc - système de cales de schiste	ouest	4/15/2008	E.B
82	UM1 - T6	Face d'une cale de bois	dessus	4/15/2008	C. G
83	UM1 - T6	Tranche d'une cale de bois	dessus	4/15/2008	C. G
84	UM1 - T5	Parement nord - découpe de T5, travaux 2008	nord	4/15/2008	C. G
85	UM1 - T5	Parement nord - découpe de T5, travaux 2008	nord	4/15/2008	C. G
86	UM1 - T5	Parement nord - découpe de T5, travaux 2008	nord	4/15/2008	C. G
87	UM1 - T5	Parement nord - balustrade	nord	4/15/2008	C. G
88	UM1 - T5	Parement nord - découpe de T5, travaux 2008	nord	4/15/2008	C. G
89	UM1 - T5	Parement nord - découpe de T5, travaux 2008	nord	4/15/2008	C. G
90	UM1 - T5	Parement nord - découpe de T5, travaux 2008	nord	4/15/2008	C. G
91	UM1 - T5	Parement nord - découpe de T5, travaux 2008	nord	4/15/2008	C. G
92	UM1 - T5	Parement nord - découpe de T5, travaux 2008	nord	4/15/2008	C. G
93	UM1 - T6	Fenêtre - intrados de l'arc	ouest	4/15/2008	C. G
94	UM1 - T6	Fenêtre - intrados de l'arc	ouest	4/15/2008	C. G
95	UM1 - C5	Parement ouest - arc de décharge de C5	ouest	4/15/2008	C. G
96	UM1 - C5	Parement ouest - arc de décharge de C5	ouest	4/15/2008	C. G
97	UM1 - C5	Parement ouest - arc de décharge de C5	ouest	4/15/2008	C. G
98	UM1 - C5	Parement ouest - cale de schiste	ouest	4/15/2008	C. G
99	UM8	Parement nord - arc-boutant - culée	nord-ouest	4/15/2008	C. G
100	UM1	Parement nord - calcaire blanc - reprise	nord	4/15/2008	C. G
101	UM1 - T6	Culot sculpté est - ES 7 - décor figuré	nord	4/15/2008	C. G
102	UM1 - T6	Parement nord	nord	4/15/2008	C. G
103	UM1 - T6	Parement nord	nord	4/15/2008	C. G
104	UM1 - T6	Parement nord	nord-est	4/15/2008	C. G
105	UM1 - T6	Parement nord	nord-est	4/15/2008	C. G
106	T6 - UM1	Culot sculpté ouest - ES6 - décor figuré	ouest	4/15/2008	C. G
107	T6 - UM1	Culot sculpté ouest - ES6 - décor figuré	ouest	4/15/2008	C. G
108	UM1 - C4	Parement est - feuillure du linteau monolithique - moulure	est	4/15/2008	C. G
109	UM1 - C4	Parement est - vue d'ensemble	est	4/15/2008	C. G
110	UM1 - C5	Parement sud - corbeau avec décor végétal	sud	4/15/2008	C. G
111	UM1 - C5	Parement est - linteau de C5	est	4/15/2008	C. G
112	UM1 - C5	Parement ouest - corbeau avec décor végétal	ouest	4/15/2008	C. G

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
113	UM1 - T6	Parement nord - balustrade de la coursive	nord	4/15/2008	C. G
114	UM1 - T6	Parement nord - balustrade de la coursive	nord	4/15/2008	C. G
115	UM1 - T5	Parement nord - balustrade de la coursive	nord	4/15/2008	C. G
116	UM1 - T5	Parement nord - balustrade de la coursive	nord	4/15/2008	C. G
117	UM1 - T4	Comble - Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/16/2008	C. G
118	UM1 - T4 - C3	Comble - Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/16/2008	C. G
119	UM1 - T4 - C3	Comble - Parement nord	nord	4/16/2008	C. G
120	UM1 - T4	Comble - Parement nord - détail	nord	4/16/2008	C. G
121	UM1 - T4	Comble - Parement nord - trou de poutre	nord	4/16/2008	C. G
122	UM1 - T4	Comble - Parement nord	nord	4/16/2008	C. G
123	UM1 - T4	Comble - Parement nord - trou de poutre	nord	4/16/2008	C. G
124	UM1 - T4	Comble - Parement nord - zone de desquamation	nord	4/16/2008	C. G
125	UM1 - T4	Comble - Parement nord - détail de la pathologie de ruissellement	nord	4/16/2008	C. G
126	UM1 - T4 - C3	Comble - Parement nord - corbeau de C3	nord	4/16/2008	C. G
127	UM1 - T4	Comble - Parement nord - zone médiane	nord	4/16/2008	C. G
128	UM1 - T4	Comble - Parement nord	nord	4/16/2008	C. G
129	UM1 - T4 - C3	Comble - Parement nord	nord	4/16/2008	C. G
130	UM1 - T4 - C2	Comble - Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/16/2008	C. G
131	UM1 - T4 - C2	Comble - Parement nord - base de C2	nord	4/16/2008	C. G
132	UM1 - T4 - C2	Comble - Parement nord - carreaux et boutisse - bouchage de briques	nord	4/16/2008	C. G
133	UM1 - T3	Comble - Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/18/2008	C. G
134	UM1 - T3	Comble - Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/18/2008	C. G
135	UM1 - T3	Comble - Parement nord - détail de trou de poutre	nord	4/18/2008	C. G
136	UM1 - T3	Comble - Parement nord - détail de trou	nord	4/18/2008	C. G
137	UM1 - T3	Comble - Parement nord - détail de trou	nord	4/18/2008	C. G
138	UM1 - T3	Comble - Parement nord - traces de pics	nord	4/18/2008	C. G
139	UM1 - T3	Comble - Parement nord - détail	nord	4/18/2008	C. G
140	UM1 - T3	Comble - Parement nord	nord	4/18/2008	C. G
141	UM1 - T3	Comble - Parement nord - Détail du système de cales de schistes	nord	4/18/2008	C. G
142	UM1 - T3	Comble - Parement nord - Détail du parement	nord	4/18/2008	C. G
143	UM1 - T3	Comble - Parement nord	nord	4/18/2008	C. G
144	UM1 - T3	Comble - Parement nord - bloc de calcaire - détail	nord	4/18/2008	C. G
145	UM1 - T3	Comble - Parement nord - bloc de calcaire - détail	nord	4/18/2008	C. G
146	UM1 - T3	Comble - Parement nord - bloc de grès mollassique rubéfié	nord	4/18/2008	C. G
147	UM1 - T3	Comble - Parement nord - détail des joints	nord	4/18/2008	C. G
148	UM1 - T3	Comble - Parement nord - détail des joints	nord	4/18/2008	C. G
149	UM1 - T3	Comble - Parement nord - détail des joints	nord	4/18/2008	C. G
150	UM1 - T3	Comble - Parement nord - détail du mortier	nord	4/18/2008	C. G

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
151	UM1 - T3	Comble - Parement nord - détail des joints	nord	4/18/2008	C. G
152	UM1 - T3	Comble - Parement nord - trou de poutre - bloc retaillé	nord	4/18/2008	C. G
153	UM1 - T3	Comble - Parement nord	nord	4/18/2008	C. G
154	UM1 - T3	Comble - Parement nord	nord	4/18/2008	C. G
155	UM1 - T3	Comble - Parement nord	nord	4/18/2008	C. G
156	UM1 - C1	Comble - Parement est - vue d'ensemble	est	4/18/2008	C. G
157	UM1 - C1	Comble - Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/18/2008	C. G
158	UM1 - C1	Comble - Parement nord - liaison C1/T3 partie basse	nord	4/18/2008	C. G
159	UM1 - C1	Comble - Parement nord - système de cales en schistes	nord	4/18/2008	C. G
160	UM1 - T3	Comble - Parement nord - départ d'arc - insertion dans C1	nord-est	4/18/2008	C. G
161	UM1 - T3	Comble - Parement nord - départ d'arc - insertion dans C1	nord-est	4/18/2008	C. G
162	UM1 - T3	Comble - Parement nord - départ d'arc - insertion dans C1	nord	4/18/2008	C. G
163	UM1 - T3	Comble - Parement nord - départ d'arc - insertion dans C1	nord	4/18/2008	C. G
164	UM1 - T3	Comble - Parement nord - insertion du claveau de l'arc dans C1 - détail	nord-est	4/18/2008	C. G
165	UM1 - T3	Comble - Parement nord - insertion du claveau de l'arc dans C1 - détail	nord-est	4/18/2008	C. G
166	UM1 - C2	Comble - Parement est - détail	nord	4/18/2008	C. G
167	UM1 - C2	Comble - Parement est - vue d'ensemble	est	4/18/2008	C. G
168	UM1 - C2	Comble - Parement est du clocher - vue d'ensemble	est	4/18/2008	C. G
169	UM1 - C2	Comble - Parement est du clocher - fondation de C2	nord	4/18/2008	C. G
170	UM1 - C2	Comble - Parement est du clocher - fondation de C2	est	4/18/2008	C. G
171	UM 12	Comble - Parement est du clocher - vue d'ensemble partie sud	est	4/18/2008	E.B
172	UM 12	Comble - Parement est du clocher - vue d'ensemble partie médiane	est	4/18/2008	E.B
173	UM 12	Comble - Parement est du clocher - vue d'ensemble partie nord	est	4/18/2008	E.B
174	UM 12	Comble - Parement est du clocher - rattrapage des assises	est	4/18/2008	E.B
175	UM 12	Comble - Parement est du clocher - rattrapage des assises	est	4/18/2008	E.B
176	UM 12	Comble - Parement est du clocher - rattrapage des assises	est	4/18/2008	E.B
177	UM 12	Comble - Parement est du clocher - rattrapage des assises	est	4/18/2008	E.B
178	UM 12	Comble - Parement est du clocher - détail du système de cales de schistes	est	4/18/2008	E.B
179	UM 12	Comble - Parement est du clocher - traces de pics	est	4/18/2008	E.B
180	UM 12	Comble - Parement est du clocher - traces de pics	est	4/18/2008	E.B
181	UM 12	Comble - Parement est du clocher - détail des joints	est	4/18/2008	E.B
182	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou	est	4/18/2008	E.B
183	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou	est	4/18/2008	E.B
184	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou	est	4/18/2008	E.B
185	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou	est	4/18/2008	E.B
186	UM 12	Comble - Parement est du clocher - raccord entre 2 blocs de grande dimension	est	4/18/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
187	UM 12	Comble - Parement est du clocher	est	4/18/2008	E.B
188	UM 12	Comble - Parement est du clocher - vue d'ensemble	nord	4/18/2008	E.B
189	UM 12	Comble - Parement est du clocher - vue d'ensemble	nord	4/18/2008	E.B
190	UM 13	Comble - Parement est du clocher - vue d'ensemble	est	4/18/2008	E.B
191	UM 13	Comble - Parement est du clocher - système de cales en schistes entre	est	4/18/2008	E.B
192	UM 13	Comble - Parement est du clocher - détail de la fourure	au-dessus	4/18/2008	E.B
193	UM 13	Comble - Parement est du clocher - système de cales de briques	nord	4/18/2008	E.B
194	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou d'ancrage de poutre	est	4/18/2008	E.B
195	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou d'ancrage de poutre	est	4/18/2008	E.B
196	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou d'ancrage de poutre	est	4/18/2008	E.B
197	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou	est	4/18/2008	E.B
198	UM 12	Comble - Parement est du clocher - arc de décharge	est	4/18/2008	E.B
199	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou	est	4/18/2008	E.B
200	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou	est	4/18/2008	E.B
201	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou	est	4/18/2008	E.B
202	UM 12	Comble - Parement est du clocher - trou	est	4/18/2008	E.B
203	UM 12	Comble - Parement est du clocher - retombée de l'arc de décharge	est	4/18/2008	E.B
204	UM1 - T2	Comble - Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/21/2008	C. G
205	UM1 -T2	Comble - Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/21/2008	C. G
206	UM1 -T2	Comble - Parement nord - détail	nord	4/21/2008	C. G
207	UM1 -T2	Comble - Parement nord - trace de taille	nord	4/21/2008	C. G
208	UM1 -T2	Comble - Parement nord - blocs ciselés	nord	4/21/2008	C. G
209	UM1 -T2	Comble - Parement nord - détail du mortier	nord	4/21/2008	C. G
210	UM1 -T2	Comble - Parement nord - rattrapage d'assise	nord	4/21/2008	C. G
211	UM1 -T2	Comble - Parement nord -	nord	4/21/2008	C. G
212	UM1 -T2	Comble - Parement nord - trou	nord	4/21/2008	C. G
213	UM1	Comble - Parement nord - liaison T2/UM12	est	4/21/2008	C. G
214	UM1 - C1	Comble - Parement nord - liaison C1/T2 - vue d'ensemble	ouest	4/21/2008	C. G
215	UM1 -T2	Comble - Parement nord - liaison - bouchage de brique	nord	4/21/2008	C. G
216	UM1 - C1	Comble - Parement nord - liaison C1/T2 - bloc unique	nord	4/21/2008	C. G
217	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases	nord	4/21/2008	E.B
218	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases	nord	4/21/2008	E.B
219	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases	nord	4/21/2008	E.B
220	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases	nord	4/21/2008	E.B
221	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases	nord-ouest	4/21/2008	E.B
222	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases	nord	4/21/2008	E.B
223	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases	nord	4/21/2008	E.B
224	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases	nord	4/21/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
225	UM3	Parement nord - corniche - détail de la colonne	nord	4/21/2008	E.B
226	UM3	Parement nord - corniche - découpe de la corniche	nord-est	4/21/2008	E.B
227	UM3	Parement nord - corniche - découpe de la corniche	nord	4/21/2008	E.B
228	UM3	Parement nord - corniche - découpe de la corniche	nord	4/21/2008	E.B
229	UM3	Parement nord - corniche - pilastre	nord	4/21/2008	E.B
230	UM3	Parement nord - corniche - pilastre	nord	4/21/2008	E.B
231	UM3	Parement nord - corniche - découpe de la corniche, travaux 2007	nord-est	4/21/2008	E.B
232	UM3	Parement nord - corniche - découpe de la corniche, travaux 2007	nord-est	4/21/2008	E.B
233	UM3	Parement nord - corniche - corniche	nord	4/21/2008	E.B
234	UM3	Parement nord - corniche - détail de la base	nord-est	4/21/2008	E.B
235	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases	nord	4/21/2008	E.B
236	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases	nord-est	4/21/2008	E.B
237	UM3	Parement nord - corniche	nord	4/21/2008	E.B
238	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases et corniche	nord	4/21/2008	E.B
239	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases et corniche	nord	4/21/2008	E.B
240	UM3	Parement nord - détail des bases et corniche	nord-ouest	4/21/2008	E.B
241	UM3	Parement nord - corniche - détail de la base	nord	4/21/2008	E.B
242	UM3	Parement nord - corniche - détail de la base	nord	4/21/2008	E.B
243	UM3	Parement nord - corniche - détail de la base	nord	4/21/2008	E.B
244	UM3	Parement nord - corniche - détail de la base	nord	4/21/2008	E.B
245	UM3	Parement nord - corniche - détail de la base	nord	4/21/2008	E.B
246	UM3	Parement nord - corniche - détail du pilastre et de base	nord-est	4/21/2008	E.B
247	UM3	Parement nord - corniche - détail du pilastre et de base	nord	4/21/2008	E.B
248	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases et corniche	nord	4/21/2008	E.B
249	UM3	Parement nord - corniche - détail de la base	nord-est	4/21/2008	E.B
250	UM3	Parement nord - corniche - détail des bases et corniche	nord	4/21/2008	E.B
251	UM3	Parement nord - corniche - détail des joints	nord	4/21/2008	E.B
252	UM3	Parement nord - corniche - détail des joints	nord	4/21/2008	E.B
253	UM4	Comble - Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/21/2008	E.B
254	UM4	Comble - Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/21/2008	E.B
255	UM4	Comble - Parement ouest	ouest	4/21/2008	E.B
256	UM4	Comble - Parement ouest	ouest	4/21/2008	E.B
257	UM4	Comble - Parement ouest	ouest	4/21/2008	E.B
258	UM4	Comble - Parement ouest - blocage pris entre deux parements	ouest	4/21/2008	E.B
259	UM4	Comble - Parement ouest	ouest	4/21/2008	E.B
260	UM4	Comble - Parement ouest - trou	ouest	4/21/2008	E.B
261	UM4	Comble - Parement ouest - mortier et dispositif de calage des blocs de molasse	ouest	4/21/2008	E.B
262	UM3	Comble - Parement sud - bloc en saillie	sud-ouest	4/21/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
263	UM4	Comble - Parement ouest - cales de bois	ouest	4/21/2008	E.B
264	UM4	Comble - Parement ouest - liaison	sud-ouest	4/21/2008	E.B
265	UM12 - UM3	Comble - Parement sud - liaison	sud	4/21/2008	E.B
266	UM12 - UM3	Comble - Parement sud - liaison	sud	4/21/2008	E.B
267	UM13	Comble - Parement est - liaison	ouest	4/21/2008	E.B
268	UM13	Comble - Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/21/2008	E.B
269	UM4	Comble - Parement sud - vue d'ensemble	sud	4/21/2008	E.B
270	UM4	Comble - Parement sud- détail des joints - cales de briques	sud	4/21/2008	E.B
271	UM4	Comble - Parement sud - détail des joints - cales de schistes	sud	4/21/2008	E.B
272	UM4	Comble - Parement sud - vue d'ensemble	sud	4/21/2008	E.B
273	UM4	Comble - Parement est - vue d'ensemble	est	4/21/2008	E.B
274	UM4	Comble - Parement est - vue d'ensemble	est	4/21/2008	E.B
275	UM4	Comble - Parement est - détail du système de charpente	est	4/21/2008	E.B
276	UM4	Comble - Parement est - vue d'ensemble	est	4/21/2008	E.B
277	UM4	Comble - Parement est - détail - traces de pic	est	4/21/2008	E.B
278	UM4	Comble - Parement est - Liaison	est	4/21/2008	E.B
279	UM4	Comble - Parement est - détail - système de cales	est	4/21/2008	E.B
280	UM5	Comble - Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/21/2008	E.B
281	UM5	Comble - Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/21/2008	E.B
282	UM5	Comble - Parement ouest - cales de bois	ouest	4/21/2008	E.B
283	UM5	Comble - Parement ouest - trou de poutre	ouest	4/21/2008	E.B
284	UM5	Comble - Parement ouest - trou de poutre	ouest	4/21/2008	E.B
285	UM5	Comble - Parement ouest - trou de poutre	ouest	4/21/2008	E.B
286	UM5	Comble - parement ouest - système de cales entre les blocs	ouest	4/21/2008	E.B
287	UM5	Comble - Parement ouest - fondation	ouest	4/21/2008	E.B
288	UM5	Comble - Parement ouest - fondation	ouest	4/21/2008	E.B
289	UM5	Comble - Parement sud - vue d'ensemble	sud	4/21/2008	E.B
290	UM5	Comble - Parement sud - système de cales de bois	sud	4/21/2008	E.B
291	UM5	Comble - Parement sud - vue d'ensemble	sud	4/21/2008	E.B
292	UM5	Comble - Parement sud - système des trous de poutre incliné	sud	4/21/2008	E.B
293	UM5	Comble - Parement sud - cale de bois dans le bloc de grès mollassique	sud	4/21/2008	E.B
294	UM5	Comble - Parement est - vue d'ensemble	est	4/21/2008	E.B
295	UM5	Comble - Parement est - trou de poutre nord	est	4/21/2008	E.B
296	UM5	Comble - Parement est - trou de poutre central	est	4/21/2008	E.B
297	UM5	Comble - Parement est - trou de poutre sud	est	4/21/2008	E.B
298	UM5	Comble - Parement est - cale de bois	est	4/21/2008	E.B
299	UM3 - T6	Fenktré - côté est - claveaux et blocs de molasse	nord	4/22/2008	E.B
300	UM3 - T6	Fenktré - côté est - claveaux et blocs de molasse	nord	4/22/2008	E.B
301	UM3 - T6	Fenktré - côté est - claveaux et blocs de molasse	nord	4/22/2008	E.B



N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
302	UM3 - T6	Fenktre - côté est - claveaux et blocs de molasse	nord	4/22/2008	E.B
303	UM3 - T6	Fenktre - côté est - claveaux et blocs de molasse	nord	4/22/2008	E.B
304	UM3 - T6	Fenktre - côté est - claveaux et blocs de molasse	nord	4/22/2008	E.B
305	UM3 - T6	Fenktre - côté est - claveaux et blocs de molasse	nord	4/22/2008	E.B
306	UM3 - T6	Fenktre - côté est - claveaux et blocs de molasse	nord	4/22/2008	E.B
307	UM3 - T6	Fenktre - côté ouest - claveaux et parement UM3	nord	4/22/2008	E.B
308	UM3 - T6	Fenktre - côté ouest - claveaux et parement UM3	nord	4/22/2008	E.B
309	UM3 - T6	Fenktre - côté ouest - claveaux et parement UM3	nord	4/22/2008	E.B
310	UM3 - T6	Fenktre - côté ouest - claveaux et parement UM3	nord	4/22/2008	E.B
311	UM3 - T6	Fenktre - côté ouest - claveaux et parement UM3	nord	4/22/2008	E.B
312	UM3 - T6	Fenktre - côté ouest - claveaux et parement UM3	nord	4/22/2008	E.B
313	UM3 - T6	Parement nord - parement a l'ouest de la fenktre	nord	4/22/2008	E.B
314	UM3 - T6	Parement nord - parement a l'ouest de la fenktre	nord	4/22/2008	E.B
315	UM3 - T6	Parement nord - parement a l'ouest de la fenktre	nord	4/22/2008	E.B
316	UM3 - T6	Parement ouest de la fenktre - trou de boulin	nord	4/22/2008	E.B
317	UM3 - T6	Parement ouest de la fenktre - trou de boulin	nord	4/22/2008	E.B
318	UM3 - T6	Parement ouest de la fenktre - trou de boulin	nord-est	4/22/2008	E.B
319	UM3 - T6	Parement ouest de la fenktre - trou de boulin	nord	4/22/2008	E.B
320	UM3 - T6	Parement ouest de la fenktre - trou de boulin	nord	4/22/2008	E.B
321	UM3 - T6	Parement ouest de la fenktre - trou de boulin	nord	4/22/2008	E.B
322	UM3 - T6	Parement ouest de la fenktre - trou de boulin	nord	4/22/2008	E.B
323	UM3 - T6	Fenktre - côté ouest - détail des claveaux - césure	nord	4/22/2008	E.B
324	UM3 - T6	Fenktre - côté ouest - détail des claveaux - césure	nord	4/22/2008	E.B
325	UM3 - T5	Fenktre - côté est - détail d'un claveau - bloc de molasse	nord	4/22/2008	E.B
326	UM3 - T5	Fenktre - côté est - parement est de la fenktre	nord	4/22/2008	E.B
327	UM3 - T5	Fenktre - côté est - parement est de la fenktre - détail	nord	4/22/2008	E.B
328	UM3 - T5	Fenktre - côté est - parement est de la fenktre - détail	nord	4/22/2008	E.B
329	UM3 - T5	Fenktre - côté est - parement est de la fenktre - détail	nord	4/22/2008	E.B
330	UM3 - T5	Fenktre - côté est - parement est de la fenktre - détail	nord	4/22/2008	E.B
331	UM3 - T5	Fenktre - côté est - parement est de la fenktre - détail	nord	4/22/2008	E.B
332	UM3 - T5	Fenktre - côté est - parement est de la fenktre	nord	4/22/2008	E.B
333	UM3 - T5	Fenktre - côté est - parement est de la fenktre	nord	4/22/2008	E.B
334	UM3 - T5	Fenktre - côté ouest - trou de boulin	nord-ouest	4/22/2008	E.B
335	UM3 - T5	Fenktre - côté est - trou de boulin	nord	4/22/2008	E.B
336	UM3 - T5	Fenktre - côté est - trou de boulin	nord	4/22/2008	E.B
337	UM3 - T5	Fenktre - côté ouest - trou de boulin	nord-est	4/22/2008	E.B
338	UM3 - T5	Fenktre - côté ouest - trou de boulin	nord-est	4/22/2008	E.B
339	UM3 - T5	Fenktre - côté ouest - détail des claveaux	nord	4/22/2008	E.B
340	UM3 - T5	Fenktre - côté ouest - détail des claveaux	nord	4/22/2008	E.B
341	UM3 - T5	Fenktre - côté ouest - détail des claveaux	nord	4/22/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
342	UM6	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/22/2008	E.B
343	UM6	Parement ouest - trou de poutre	ouest	4/22/2008	E.B
344	UM6	Parement ouest - bloc en saillie	ouest	4/22/2008	E.B
345	UM6	Parement ouest - bloc en saillie	ouest	4/22/2008	E.B
346	UM6	Parement ouest	ouest	4/22/2008	E.B
347	UM6	Parement ouest	ouest	4/22/2008	E.B
348	UM6	Parement ouest - trou de poutre	ouest	4/22/2008	E.B
349	UM6	Parement ouest - bloc de calcaire avec boucharde et layage	ouest	4/22/2008	E.B
350	UM6	Parement ouest	ouest	4/22/2008	E.B
351	UM6	Parement ouest - cale de bois	ouest	4/22/2008	E.B
352	UM6	Parement ouest	au-dessus	4/22/2008	E.B
353	UM6 - UM17	Parement sud - vue d'ensemble	sud	4/22/2008	E.B
354	UM6	Parement sud	sud	4/22/2008	E.B
355	UM6	Parement sud	sud	4/22/2008	E.B
356	UM6	Parement sud	sud	4/22/2008	E.B
357	UM6	Parement sud - vue d'ensemble	sud	4/22/2008	E.B
358	UM1 - T5	Console - ES8	nord	4/22/2008	E.B
359	UM1 - T5	Console - ES8	nord-est	4/22/2008	E.B
360	UM1 - T5	Console - ES9	nord	4/22/2008	E.B
361	UM1 - T5	Console - ES9	nord-est	4/22/2008	E.B
362	UM1 - T5	Console - ES10	nord	4/22/2008	E.B
363	UM1 - T5	Console - ES10	nord-est	4/22/2008	E.B
364	UM1 - T5	Console - ES11	nord	4/22/2008	E.B
365	UM1 - T5	Console - ES11	nord-est	4/22/2008	E.B
366	UM1 - T5	Console - ES12	nord	4/22/2008	E.B
367	UM1 - T5	Console - ES12	nord-est	4/22/2008	E.B
368	UM1 - T5	Console - ES13	nord	4/22/2008	E.B
369	UM1 - T5	Console - ES13	nord-est	4/22/2008	E.B
370	UM1 - T5	Console - ES13	nord	4/22/2008	E.B
371	UM1 - T6	Console - ES14	nord	4/22/2008	E.B
372	UM1 - T6	Console - ES14	nord-est	4/22/2008	E.B
373	UM1 - T6	Console - ES15	nord	4/22/2008	E.B
374	UM1 - T6	Console - ES15	nord	4/22/2008	E.B
375	UM1 - T6	Console - ES15	nord	4/22/2008	E.B
376	UM1 - T6	Console - ES16	nord	4/22/2008	E.B
377	UM1 - T6	Console - ES16	nord	4/22/2008	E.B
378	UM1 - T6	Console - ES16	nord-est	4/22/2008	E.B
379	UM1 - T6	Console - ES17	nord	4/22/2008	E.B
380	UM1 - T6	Console - ES17	nord	4/22/2008	E.B
381	UM1 - T6	Console - ES17	nord	4/22/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
382	UM1 - T6	Console - ES17	nord	4/22/2008	E.B
383	UM1 - T6	Console - ES17	nord-ouest	4/22/2008	E.B
384	UM1 - T6	Console - ES17	nord-ouest	4/22/2008	E.B
385	UM1 - T6	Fenêtre - piédroit est - décrochement d'assise	nord	4/22/2008	E.B
386	UM1 - T6	Fenêtre - piédroit est - décrochement d'assise	nord	4/22/2008	E.B
387	UM1 - T6	Fenêtre - piédroit est - système de cales en schistes	nord	4/22/2008	E.B
388	UM1 - T6	Fenêtre - piédroit est - détail du parement	nord	4/22/2008	E.B
389	UM1 - T6	Fenêtre - piédroit est - détail du parement	nord	4/22/2008	E.B
390	UM1 - T6	Fenêtre - piédroit est - détail du parement	nord	4/22/2008	E.B
391	UM1 - T6	Fenêtre - piédroit est - trou de boulin	nord	4/22/2008	E.B
392	UM1 - T8	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/24/2008	C. G
393	UM1 - UM14	Parement nord - tour d'escalier	nord	4/24/2008	C. G
394	UM1 - UM14	Parement nord - traces d'outil de taille	nord	4/24/2008	C. G
395	UM1 - UM14	Parement nord - mortier	nord	4/24/2008	C. G
396	UM1 - UM14	Parement nord - joints entre le parement	nord	4/24/2008	C. G
397	UM1 - UM14	Parement nord - bloc biché	nord	4/24/2008	C. G
398	UM1 - UM14	Parement nord - bloc biché	nord	4/24/2008	C. G
399	UM1 - UM14	Parement nord - arc en attente	nord	4/24/2008	C. G
400	UM1 - T8	Parement nord - liaison entre les mazonneries	nord	4/24/2008	C. G
401	UM1 - T8	Parement nord - mortier	nord	4/24/2008	C. G
402	UM1 - T8	Parement nord - liaison entre les mazonneries	nord	4/24/2008	C. G
403	UM1 - C6	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/24/2008	C. G
404	UM1 - C6	Parement ouest	ouest	4/24/2008	C. G
405	UM1 - T8	Parement nord - traces d'outil de taille	nord	4/24/2008	C. G
406	UM1 - T8	Parement nord - mortier	nord	4/24/2008	C. G
407	UM1 - T8	Parement nord - différents niveaux d'assises	nord	4/24/2008	C. G
408	UM1 - T8	Parement nord - blocs de différentes natures géologiques	nord	4/24/2008	C. G
409	UM1 - T8	Parement nord - système de calage des pierres	nord	4/24/2008	C. G
410	UM1 - T8	Parement nord - mortier	nord	4/24/2008	C. G
411	UM1 - T8	Parement nord - bouchage de briques	nord	4/24/2008	C. G
412	UM1 - T8	Porte - piédroit ouest - traces d'outils	nord	4/24/2008	C. G
413	UM1 - T8	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/24/2008	C. G
414	UM1 - T8	Parement ouest - insertion du linteau (UC 1.48) dans UC 1.49	nord-ouest	4/24/2008	C. G
415	UM1 - T8	Seuil et dalles du triforium	nord	4/24/2008	C. G
416	UM1 - T8	Parement nord	nord	4/24/2008	C. G
417	UM1 - C6	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/24/2008	C. G
418	UM1 - C6	Parement nord - mortier - détail partie basse	nord	4/24/2008	C. G
419	UM1 - C6	Parement nord - mortier - détail partie haute	nord	4/24/2008	C. G
420	UM1 - T8	Parement nord - trou de poutre	nord	4/24/2008	C. G
421	UM1 - T8	Parement nord - trou de boulin	nord	4/24/2008	C. G

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
422	UM1 - T8	Parement nord - trou de poutre	nord	4/24/2008	C. G
423	UM1 - T8	Parement nord - trou de boulin	nord	4/24/2008	C. G
424	UM1 - T8	Parement nord - trou de boulin	nord	4/24/2008	C. G
425	UM1 - T8	Parement nord - trou de boulin	nord	4/24/2008	C. G
426	UM1 - T8	Parement nord - trou de poutre	nord	4/24/2008	C. G
427	UM10 - Comble	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/25/2008	E.B
428	UM10 - Comble	Parement ouest - décor sculpté	ouest	4/25/2008	E.B
429	UM10 - Comble	Parement ouest - décor sculpté	ouest	4/25/2008	E.B
430	UM10 - Comble	Parement ouest - partie sud de la culée	ouest	4/25/2008	E.B
431	UM10 - Comble	Parement ouest - décor sculpté	ouest	4/25/2008	E.B
432	UM10 - Comble	Parement ouest - décor sculpté	ouest	4/25/2008	E.B
433	UM10 - Comble	Parement ouest - décor sculpté	ouest	4/25/2008	E.B
434	UM10 - Comble	Fenêtre - vue d'ensemble	nord-ouest	4/25/2008	E.B
435	UM10 - Comble	Parement ouest - décor sculpté	ouest	4/25/2008	E.B
436	UM10 - Comble	Parement ouest - décor sculpté	ouest	4/25/2008	E.B
437	UM10 - Comble	Parement ouest - décor sculpté	ouest	4/25/2008	E.B
438	UM10 - Comble	Parement ouest - décor sculpté	ouest	4/25/2008	E.B
439	UM10 - Comble	Parement ouest - décor sculpté	ouest	4/25/2008	E.B
440	UM10 - Comble	Corniche-haute - Parement ouest	ouest	4/25/2008	E.B
441	UM10 - Comble	Corniche-basse - Parement ouest	au-dessus	4/25/2008	E.B
442	UM10 - Comble	Corniche-basse - Parement ouest	au-dessus	4/25/2008	E.B
443	UM10 - Comble	Blocage entre les parements - arrachement de l'UM2	ouest	4/25/2008	E.B
444	UM10 - Comble	Blocage entre les parements - arrachement de l'UM2 - détail	ouest	4/25/2008	E.B
445	UM10 - Comble	Tour d'escalier - liaison de la tour d'escalier	ouest	4/25/2008	E.B
446	UM10 - Comble	Parement ouest - partie ouest - détail	ouest	4/25/2008	E.B
447	UM10 - Comble	Parement ouest - partie ouest - détail	ouest	4/25/2008	E.B
448	UM10 - Comble	Parement ouest - partie ouest - détail	au-dessus	4/25/2008	E.B
449	UM10 - Comble	Parement ouest - partie ouest - détail	au-dessus	4/25/2008	E.B
450	UM10 - Comble	Parement sud - tour d'escalier	sud	4/25/2008	E.B
451	UM10 - Comble	Parement sud - tour d'escalier - détail	sud	4/25/2008	E.B
452	UM10 - Comble	Parement sud - trou de boulin	sud	4/25/2008	E.B
453	UM10 - Comble	Parement sud - vue d'ensemble	sud	4/25/2008	E.B
454	UM10 - Comble	Parement sud - marque lapidaire	sud	4/25/2008	E.B
455	UM10 - Comble	Parement est - Couverture - Vestige d'un larmier	est	4/25/2008	E.B
456	UM10 - Comble	Parement est - Couverture - Vestige d'un larmier	est	4/25/2008	E.B
457	UM10 - Comble	Tour d'escalier - Parement sud - couverture en dalles de la cage d'escalier	sud	4/25/2008	E.B
458	UM10 - Comble	Tour d'escalier - Parement est - Décor sculpté	sud	4/25/2008	E.B
459	UM10 - Comble	Parement est - décor sculpté	est	4/25/2008	E.B
460	UM10 - Comble	Tour d'escalier - Parement est - marque lapidaire	est	4/25/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
461	UM10 - Comble	Tour d'escalier - baie	sud	4/25/2008	E.B
462	UM3	Fenêtre - liaison UM3/tour d'escalier	sud	4/25/2008	E.B
463	UM10 - Comble	Tour d'escalier - couverture de la cage d'escalier	Au-dessous	4/25/2008	E.B
464	UM10 - Comble	Tour d'escalier - fenêtre murée	sud	4/25/2008	E.B
465	UM10 - Comble	Tour d'escalier - parement intérieur - marque lapidaire		4/25/2008	E.B
466	UM10 - Comble	Tour d'escalier - parement intérieur - marque lapidaire		4/25/2008	E.B
467	UM10 - Comble	Tour d'escalier - parement intérieur - marque lapidaire		4/25/2008	E.B
468	UM7	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/28/2008	E.B
469	UM7	Parement ouest - liaison entre les mazonneries	ouest	4/28/2008	E.B
470	UM7	Parement ouest - trace d'outil	ouest	4/28/2008	E.B
471	UM7	Parement ouest - cales de schistes	ouest	4/28/2008	E.B
472	UM7	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/28/2008	E.B
473	UM7	Parement ouest - liaison entre les mazonneries	ouest	4/28/2008	E.B
474	UM7	Parement ouest - trou de poutre	ouest	4/28/2008	E.B
475	UM7	Parement ouest - trou de poutre	ouest	4/28/2008	E.B
476	UM7	Parement ouest - trou de poutre	ouest	4/28/2008	E.B
477	UM7	Parements sud et ouest - tcte de la culée	sud-ouest	4/28/2008	E.B
478	UM7	Parement est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
479	UM7	Parement est - système de cales de schistes	est	4/28/2008	E.B
480	UM7	Parement est - système de trous de poutre	est	4/28/2008	E.B
481	UM7	Parement est - vue d'ensemble	sud-est	4/28/2008	E.B
482	UM8	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/28/2008	E.B
483	UM8	Parement ouest	ouest	4/28/2008	E.B
484	UM8	Parement ouest - détail	ouest	4/28/2008	E.B
485	UM8	Parement ouest	ouest	4/28/2008	E.B
486	UM8	Parement ouest - trou de boulin	ouest	4/28/2008	E.B
487	UM3	Parement ouest - corniche UM3	ouest	4/28/2008	E.B
488	UM3	Parement ouest - corniche UM3	ouest	4/28/2008	E.B
489	UM8	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/28/2008	E.B
490	UM8	Parement ouest - vue d'ensemble - détail	ouest	4/28/2008	E.B
491	UM8	Parement ouest	sud-ouest	4/28/2008	E.B
492	UM8	Parement sud - larmier	sud-ouest	4/28/2008	E.B
493	UM8	Parement sud - larmier	sud	4/28/2008	E.B
494	UM8	Parement sud - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
495	UM8	Corbeau - parement est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
496	UM8	Corbeau - Parement est - détail	est	4/28/2008	E.B
497	UM8	Parement est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
498	UM8	Parement est - liaison entre les mazonneries	est	4/28/2008	E.B
499	UM8	Parement est - trou de boulin	est	4/28/2008	E.B
500	UM8	Parement est - trou de boulin	est	4/28/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
501	UM8	Corniche - parement est	est	4/28/2008	E.B
502	UM9	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/28/2008	E.B
503	UM9	Parement ouest - arrachement de l'UM2	ouest	4/28/2008	E.B
504	UM9	Parement ouest	ouest	4/28/2008	E.B
505	UM9	Larmier	sud-est	4/28/2008	E.B
506	UM9	Parement ouest - liaison entre les mazonneries	ouest	4/28/2008	E.B
507	UM9	Corniche - parement ouest - corniche	ouest	4/28/2008	E.B
508	UM9	Corniche - parement ouest - corniche	ouest	4/28/2008	E.B
509	UM9	Parement ouest - marque lapidaire	ouest	4/28/2008	E.B
510	UM9	Parement ouest - marque lapidaire	ouest	4/28/2008	E.B
511	UM9	Parement ouest - détail	ouest	4/28/2008	E.B
512	UM9	Parement ouest - encoche	ouest	4/28/2008	E.B
513	UM9	Parement ouest - trou de poutre	ouest	4/28/2008	E.B
514	UM9	Parement ouest - reprise	ouest	4/28/2008	E.B
515	UM9	Parement est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
516	UM9	Parement est - détail	est	4/28/2008	E.B
517	UM9	Corniche - parement est - détail	est	4/28/2008	E.B
518	UM9	Parement est - arrachement	est	4/28/2008	E.B
519	UM9	Parement est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
520	UM9	Parement est - marque lapidaire	est	4/28/2008	E.B
521	UM9	Parement est - marque lapidaire	est	4/28/2008	E.B
522	UM9	Parement est - marque lapidaire	est	4/28/2008	E.B
523	UM11	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/28/2008	E.B
524	UM11	Parement est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
525	UM11	Parement est - détail	est	4/28/2008	E.B
526	UM11	Parement est - marque lapidaire	est	4/28/2008	E.B
527	UM11	Parement est - détail	est	4/28/2008	E.B
528	UM11	Parement est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
529	UM11	Parement est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
530	UM11	Parement est - arc-boutant	est	4/28/2008	E.B
531	UM11	Parement ouest - vue d'ensemble	ouest	4/28/2008	E.B
532	UM11	Parement sud - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
533	UM11	Corniche - parement ouest	ouest	4/28/2008	E.B
534	UM11	Parement ouest - arrachement de l'UM2	ouest	4/28/2008	E.B
535	UM11	Parement ouest - mortier - détail	ouest	4/28/2008	E.B
536	UM11	Larmier - parement ouest - larmier coupé par la toitur	ouest	4/28/2008	E.B
537	UM11	Parement ouest - marque lapidaire	ouest	4/28/2008	E.B
538	UM11	Parement sud - trou de poutre	sud	4/28/2008	E.B
539	UM11	Parement ouest - larmier	ouest	4/28/2008	E.B
540	UM11	Parement ouest - larmier	ouest	4/28/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
541	UM11	Corniche-basse - parement ouest	au-dessus	4/28/2008	E.B
542	UM11	Corniche-basse - parement ouest	au-dessus	4/28/2008	E.B
543	UM11	Parement ouest - trou de boulin	ouest	4/28/2008	E.B
544	UM11	Larmier - parement ouest	ouest	4/28/2008	E.B
545	UM11	Parement ouest - trou de poutre	ouest	4/28/2008	E.B
546	UM11	Parement ouest - larmier	ouest	4/28/2008	E.B
547	UM11	Parement est - fondation	est	4/28/2008	E.B
548	UM11	Parement extérieur est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
549	UM11	Parement extérieur est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
550	UM11	Parement est - arc-boutant	est	4/28/2008	E.B
551	UM11	Parement est - détail	est	4/28/2008	E.B
552	UM11	Parement est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
553	UM11	Parement est - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
554	UM11	Parement est - fondation - assises en tuf ?	est	4/28/2008	E.B
555	UM11	Parement est - arrachement d'UM2	est	4/28/2008	E.B
556	UM11	Larmier - parement est	est	4/28/2008	E.B
557	UM11	Larmier - parement est	est	4/28/2008	E.B
558	UM1 - T5	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/28/2008	E.B
559	UM1 - T5	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/28/2008	E.B
560	UM1 - T5	Parement nord	nord	4/28/2008	E.B
561	UM1 - T5	Parement nord	nord	4/28/2008	E.B
562	UM1 - C4	Angle nord-ouest - corbeau et claveau	nord-ouest	4/28/2008	E.B
563	UM1 - C4	Parement nord - corbeau et claveau	nord	4/28/2008	E.B
564	UM1 - C4	Parement ouest - corbeau	ouest	4/28/2008	E.B
565	UM1 - C4	Parement ouest - claveau	ouest	4/28/2008	E.B
566	UM1 - T5	Métope - ES - emploi	nord	4/28/2008	E.B
567	UM1 - T5	Métope - ES - emploi	nord	4/28/2008	E.B
568	UM1 - T5	Métope - ES - emploi	nord	4/28/2008	E.B
569	UM1 - C4	Parement ouest - liaison entre les mazonneries	ouest	4/28/2008	E.B
570	UM1 - T5	Parement nord - liaison entre les mazonneries	nord	4/28/2008	E.B
571	UM1 - T5	Parement nord - liaison entre les mazonneries	nord	4/28/2008	E.B
572	UM1 - T5	Parement nord - joint	nord	4/28/2008	E.B
573	UM1 - T5	Métopes - vue d'ensemble	nord	4/28/2008	E.B
574	UM1 - T5	Métope - ES5 - détail	nord	4/28/2008	E.B
575	UM1 - T5	Métope - ES - détail	nord	4/28/2008	E.B
576	UM1 - T5	Métope - ES 3 - détail	nord	4/28/2008	E.B
577	UM1 - T5	Métope - ES 4 - détail	nord	4/28/2008	E.B
578	UM1 - C3	Parement nord - joint	nord	4/28/2008	E.B
579	UM1 - C3	Corbeau - parement est	est	4/28/2008	E.B
580	UM1 - C3	Parement nord - corbeaux	nord	4/28/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
581	UM1 - C3	Corbeau - parement nord	nord	4/28/2008	E.B
582	UM1 - T5	Parement sud - vue d'ensemble	sud-est	4/28/2008	E.B
583	UM1 - T5	Parement sud - détail	sud-est	4/28/2008	E.B
584	UM1 - T5	Parement sud - claveau	sud	4/28/2008	E.B
585	UM1 - T5	Parement sud - détail	sud	4/28/2008	E.B
586	UM1 - T5	Parement sud - détail	sud	4/28/2008	E.B
587	UM1 - T5	Parement sud - joint	sud	4/28/2008	E.B
588	UM1 - T5	Parement sud - joint	sud	4/28/2008	E.B
589	UM1 - C3 - T5	Parement sud - liaison entre les mazonneries C3-T5	sud	4/28/2008	E.B
590	UM1 - C3 - T4	Parement sud - liaison entre les mazonneries C3-T4	sud	4/28/2008	E.B
591	Nef	Nef - vue d'ensemble	ouest	4/28/2008	E.B
592	UM1 - T5	Vaisseau central - élévation sud - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
593	UM1 - T5	Vaisseau central - parement sud - grande arcade	sud	4/28/2008	E.B
594	UM1 - T5	Vaisseau central - parement sud - grande arcade	sud	4/28/2008	E.B
595	UM1 - T5	Vaisseau central - parement sud - grande arcade	sud	4/28/2008	E.B
596	UM1 - T5	Vaisseau central - parement sud - grande arcade	sud	4/28/2008	E.B
597	UM1 - T5-T4	Vaisseau central - élévation sud - pilastre entre T4 et T5	sud	4/28/2008	E.B
598	UM1 - T5-T4	Vaisseau central - élévation sud - pilastre entre T4 et T6	sud	4/28/2008	E.B
599	UM1 - T5-T4	Vaisseau central - élévation sud - pilastre entre T4 et T7	sud	4/28/2008	E.B
600	UM1 - T5-T4	Vaisseau central - élévation sud - pilastre entre T4 et T8	sud	4/28/2008	E.B
601	UM1 - T5-T4	Vaisseau central - élévation sud - pilastre entre T4 et T9	sud	4/28/2008	E.B
602	UM1 - C4	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/28/2008	E.B
603	UM1 - T6	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/28/2008	E.B
604	UM1 - C4	Parement nord-est - blocs de molasse - partie haute	est	4/28/2008	E.B
605	UM1 - T6	Parement nord - retombée des arcs sur pilier central	nord	4/28/2008	E.B
606	UM1 - T6	Parement nord - pilier central	nord	4/28/2008	E.B
607	UM1 - T6	Parement nord - pilier et la mazonnerie voisine de bouchage	nord	4/28/2008	E.B
608	UM1 - T6	Parement nord - pilier, chanfrein et base	nord	4/28/2008	E.B
609	UM1 - T6	Parement nord - pilier, chanfrein et base	nord	4/28/2008	E.B
610	UM1 - C4 - Comble	Parement est - claveau de l'arc lié a C4	nord-ouest	4/28/2008	E.B
611	UM1 - C5 - Comble	Parement ouest - insertion de l'arc dans C5	nord-est	4/28/2008	E.B
612	UM1 - C5 - Comble	Parement ouest - insertion de l'arc dans C5 - détail	nord-est	4/28/2008	E.B
613	UM1 - C5 - Comble	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/28/2008	E.B
614	UM1 - T6	Parement sud - liaison entre T6 et C5	sud	4/28/2008	E.B
615	UM1 - T6	Parement sud - liaison entre T6 et C5 - détail	sud	4/28/2008	E.B
616	UM1 - C5 - Comble	Parement sud - partie basse du contrefort	sud	4/28/2008	E.B
617	UM1 - T6	Parement sud - pilier central	sud	4/28/2008	E.B



N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
618	UM1 - T6	Parement sud - liaison entre T6 et la couverture en dalles du triforium	sud	4/28/2008	E.B
619	UM1 - C4	Parement sud - vue d'ensemble	sud-est	4/28/2008	E.B
620	UM1 - C4	Parement sud - liaison arc T6-C4-T5	sud	4/28/2008	E.B
621	UM1 - T5 - T6	Plafond - triforium - liaison entre T5 et T6	au-dessous	4/28/2008	E.B
622	UM1 - T6	Vaisseau central - élévation sud - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
623	UM1 - T6	Vaisseau central - élévation sud - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
624	UM1 - T6	Vaisseau central - élévation sud - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
625	UM1 - T6	Vaisseau central - élévation sud - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
626	UM1 - C5	Parement sud - vue d'ensemble	est	4/28/2008	E.B
627	UM1 - T7	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/28/2008	E.B
628	UM1 - T7	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/28/2008	E.B
629	UM1 - C5	Parement ouest - vue d'ensemble	nord-est	4/28/2008	E.B
630	UM1 - C5	Parement ouest - trous de poutre	nord-est	4/28/2008	E.B
631	UM1 - T7	Parement nord - trou de poutre	nord	4/28/2008	E.B
632	UM1 - T7	Claveau - parement nord - marque lapidaire	nord	4/28/2008	E.B
633	UM1 - T7	Claveau - parement nord - marque lapidaire	nord	4/28/2008	E.B
634	UM1 - T7	Claveau - parement nord - marque lapidaire	nord	4/28/2008	E.B
635	UM1 - T7	Claveau - parement nord - marque lapidaire	nord	4/28/2008	E.B
636	UM1 - T7	Pilier central - parement nord - décor végétal sculpté	nord	4/28/2008	E.B
637	UM1 - T7	Pilier central - parement nord - décor végétal sculpté - côté est	nord	4/28/2008	E.B
638	UM1 - T7	Pilier central - parement nord - décor végétal sculpté - côté ouest	nord	4/28/2008	E.B
639	UM1 - T7	Pilier central - parement nord - base - décor	nord	4/28/2008	E.B
640	UM1 - T7	Parement nord - base côté est - décor	nord	4/28/2008	E.B
641	UM1 - T7	Parement nord - trou de poutre	nord	4/28/2008	E.B
642	UM1 - T7	Arc ouest - parement nord - système de calage (schiste)	nord	4/28/2008	E.B
643	UM1 - T7	Arc ouest - parement nord - système de calage (schiste)	nord	4/28/2008	E.B
644	UM1 - T7	Arc est - parement nord - intrados - traces d'enduit	nord	4/28/2008	E.B
645	UM1 - T7	Parement nord - trou de poutre	nord	4/28/2008	E.B
646	UM1 - T7	Parement nord - traces d'outil de taille	nord	4/28/2008	E.B
647	UM1 - T7	Parement nord - bloc a la jonction tour d'escalier	nord	4/28/2008	E.B
648	UM1 - T7	Parement nord - bloc a la jonction tour d'escalier	nord	4/28/2008	E.B
649	UM1 - T7	Parement nord - trou de poutre	nord-ouest	4/28/2008	E.B
650	UM1 - T7	Parement nord - trou de poutre	nord	4/28/2008	E.B
651	UM14	Parement ouest - marque lapidaire	nord-ouest	4/28/2008	E.B
652	UM14	Parement ouest - marque lapidaire	nord-ouest	4/28/2008	E.B
653	UM1 - T7	Parement nord - liaison entre le claveau de l'arc et l'UM14	nord	4/28/2008	E.B
654	UM14	Parement nord - vue d'ensemble	nord	4/28/2008	E.B
655	UM14	Parement nord - porte	nord	4/28/2008	E.B

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
656	UM14	Parement est - fondation	est	4/28/2008	E.B
657	UM14	Parement est - marque lapidaire	est	4/28/2008	E.B
658	UM14	Parement est - marque lapidaire	est	4/28/2008	E.B
659	UM14	Parement ouest - vue d'ensemble depuis le triforium	ouest	4/28/2008	E.B
660	UM1 - T6 -T7	Plafond - triforium - liaison entre T6 et T7	au-dessous	4/28/2008	E.B
661	UM1 - C5	Parement sud - liaison entre C5-T6 - C5 - T7	sud	4/28/2008	E.B
662	UM1 - T7	Pilier central - parement nord - chapiteau	nord	4/28/2008	E.B
663	UM1 - T7	Vaisseau central - parement sud - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
664	UM1 - T7	Vaisseau central - parement sud - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
665	UM1 - T7	Triforium - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
666	UM1 - T7	Triforium - vue d'ensemble	sud	4/28/2008	E.B
667	UM1 - T8	Pilier central - parement nord - décor du chapiteau	nord	4/28/2008	E.B
668	UM1 - T8	Pilier central - parement nord - chapiteau - vue d'ensemble	nord	4/28/2008	E.B
669	UM1 - T8	Pilier central - parement nord - marque lapidaire	nord	4/28/2008	E.B
670	UM1 - T8	Parement nord - marque lapidaire	nord	4/28/2008	E.B
671	UM1 - T8	Parement nord - marque lapidaire	nord	4/28/2008	E.B
672	UM1 - T8	Parement nord - marque lapidaire	nord	4/28/2008	E.B
673	UM1 - T8	Parement nord - marque lapidaire	nord	4/28/2008	E.B
674	UM1 - T8	Parement nord - marque lapidaire	nord	4/28/2008	E.B
675	UM1 - T8	Parement nord	nord	4/28/2008	E.B
676	UM1 - T9	Console - ES18 - sculpture	nord	4/28/2008	E.B
677	UM1 - T9	Console - ES18 - sculpture	est	4/28/2008	E.B
678	UM1 - T9	Console - ES18 - sculpture	est	4/28/2008	E.B
679	UM1 - T13	Parement nord - vue d'ensemble	nord	5/2/2008	C. G
680	UM1 - C10	Parement ouest - liaison entre les mazonneries	ouest	5/2/2008	C. G
681	UM1 - T13	Parement nord - trous de poutre	nord	5/2/2008	C. G
682	UM1 - T13	Parement nord - trous de poutre	nord	5/2/2008	C. G
683	UM1 - T13	Parement nord - trous de poutre	nord	5/2/2008	C. G
684	UM1 - T13	Parement nord - trous de poutre	nord	5/2/2008	C. G
685	685	685	685	685	685
686	UM1 - T12	Parement nord - marque lapidaire	nord	5/2/2008	C. G
687	UM1 - T12	Parement nord - marque lapidaire	nord	5/2/2008	C. G
688	UM1 - T12	Parement nord - marque lapidaire	nord	5/2/2008	C. G
689	UM1 - T12	Parement nord - marque lapidaire	nord	5/2/2008	C. G
690	UM1 - T12	Parement nord - marque lapidaire	nord	5/2/2008	C. G
691	UM1 - T12	Parement nord - marque lapidaire	nord	5/2/2008	C. G
692	UM3 - T6	Fenêtre - piédroit est - ES70 - chapiteau décoré	nord	5/6/2008	C. G
693	UM3 - T6	Fenêtre - remplage - côté est - ES 67 - chapiteau décoré	nord	5/6/2008	C. G
694	UM3 - T6	Fenêtre - remplage - côté est - ES 67 - chapiteau décoré	nord	5/6/2008	C. G
695	UM3 - T6	Fenêtre - remplage - côté ouest - ES 69 - chapiteau décoré	nord	5/6/2008	C. G

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
696	UM3 - T6	Fenêtre - remplage - côté ouest - ES 69 - chapiteau décoré	nord	5/6/2008	C. G
697	UM3 - T6	Fenêtre - piédroit ouest - ES 68 - chapiteau - décor végétal	nord	5/6/2008	C. G
698	UM3 - T6	Fenêtre - piédroit ouest - ES 68 - chapiteau - décor végétal	nord	5/6/2008	C. G
699	UM3 - T5	Fenêtre - remplage côté est - ES 71 - chapiteau - décor végétal	nord	5/6/2008	C. G
700	UM3 - T5	Fenêtre - remplage côté est - ES 71 - chapiteau - décor végétal	nord	5/6/2008	C. G
701	UM3 - T5	Fenêtre - remplage central - ES72 - chapiteau - décor végétal	nord	5/6/2008	C. G
702	UM3 - T5	Fenêtre - remplage central - ES72 - chapiteau - décor végétal	nord	5/6/2008	C. G
703	UM3 - T5	Fenêtre - remplage côté ouest - ES 73 - chapiteau - décor végétal	nord	5/6/2008	C. G
704	UM3 - T5	Fenêtre - remplage côté ouest - ES 73 - chapiteau - décor végétal	nord	5/6/2008	C. G
705	UM3 - T5	Fenêtre - remplage côté ouest - ES 73 - chapiteau - décor végétal	nord	5/6/2008	C. G
706	UM3 - T6	Fenêtre - piédroit est - base de colonne	nord	5/6/2008	C. G
707	UM3 - T6	Fenêtre - remplage côté est - base de colonne	nord	5/6/2008	C. G
708	UM3 - T6	Fenêtre - remplage côté ouest - base de colonne	nord	5/6/2008	C. G
709	UM3 - T6	Fenêtre - piédroit ouest - base de colonne	nord	5/6/2008	C. G
710	UM3 - T5	Fenêtre - piédroit est - base de colonne	nord	5/6/2008	C. G
711	UM3 - T5	Fenêtre - piédroit	nord	5/6/2008	C. G
712	UM3 - T5	Fenêtre - piédroit - base	nord	5/6/2008	C. G
713	UM3 - T5	Fenêtre - piédroit ouest	nord	5/6/2008	C. G
714	UM3 - T6	Arcature sculptée en couronnement du mur nord des chapelles	nord	5/15/2008	J.-P. G

### Annexe 3.2. Inventaire des photographies numériques (PN)

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
715	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest	ouest	2/17/2009	Q. R.
716	UM14 -UM1 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest et UM1, travée 7	ouest	2/17/2009	Q. R.
717	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest	ouest	2/17/2009	Q. R.
718	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest - chaonage avec l'UM,1travée 7	ouest	2/17/2009	Q. R.
719	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest - chaonage avec l'UM,1travée 8	ouest	2/17/2009	Q. R.
720	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest - restauration - cales	ouest	2/17/2009	Q. R.
721	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest - restauration - cales	ouest	2/17/2009	Q. R.
722	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest - restauration	ouest	2/17/2009	Q. R.
723	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest - restauration	ouest	2/17/2009	Q. R.
724	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest	ouest	2/17/2009	Q. R.
725	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest	ouest	2/17/2009	Q. R.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
726	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest - Garde corps - Larmier	ouest	2/17/2009	Q. R.
727	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest - Larmier	ouest	2/17/2009	Q. R.
728	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur ouest - Larmier	nord	2/17/2009	Q. R.
729	UM16 - T7 - clair étage	Parement sud - balustrade - revers du décor sculpté - ES 70 a 72	sud-est	2/18/2009	Q. R.
730	UM16 - T7 - clair étage	Parement sud - balustrade - revers du décor sculpté - ES 71 a 75	sud	2/18/2009	Q. R.
731	UM16 - T7 - clair étage	Parement sud - balustrade - revers du décor sculpté - ES 74 a 76	sud	2/18/2009	Q. R.
732	UM16 - T7 - clair étage	Parement sud - balustrade - revers du décor sculpté - ES 76 a 78	sud	2/18/2009	Q. R.
733	UM16 - T7 - clair étage	Parement sud - balustrade - revers du décor sculpté - ES 77 a 80	sud	2/18/2009	Q. R.
734	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 70	nord	2/18/2009	Q. R.
735	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 71	nord-est	2/18/2009	Q. R.
736	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 72	nord	2/18/2009	Q. R.
737	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 73	nord	2/18/2009	Q. R.
738	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 74	nord	2/18/2009	Q. R.
739	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 75	nord	2/18/2009	Q. R.
740	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 76	nord-ouest	2/18/2009	Q. R.
741	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 77	nord	2/18/2009	Q. R.
742	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 78	nord	2/18/2009	Q. R.
743	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 79	nord	2/18/2009	Q. R.
744	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 80	nord	2/18/2009	Q. R.
745	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement	nord	2/18/2009	E. B.
746	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement	nord-est	2/18/2009	E. B.
747	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement	nord	2/18/2009	E. B.
748	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement	nord	2/18/2009	E. B.
749	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement	nord	2/18/2009	E. B.
750	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - partie supérieure au niveau du toit - parement extérieur est	nord-est	2/18/2009	E. B.
751	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - partie supérieure au niveau du toit - parement extérieur ouest	ouest	2/18/2009	E. B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
752	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - partie supérieure au niveau du toit - cage d'escalier - parement intérieur ouest	ouest	2/18/2009	E. B.
753	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - partie supérieure au niveau du toit - cage d'escalier - chapiteau de la vis	ouest	2/18/2009	E. B.
754	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - partie supérieure au niveau du toit - cage d'escalier - parement intérieur ouest	ouest	2/18/2009	E. B.
755	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - partie supérieure au niveau du toit - cage d'escalier - parement intérieur ouest	ouest	2/18/2009	E. B.
756	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur - couverture	ouest	2/18/2009	E. B.
757	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur - couverture	ouest	2/18/2009	E. B.
758	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement extérieur - couverture	ouest	2/18/2009	E. B.
759	UM10 - clair étage	Arc boutant 7 - couverture de la culée et gouttière - restauration	sud-ouest	2/18/2009	E. B.
760	UM9 - clair étage	Arc boutant 6 - couverture	sud	2/18/2009	E. B.
761	UM10 - clair étage	Arc boutant 7 - couverture de la culée et gouttière - restauration en molasse	sud-ouest	2/18/2009	E. B.
762	UM1 - T7 - clair étage	Fenktre - arc - remplacements	nord-est	2/18/2009	E. B.
763	UM1 - T7 - clair étage	Fenktre - remplacements - arc formeret - restauration - agraphes	nord-est	2/18/2009	E. B.
764	UM1 - T7 - clair étage	Fenktre - intrados de l'arc (partie ouest)	est	2/18/2009	E. B.
765	UM1 - T7 - clair étage	Fenktre - intrados de l'arc (partie ouest)	est	2/18/2009	E. B.
766	UM1 - T7 - clair étage	Fenktre - intrados de l'arc (partie supérieure ouest)	est	2/18/2009	E. B.
767	UM1 - T7 - clair étage	Fenktre - intrados de l'arc (partie sommitale)	sud	2/18/2009	E. B.
768	UM14 - UM1 - T7 - clair étage	Cage d'escalier - parement ouest et Fenktre de la travée 7 - liaison avec l'UM14	ouest	2/18/2009	E. B.
769	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement ouest - agraphe	ouest	2/18/2009	E. B.
770	UM1 - C5 - clair étage	Parement est	est	2/18/2009	E. B.
771	UM1 - T7 - clair étage	Fenktre - chapiteau ouest - face nord	nord	2/18/2009	E. B.
772	UM1 - T7 - clair étage	Fenktre - remplacements (partie supérieure ouest)	nord	2/18/2009	E. B.
773	UM1 - C5 - clair étage	Parement est - porte - coursière	est	2/18/2009	E. B.
774	UM1 - T7 - clair étage	Fenktre - remplacements (partie supérieure) - pilier central	nord	2/18/2009	E. B.
775	UM1 - T7 - clair étage	Fenktre - remplacements (partie supérieure est)	nord	2/18/2009	E. B.
776	UM14 - clair étage	Parement extérieur ouest - tour d'escalier (partie médiane) - chaonage avec l'UM1	nord-ouest	2/18/2009	E. B.
777	UM1 - UM14 - T7 - clair étage	Parement nord - fenktre - chaonage avec l'UM14	nord	2/18/2009	E. B.
778	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - fenktre - chaonage avec l'UM15	nord-ouest	2/18/2009	E. B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
779	UM14 - clair étage	Tour d'escalier - Parement ouest - chaînage avec la fenestre de l'UM1 - sommier est - marque lapidaire	nord-ouest	2/18/2009	E. B.
780	UM1 - C5 - T7 - clair étage	Parement ouest au niveau de la retombée de l'arcade qui couvre la	ouest	2/18/2009	E. B.
781	UM1 - C5 - T7 - clair étage	Parement nord - fenestre - insertion des remplages	nord	2/18/2009	E. B.
782	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - couverture - appui contre l'UM14	ouest	2/18/2009	E. B.
783	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - couverture - pan ouest - élément restauré	nord-ouest	2/18/2009	E. B.
784	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - couverture - pan ouest (côté nord)	ouest	2/18/2009	E. B.
785	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - couverture - pan ouest (côté nord) - détail décor sculpté	ouest	2/18/2009	E. B.
786	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - couverture - pan ouest (côté nord) - fronton - décor	ouest	2/18/2009	E. B.
787	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - couverture - pan ouest (côté nord) - fronton - décor	nord-ouest	2/18/2009	E. B.
788	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - couverture - pan est (côté nord) - fronton - décor	nord-est	2/18/2009	E. B.
789	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - couverture - pan est (côté nord) - détail décor sculpté	est	2/18/2009	E. B.
790	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - couverture - pan est (côté nord) - détail décor sculpté	nord-est	2/18/2009	E. B.
791	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - couverture - pan est (côté nord) - fronton - décor	nord-est	2/18/2009	Q.R.
792	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 81	nord-ouest	2/18/2009	Q.R.
793	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 82	nord-ouest	2/18/2009	Q.R.
794	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 83	nord	2/18/2009	Q.R.
795	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 84	nord	2/18/2009	Q.R.
796	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 85	nord	2/18/2009	Q.R.
797	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 86	nord	2/18/2009	Q.R.
798	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 87	nord	2/18/2009	Q.R.
799	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 88	nord	2/18/2009	Q.R.
800	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 89	nord	2/18/2009	Q.R.
801	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 90	nord	2/18/2009	Q.R.
802	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 91	nord-est	2/18/2009	Q.R.
803	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 92	nord-est	2/18/2009	Q.R.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
804	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 93	nord	2/18/2009	Q.R.
805	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 94	nord	2/18/2009	Q.R.
806	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 95	nord	2/18/2009	Q.R.
807	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 96	nord	2/18/2009	Q.R.
808	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 97	nord	2/18/2009	Q.R.
809	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 98	nord	2/18/2009	Q.R.
810	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 99	nord	2/18/2009	Q.R.
811	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 100	nord	2/18/2009	Q.R.
812	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 101	nord	2/18/2009	Q.R.
813	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 102	nord	2/18/2009	Q.R.
814	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 103	nord	2/18/2009	Q.R.
815	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 104	nord	2/18/2009	Q.R.
816	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 105	nord	2/18/2009	Q.R.
817	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 106	nord-est	2/18/2009	Q.R.
818	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 107	nord	2/18/2009	Q.R.
819	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 108	nord	2/18/2009	Q.R.
820	UM17 - T8 - clair étage	Garde corps - Parement nord - décor sculpté - ES 109	nord	2/18/2009	Q.R.
821	UM17 - T8 - clair étage	Garde-corps - Parement nord - vue d'ensemble (partie ouest)	nord	2/18/2009	E. B.
822	UM17 - T8 - clair étage	Garde-corps - Parement nord - vue d'ensemble (partie centrale)	nord	2/18/2009	E. B.
823	UM17 - T8 - clair étage	Garde-corps - Parement nord - vue d'ensemble (partie est)	nord	2/18/2009	E. B.
824	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - culée et écoinçon de l'arc	sud-ouest	2/19/2009	E. B.
825	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - doublage de l'intrados de l'arc boutant	ouest	2/19/2009	E. B.
826	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - Césure verticale	ouest	2/19/2009	E. B.
827	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - Vue d'ensemble	nord-ouest	2/19/2009	E. B.
828	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - césure verticale - culée et prolongement nord - couverture	ouest	2/19/2009	E. B.
829	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - prolongement nord de la culée - restaurations en molasse - couverture	ouest	2/19/2009	E. B.
830	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - prolongement nord de la culée - vue d'ensemble	nord-ouest	2/19/2009	E. B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
831	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - retombée de l'arc - claveau solidaire du mur	nord-ouest	2/19/2009	E. B.
832	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - prolongement nord de la culée - négatif de l'ancienne toiture - restaurations en molasse - trou de boulin	ouest	2/19/2009	E. B.
833	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - prolongement nord de la culée - extrémité nord - agraphe tenant le bloc sculpté - négatif de l'ancienne toiture - restaurations en molasse	ouest	2/19/2009	E. B.
834	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - Extrémité sud - Retombée de l'arc doublé - Restaurations en molasse	nord-ouest	2/19/2009	E. B.
835	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement ouest - Culée - larmier en calcaire gris sur lequel est venu s'appuyer le prolongement nord	ouest	2/19/2009	E. B.
836	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - culée - césure verticale - marque lapidaire	est	2/19/2009	E. B.
837	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - doublage de l'intrados de l'arc boutant	est	2/19/2009	E. B.
838	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - écoinçon de l'arc	est	2/19/2009	E. B.
839	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - césure verticale - culée et prolongement nord - couverture	est	2/19/2009	E. B.
840	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - culée - extrémité sud - retombée de l'arc doublé	nord-est	2/19/2009	E. B.
841	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - prolongement nord de la culée - extrémité nord - face est des blocs sculptés - couverture	est	2/19/2009	E. B.
842	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - larmier en calcaire gris sur lequel est venu s'appuyer le prolongement nord - négatif de l'ancienne toiture - restaurations	est	2/19/2009	E. B.
843	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement est - retombée de l'arc - négatif de l'ancienne toiture - restaurations	nord-est	2/19/2009	E. B.
844	UM9 - clair étage	Parement est - prolongement nord de la culée - négatif de l'ancienne toiture - restaurations	nord-est	2/19/2009	E. B.
845	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement nord - prolongement nord de la culée - base et larmier	nord	2/19/2009	E. B.
846	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement nord - décor sculpté	nord	2/19/2009	E. B.
847	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement nord - décor sculpté	nord	2/19/2009	E. B.
848	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement nord - décor sculpté	nord	2/19/2009	E. B.
849	UM9 - clair étage	Arc-boutant 6 - Parement nord - décor sculpté	nord-est	2/19/2009	E. B.
850	UM9 - clair étage	Parement nord - arc boutant 6	nord-est	2/19/2009	E. B.
851	UM1 - T7 - clair étage	Chapiteau ouest de la fenktre a remplage - décor sculpté - ES 110	nord	2/19/2009	Q. R.
852	UM1 - T7 - clair étage	Chapiteau ouest de la fenktre a remplage - décor sculpté - ES 110	nord	2/19/2009	Q. R.
853	UM1 - T7 - clair étage	Chapiteau ouest de la fenktre a remplage - décor sculpté - ES 110	est	2/19/2009	Q. R.
854	UM1 - T8 - clair étage	Chapiteau est de la fenktre a remplage - décor sculpté - ES 111	nord	2/19/2009	Q. R.
855	UM1 - T8 - clair étage	Chapiteau est de la fenktre a remplage - décor sculpté - ES 111	nord	2/19/2009	Q. R.
856	UM1 - T8 - clair étage	Chapiteau est de la fenktre a remplage - décor sculpté - ES 111	est	2/19/2009	Q. R.



N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
857	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie ouest)	nord-est	2/20/2009	E. B.
858	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie ouest)	nord	2/20/2009	E. B.
859	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - montée de l'arc (partie ouest)	nord-est	2/20/2009	E. B.
860	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - montée de l'arc (partie ouest) - cales	nord	2/20/2009	E. B.
861	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie centrale)	nord	2/20/2009	E. B.
862	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie centrale)	nord	2/20/2009	E. B.
863	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie centrale)	nord	2/20/2009	E. B.
864	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie est)	nord	2/20/2009	E. B.
865	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie est) et arc	nord	2/20/2009	E. B.
866	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - corniche (partie est) - liaison avec l'UM14	nord	2/20/2009	E. B.
867	UM14 - clair étage	Parement extérieur ouest - tour d'escalier (partie supérieure) - fenktre et corniche	nord-ouest	2/20/2009	E. B.
868	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie ouest)	nord	2/20/2009	E. B.
869	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - corniche (partie ouest) - liaison avec l'UM14	nord-est	2/20/2009	E. B.
870	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie est) et arc	nord	2/20/2009	E. B.
871	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie est) et arc	nord	2/20/2009	E. B.
872	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - corniche décorative de couronnement (partie est)	nord	2/20/2009	E. B.
873	UM10 - C6 - clair étage	Parement ouest - contrefort - partie sommitale - liaison avec l'UM1	nord-ouest	2/20/2009	E. B.
874	UM10 - clair étage	Parement ouest - arc boutant - arc supérieur - partie sommitale	ouest	2/20/2009	E. B.
875	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - fenktre - intrados de l'arcade (partie supérieure ouest)	est	2/23/2009	E. B.
876	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - fenktre - intrados de l'arcade (partie supérieure est)	ouest	2/23/2009	E. B.
877	UM9 - clair étage	Parement nord (partie haute) - décor sculpté - ES 112	nord	2/23/2009	Q. R.
878	UM9 - clair étage	Parement nord (partie haute) - décor sculpté - ES 112	nord	2/23/2009	Q. R.
879	UM9 - clair étage	Parement nord (partie basse) - décor sculpté - ES 113	nord	2/23/2009	Q. R.
880	UM9 - clair étage	Parement nord (partie basse) - décor sculpté - ES 113	nord	2/23/2009	Q. R.
881	UM9 - clair étage	Parement ouest (partie basse) - décor sculpté - ES 113	ouest	2/23/2009	Q. R.
882	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - fenktre (partie est) - trous de boulins de l'arc formeret	nord	2/23/2009	E. B.
883	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - fenktre (partie supérieure est) - trous de boulins	nord-ouest	2/23/2009	E. B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
884	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - fenêtre (partie est) - trou de boulin de la montée de l'arc	nord-ouest	2/23/2009	E. B.
885	UM1 - T8 - clair étage	Parement nord - fenêtre (partie ouest) - chapiteau supportant la colonnette	nord-est	2/23/2009	E. B.
886	UM14 - clair étage	Parement extérieur est - tour d'escalier (partie inférieure) - porte coursive	est	2/23/2009	E. B.
887	UM1 - C6 - clair étage	Parement ouest (partie basse) - porte coursive	ouest	2/23/2009	E. B.
888	UM14 - clair étage	Parement extérieur nord-est - tour d'escalier - fenêtre	nord-est	2/23/2009	E. B.
889	UM1 - C6 - clair étage	Parement nord - contrefort (partie basse)	nord	2/23/2009	E. B.
890	UM10 - clair étage	Parement ouest - arc boutant 7 - arc supérieur	ouest	2/23/2009	E. B.
891	UM10 - clair étage	Parement ouest - arc boutant 7 - culée et arc supérieur	nord-ouest	2/23/2009	E. B.
892	UM10 - clair étage	Parement ouest - arc boutant 7 (partie sommitale nord)	ouest	2/23/2009	E. B.
893	UM10 - clair étage	Parements nord et ouest - arc boutant 7 (partie sommitale nord) - tcte de culée	nord-ouest	2/23/2009	E. B.
894	UM10 - clair étage	Parement est - arc boutant 7 - arc supérieur - retombée	nord-est	2/23/2009	E. B.
895	UM10 - clair étage	Parement est - arc boutant 7 (partie nord) - culée avec ES 114 (gargouille ouest)	sud-est	2/23/2009	E. B.
896	UM10 - clair étage	Parement ouest - arc boutant 7 - culée et arc inférieur	nord-ouest	2/23/2009	E. B.
897	UM10 - clair étage	Parement est - arc boutant 7 - arc inférieur - trou de boulin débouché	est	2/23/2009	E. B.
898	UM10 - clair étage	Parement est - arc boutant 7 - culée et arc inférieur	sud-est	2/23/2009	E. B.
899	UM10 - clair étage	Parement ouest - ES 114 (gargouille ouest)	ouest	2/23/2009	Q. R.
900	UM10 - clair étage	Parement ouest - arc boutant 7 - culée avec ES 114 (gargouille ouest)	ouest	2/23/2009	Q. R.
901	UM10 - clair étage	Parement est - arc boutant 7 - culée avec ES 114 (gargouille est)	est	2/23/2009	Q. R.
902	UM10 - clair étage	Parement est - arc boutant 7 - culée avec ES 114 (gargouille est)	est	2/23/2009	Q. R.
903	UM10 - clair étage	Parement nord - arc boutant - culée avec ES 114 (partie médiane)	nord	2/23/2009	Q. R.
904	UM10 - clair étage	Parement ouest - prolongement nord de la culée - ES 114 (partie nord)	ouest	2/23/2009	Q. R.
905	UM10 - clair étage	Parement nord - prolongement nord de la culée - ES 115	nord	2/23/2009	Q. R.
906	UM10 - clair étage	Parement nord - prolongement nord de la culée - ES 115	nord	2/23/2009	Q. R.
907	UM10 - clair étage	Parement est - prolongement nord de la culée - ES 115	est	2/23/2009	Q. R.
908	UM10 - clair étage	Parement nord - prolongement nord de la culée - ES 115	ouest	2/23/2009	Q. R.
909	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - fenêtre - intrados (côté ouest) - marque lapidaire 1	ouest	2/23/2009	Q. R.
910	UM14 - clair étage	Parement extérieur ouest - tour d'escalier - marque lapidaire 2	ouest	2/23/2009	Q. R.
911	UM14 - clair étage	Parement extérieur ouest - tour d'escalier - marque lapidaire 3	ouest	2/23/2009	Q. R.
912	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - fenêtre - piédroit est - marque lapidaire 4	nord	2/23/2009	Q. R.
913	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - fenêtre - piédroit est - marque lapidaire 5	nord	2/23/2009	Q. R.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
914	UM1 - T7 - clair étage	Parement nord - fenêtre - piédroit ouest - marque lapidaire 5	nord	2/23/2009	Q. R.
915	UM10 - clair étage	Parement ouest - prolongement nord de la culée - trou de boulin bouché	ouest	2/23/2009	A. D.
916	UM10 - clair étage	Parement ouest - prolongement nord de la culée - agraphe tenant ES 113	ouest	2/23/2009	A. D.
917	UM10 - clair étage	Parement ouest - prolongement nord de la culée (partie nord) - trou de boulin bouché - agraphe	ouest	2/23/2009	A. D.
918	UM10 - clair étage	Parement ouest - prolongement nord de la culée (partie sud) - trou de boulin bouché - restauration	ouest	2/23/2009	A. D.
919	UM1 - T8 - clair étage	Marque lapidaire 9 - Corniche sous le garde-cors de couronnement - Parement nord	nord	2/23/2009	Q. R.
920	UM1 - T8 - clair étage	Marque lapidaire 10 - Arc formeret de l'arcade - Parement nord -	nord	2/23/2009	Q. R.
921	UM1 - T8 - clair étage	Marque lapidaire 11 - Réseau de la fenêtre - Parement nord	nord	2/23/2009	Q. R.
922	UM1 - T8 - clair étage	Marque lapidaire 14 - Intrados est de l'arcade - Parement nord	ouest	2/23/2009	Q. R.
923	UM1 - T8 - clair étage	Marque lapidaire 15 - Intrados est de l'arcade - Parement nord	ouest	2/23/2009	Q. R.
924	UM1 - T8 - clair étage	Marque lapidaire 17 - Intrados est de l'arcade - Parement nord	ouest	2/23/2009	Q. R.
925	UM1 - T8 - clair étage	Marque lapidaire 20 - Intrados est de l'arcade - Parement nord	ouest	2/23/2009	Q. R.
926	UM1 - T8 - clair étage	Marque lapidaire 21 - Arc formeret moitié est - Parement nord	nord	2/23/2009	Q. R.
927	UM1 - T8 - clair étage	Marque lapidaire 22 - Arc formeret moitié est - Parement nord	nord	2/23/2009	Q. R.
928	UM1 - T8 - clair étage	Marque lapidaire 23 - Tour d'escalier, parement extérieur est	est	2/23/2009	Q. R.
929	UM10 - clair étage	Parement nord - ES 114 (gargouille ouest)	nord-ouest	2/23/2009	A. D.
930	UM10 - clair étage	Parement ouest - arc boutant 7 - culée et arc inférieur	sud-ouest	2/23/2009	A. D.
931	UM10 - clair étage	Parement ouest - arc boutant 7 - culée et arc supérieur - trou de boulin - restauration	ouest	2/23/2009	A. D.
932	UM10 - clair étage	Parements nord et ouest - arc boutant 7 - culée - trous de boulin - restauration	nord-ouest	2/23/2009	A. D.
933	UM10 - clair étage	Parements nord et est - arc boutant 7 - culée - trous de boulin - restauration	nord-est	2/23/2009	A. D.
934	UM10 - clair étage	Parement est - arc boutant 7 - arc supérieur - départ de l'arc - trou de boulin	est	2/23/2009	A. D.
935	UM10 - clair étage	Parement est - arc boutant 7 - arc supérieur - départ de l'arc au-dessus de l'arc inférieur - ressaut	est	2/23/2009	A. D.
936	UM9 - clair étage	Marque lapidaire 35 - Arc-boutant 6 - Parement ouest	ouest	2/24/2009	A. D.
937	UM9 - clair étage	Marque lapidaire 37 - Arc-boutant 6 - Parement ouest	ouest	2/24/2009	A. D.
938	UM9 - clair étage	Marque lapidaire 42 - Arc-boutant 6 - Parement ouest	ouest	2/24/2009	A. D.
939	UM9 - clair étage	Marque lapidaire 46 - Arc-boutant 6 - Parement est	est	2/24/2009	A. D.
940	UM9 - clair étage	Marque lapidaire 50 - Arc-boutant 6 - Parement est	est	2/24/2009	A. D.
941	UM9 - comble	Parement est - arc boutant 6 - culée (partie sud)	est	2/24/2009	E. B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
942	UM9 - comble	Parement est - arc boutant 6 - culée (partie nord) - prolongement nord et retour (UM3)	est	2/24/2009	E. B.
943	UM9 - comble	Parement est - arc boutant 6 - culée (partie centrale) - arrachement	est	2/24/2009	E. B.
944	UM9 - comble	Parement est - arc boutant 6 - culée (partie centrale) - arrachement - corniche	est	2/24/2009	E. B.
945	UM9 - comble	Marque lapidaire 65 - Arc boutant 6 - Parement est	est	2/24/2009	Q. R.
946	UM9 - comble	Marque lapidaire 67 - Arc boutant 6 - Parement est	est	2/24/2009	Q. R.
947	UM9 - comble	Marque lapidaire 68 - Arc boutant 6 - Parement ouest	ouest	2/24/2009	Q. R.
948	UM9 - comble	Marque lapidaire 66 - Arc boutant 6 - Parement est	est	2/24/2009	Q. R.
949	UM14 - comble	Parement - marques lapidaires	nord	2/24/2009	Q. R.
950	UM1 - C5 - comble	Parement est - ancrage de l'arc	est	2/25/2009	E. B.
951	UM1 - T7 - comble	Parement nord - trou de poutre	nord	2/25/2009	E. B.
952	UM1 - T7 - comble	Parement nord - claveau de l'arc - marque lapidaire	nord	2/25/2009	E. B.
953	UM1 - C5 - comble	Parement est - chaonage avec l'UM1	nord-est	2/25/2009	E. B.
954	UM1 - T7 - comble	Parement nord - trou de poutre	nord	2/25/2009	E. B.
955	UM1 - T7 - comble	Parement nord - trou de poutre	nord	2/25/2009	E. B.
956	UM14 - comble	Parement ouest - tour d'escalier - trou de poutre	ouest	2/25/2009	E. B.
957	UM1 - T7 - comble	Parement nord - vue d'ensemble	nord	2/25/2009	E. B.
958	UM1 - T8 - comble	Parement nord - vue d'ensemble	nord	2/25/2009	E. B.
959	UM1 - C5 - triforium	Parement sud - raccord de maçonnerie	sud-est	2/25/2009	E. B.
960	UM14 - T8 - triforium	Parement ouest - tour d'escalier - traces de taille	est	2/25/2009	E. B.
961	UM14 - T8 - triforium	Parement ouest - tour d'escalier - ancrage de l'arc	est	2/25/2009	E. B.
962	UM17 - T8 -clair étage	Parement nord - balustrade - vue d'ensemble (partie est) - après sablage	nord	2/26/2009	Q. R.
963	UM17 - T8 -clair étage	Parement nord - balustrade - vue d'ensemble (partie centrale) - après sablage	nord	2/26/2009	Q. R.
964	UM17 - T8 -clair étage	Parement nord - balustrade - vue d'ensemble (partie ouest) - après sablage	nord	2/26/2009	Q. R.
965	UM17 - T8 -clair étage	Parement sud - balustrade - vue d'ensemble (partie est) - après sablage	sud-ouest	2/26/2009	Q. R.
966	UM17 - T8 -clair étage	Parement sud - balustrade - vue d'ensemble (partie centrale) - après sablage	sud-ouest	2/26/2009	Q. R.
967	UM17 - T8 -clair étage	Parement sud - balustrade - vue d'ensemble (partie centrale) - après sablage	sud-ouest	2/26/2009	Q. R.
968	UM17 - T8 -clair étage	Parement sud - balustrade - vue d'ensemble (partie ouest) - après sablage	sud-ouest	2/26/2009	E. B.
969	UM17 - T8 -clair étage	Parement sud - balustrade - vue d'ensemble (extrémité ouest) - escalier de la coursive - après sablage	sud-est	2/26/2009	E. B.
970	UM17 - T8 -clair étage	Parement sud - balustrade - ES 101 - marque lapidaire 92	sud	2/26/2009	E. B.
971	UM17 - T8 -clair étage	Parement sud - balustrade - ES 98 - marque lapidaire 93	sud	2/26/2009	E. B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
972	UM17 - T8 -clair étage	Parement sud - balustrade - ES 87 - marque lapidaire 94	sud	2/26/2009	E. B.
973	UM17 - T8 -clair étage	Parement sud - balustrade - ES 82 - marque lapidaire 95	sud	2/26/2009	E. B.
974	UM1 - T7 -comble	Parement nord - arcades - pile centrale - marque lapidaire 96	nord	2/26/2009	E. B.
975	UM3 - T7 - comble	Parement sud - vue d'ensemble (partie est)	sud	2/26/2009	E. B.
976	UM3 - T7 - comble	Parement sud - vue d'ensemble (partie ouest)	sud-est	2/26/2009	E. B.
977	UM1 - T7 - nef	Parement sud - triforium et clair étage - vue d'ensemble	sud	2/26/2009	E. B.
978	UM1 - T7 - nef	Parement sud - clair étage - voûtement d'ogive	sud	2/26/2009	E. B.
979	UM1 - T7/8 - nef	Parement sud - vue d'ensemble	sud	2/26/2009	E. B.
980	UM1 - T7/8 - nef	Parement sud - triforium - tour d'escalier	sud	2/26/2009	E. B.
981	UM1 - T8 - nef	Parement sud - vue d'ensemble	sud	2/26/2009	E. B.
982	UM1 - T8 - nef	Parement sud - clair étage - voûtement d'ogive - chapiteau est	sud-ouest	2/26/2009	E. B.
983	UM1 - T8 - nef	Parement sud - clair étage - voûtement d'ogive - chapiteau ouest	sud-est	2/26/2009	E. B.
984	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 116 - base et fût	nord-est	2/26/2009	Q. R.
985	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 116 - chapiteau et tailloir - face nord	nord	2/26/2009	Q. R.
986	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 116 - partie haute et tailloir	nord-est	2/26/2009	Q. R.
987	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 116 - vue d'ensemble	nord	2/26/2009	Q. R.
988	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 117 - vue d'ensemble	nord	2/26/2009	Q. R.
989	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - vue d'ensemble - pilastre et colonnettes - baie ouest ébrasement est	nord-ouest	2/26/2009	Q. R.
990	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 118 - vue d'ensemble	nord	2/26/2009	Q. R.
991	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 118 - vue d'ensemble	nord-est	2/26/2009	Q. R.
992	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 119 - vue d'ensemble	nord	2/26/2009	Q. R.
993	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 119 - vue d'ensemble	est	2/26/2009	Q. R.
994	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 120 - vue d'ensemble	nord	2/26/2009	Q. R.
995	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 120 - vue d'ensemble	ouest	2/26/2009	Q. R.
996	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 120 - chapiteau	nord-ouest	2/26/2009	Q. R.
997	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 121 - vue d'ensemble	nord-est	2/27/2009	Q. R.
998	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 121 - chapiteau	nord-est	2/27/2009	Q. R.
999	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 122 - vue d'ensemble	nord	2/27/2009	Q. R.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1000	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 122 - vue d'ensemble	nord-est	2/27/2009	Q. R.
1001	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 123 - vue d'ensemble	nord-est	2/27/2009	Q. R.
1002	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 123 - chapiteau et tailloir	nord	2/27/2009	Q. R.
1003	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - pilastre - ES 123 - vue d'ensemble	nord	2/27/2009	Q. R.
1004	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - pilastre - ES 123 - chapiteau - face ouest	ouest	2/27/2009	Q. R.
1005	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - pilastre - ES 123 - chapiteau - face nord	nord	2/27/2009	Q. R.
1006	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 77, 78, 79 et 80 après sablage	nord	2/27/2009	Q. R.
1007	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 74 et 75 après sablage	nord	2/27/2009	Q. R.
1008	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 71, 72 après sablage	nord	2/27/2009	Q. R.
1009	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 70 après sablage	nord	2/27/2009	Q. R.
1010	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 73 après sablage	nord	2/27/2009	Q. R.
1011	UM16 - T7 - clair étage	Parement nord - balustrade - décor sculpté - ES 76 après sablage	nord	2/27/2009	Q. R.
1012	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 125 - vue d'ensemble	nord-ouest	2/27/2009	Q. R.
1013	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 125 - chapiteau - face nord	nord	2/27/2009	Q. R.
1014	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 125 - chapiteau - face nord-ouest	nord-ouest	2/27/2009	Q. R.
1015	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 125 - chapiteau - face nord-est	nord-est	2/27/2009	Q. R.
1016	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 126 - vue d'ensemble	nord	2/27/2009	Q. R.
1017	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 127 - vue d'ensemble	nord	2/27/2009	Q. R.
1018	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - colonnette - ES 127 - chapiteau - face nord	nord	2/27/2009	Q. R.
1019	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - arc plein - ES 129 - vue d'ensemble avec colonnette ES 128	nord	2/27/2009	Q. R.
1020	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - corbeau - ES 130 - face nord	nord	2/27/2009	Q. R.
1021	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - arc plein - ES 131 - vue d'ensemble	nord-est	2/27/2009	Q. R.
1022	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - corbeau - ES 132 - face nord	nord	2/27/2009	Q. R.
1023	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - arc baie ouest - ES 133 - vue d'ensemble	nord-est	2/27/2009	Q. R.
1024	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - corbeau - ES 134 - face nord	nord	2/27/2009	Q. R.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1025	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - corbeau - ES 134 - face ouest	ouest	2/27/2009	Q. R.
1026	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - arc baie est - ES 135 - vue d'ensemble	nord	2/27/2009	Q. R.
1027	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - corbeau - ES 136 - face nord	nord	2/27/2009	Q. R.
1028	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - arc plein - ES 137 - vue d'ensemble	nord-ouest	2/27/2009	Q. R.
1029	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - corbeau - ES 138 - bloc en façade manquant, traces de fixation - trou de goujon central et tenons	nord	2/27/2009	Q. R.
1030	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - arc plein - ES 139 - vue d'ensemble	nord	2/27/2009	Q. R.
1031	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - corbeau - ES 140 - face nord	nord	2/27/2009	Q. R.
1032	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - corbeau - ES 140 - face ouest	ouest	2/27/2009	Q. R.
1033	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - décor sculpté - ES 141	nord	2/27/2009	Q. R.
1034	UM3/UM10	Parement nord - arc boutant 7 - face nord et couverture de la cage d'escalier à l'est et à l'ouest	nord	2/27/2009	A. D.
1035	UM10 - clair étage	Parement nord - après dépose de l'ES 115 - mortier - restauration	nord	2/27/2009	A. D.
1036	UM10 - clair étage	Parement ouest et couverture de l'escalier - appui du mur sur la couverture primitive de la cage d'escalier	ouest	2/27/2009	A. D.
1037	UM10 - clair étage	Parement ouest et couverture de l'escalier - ancrage du mur dans la couverture primitive - restauration	nord-ouest	2/27/2009	A. D.
1038	UM10 - clair étage	Parement ouest et couverture de l'escalier - ancrage du mur dans la couverture primitive - restauration	nord-ouest	2/27/2009	A. D.
1039	UM10 - clair étage	Parement ouest et couverture de l'escalier - parement sud - liaison avec l'arc boutant	sud-ouest	2/27/2009	A. D.
1040	UM10 - clair étage	Parement ouest et couverture de l'escalier - parement sud - liaison avec l'arc boutant	sud-ouest	2/27/2009	A. D.
1041	UM10 - clair étage	Parement est - culée et couverture de l'escalier	sud	2/27/2009	A. D.
1042	UM10 - clair étage	Parement ouest et couverture de l'escalier - vue d'ensemble	nord-ouest	2/27/2009	A. D.
1043	UM10 - clair étage	Parement ouest et couverture de l'escalier - vue d'ensemble	ouest	2/27/2009	A. D.
1044	UM9 - clair étage	Parement est (partie inférieure) - vue d'ensemble	est	2/27/2009	A. D.
1045	UM9 - clair étage	Parement est - culée et prolongement nord - césure verticale - négatif de l'ancienne toiture	est	2/27/2009	A. D.
1046	UM9 - clair étage	Parement est - arc boutant 6 - départ des deux arcs	est	2/27/2009	A. D.
1047	UM8 - clair étage	Parement est - arc boutant 5 - arc inférieur (partie basse)	est	2/27/2009	A. D.
1048	UM8 - clair étage	Parement est - arc boutant 5 - culée et prolongement au nord	sud-est	2/27/2009	A. D.
1049	UM8 - clair étage	Parement est - arc boutant 5 - arc inférieur - élément sculpté	sud-est	2/27/2009	A. D.
1050	UM9 - clair étage	Parement ouest - arc boutant 6 - culée (partie basse) - larmier et arcs	ouest	2/27/2009	A. D.
1051	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - corbeau ES 143 - face nord	nord	2/27/2009	A. D.
1052	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - corbeau ES 145 - face nord	nord	2/27/2009	A. D.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1053	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - corbeau ES 146 - face nord	nord	2/27/2009	A. D.
1054	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - corbeau ES 147 - face nord	nord	2/27/2009	A. D.
1055	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - corbeau ES 149 - face nord	nord	2/27/2009	A. D.
1056	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - série de corbeaux	ouest	2/27/2009	A. D.
1057	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - arc plein ES 148 - vue d'ensemble	nord	2/27/2009	A. D.
1058	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - arc plein ES 144 - vue d'ensemble	nord	2/27/2009	A. D.
1059	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - arc plein ES 142 - vue d'ensemble	nord	2/27/2009	A. D.
1060	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - arc plein ES 129 - vue d'ensemble avec colonnette ES 128	nord-est	2/27/2009	A. D.
1061	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - corbeau ES 116 et chapiteau - et ES 147	nord	2/27/2009	A. D.
1062	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - baie géminée - embrasure de la baie est - pilastre ES 117	nord-est	2/27/2009	A. D.
1063	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - baie géminée - pilastre ES 117 (base) - fenêtre de la chapelle (extrados de l'arc)	nord	2/27/2009	A. D.
1064	UM9 - comble	Parement ouest - vue d'ensemble (partie sud)	ouest	2/27/2009	E. B.
1065	UM9 - comble	Parement ouest - vue d'ensemble (partie sud)	ouest	2/27/2009	E. B.
1066	UM9 - comble	Parement ouest - arc boutant 6 - culée - arrachement	ouest	2/27/2009	E. B.
1067	UM3 - T7 - comble	Parement sud - vue d'ensemble (partie est)	sud	2/27/2009	E. B.
1068	UM3 - T7 - comble	Parement sud - vue d'ensemble (partie basse ouest)	sud	2/27/2009	E. B.
1069	UM3 - T7 - comble	Parement sud - vue d'ensemble (partie haute ouest)	sud	2/27/2009	E. B.
1070	UM3 - T7/8 - partie haute	Parement nord - bloc sculpté percé par la gouttière verticale	nord	2/27/2009	A. D.
1071	UM3 - T7/8 - partie haute	Parement nord - trou de boulin - reprise	nord	2/27/2009	A. D.
1072	UM3 - T8 - partie haute	Parement nord - trou de boulin	nord	2/27/2009	A. D.
1073	UM3 - T8 - partie haute	Parement nord - fenêtre de l'escalier - trous de boulins	nord-ouest	2/27/2009	A. D.
1074	UM3 - T7 - partie haute	Parement nord - fenêtre - piédroit est - chapiteau	nord-ouest	2/27/2009	A. D.
1075	UM3 - T7 - partie haute	Parement nord - fenêtre - pilier central du remplage - chapiteau	nord-ouest	2/27/2009	A. D.
1076	UM3 - T7 - partie haute	Parement nord - fenêtre - piédroit ouest - chapiteau	nord-est	2/27/2009	A. D.
1077	UM3 - T8 - partie haute	Parement nord - trou de boulin	nord	2/27/2009	A. D.
1078	UM3 - T8 - partie haute	Parement nord - larmier - restauration	nord	2/27/2009	A. D.
1079	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - consoles - arc de la porte (extrados)	nord-est	2/27/2009	A. D.
1080	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - premier rouleau de l'arc - décor sculpté (détail retombée est)	nord	2/27/2009	A. D.



N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1081	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - premier rouleau de l'arc - décor sculpté (détail côté est)	nord	2/27/2009	A. D.
1082	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - premier rouleau de l'arc - décor sculpté (détail côté est)	nord	2/27/2009	A. D.
1083	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - premier rouleau de l'arc - décor sculpté (détail partie sommitale)	nord	2/27/2009	A. D.
1084	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - premier rouleau de l'arc - décor sculpté (détail partie sommitale)	nord	2/27/2009	A. D.
1085	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - premier rouleau de l'arc - décor sculpté (détail côté ouest)	nord	2/27/2009	A. D.
1086	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - premier rouleau de l'arc - décor sculpté (détail côté ouest)	nord	2/27/2009	A. D.
1087	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - premier rouleau de l'arc - décor sculpté (détail retombée ouest) - chapiteau en marbre	nord-est	2/27/2009	A. D.
1088	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - premier rouleau de l'arc - décor sculpté (détail retombée est) - chapiteau en marbre	nord-ouest	2/27/2009	A. D.
1089	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - premier rouleau de l'arc - décor sculpté (détail retombée est)	nord	2/27/2009	A. D.
1090	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - linteau en marbre - bloc de calcaire reprenant le décor du linteau (extrémité est)	nord	2/27/2009	A. D.
1091	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - piédroit est en marbre - chapiteau - retombée de l'arc	nord-est	2/27/2009	A. D.
1092	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - piédroit ouest - chapiteau en marbre - retombée de l'arc	nord-est	2/27/2009	A. D.
1093	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - piédroit ouest - chapiteau en marbre - retombée de l'arc	nord	2/27/2009	A. D.
1094	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - reappareillage - trou de boulin - bloc retaillé à la boucharde et ciselure périmétrale sur sa moitié ouest	nord	2/27/2009	A. D.
1095	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord - reappareillage - restauration et piédroit de la porte	nord	2/27/2009	A. D.
1096	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord (partie centrale) - décor incisé - grand cadran	nord	3/3/2009	A. D.
1097	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord (partie ouest) - décor incisé - ébauche de cadran située une assise au-dessous du trou de boulin	nord	3/3/2009	A. D.
1098	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord (partie ouest) - vue d'ensemble au niveau des trous de boulin et décors incisés	nord-est	3/3/2009	A. D.
1099	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord (partie ouest) - trou de boulin - décor incisé - petit cadran à l'ouest du trou de boulin	nord	3/3/2009	A. D.
1100	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord (partie centrale) - décor incisé - cercle situé à l'ouest du grand cadran	nord	3/3/2009	A. D.
1101	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord (partie centrale) - décor incisé - cercle situé à l'est du grand cadran	nord	3/3/2009	A. D.
1102	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord (partie est) - trou de boulin - décor incisé - petit cadran à l'est du trou de boulin	nord	3/3/2009	A. D.
1103	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord (partie est) - décor incisé - petit cadran à l'est du trou de boulin	nord	3/3/2009	A. D.
1104	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord (partie est) - saignée verticale et trous d'encrage	nord	3/3/2009	A. D.
1105	UM3 - T7 - partie basse	Parement nord (partie est) - vue d'ensemble au niveau des trous de boulin et décors incisés	nord-ouest	3/3/2009	A. D.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1106	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - après dépose ES 121 et 122 - agraphes	nord-est	3/3/2009	A. D.
1107	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - après dépose ES 121 et 122 - assises	nord	3/3/2009	A. D.
1108	UM3 - T7 - arcatures	Parement nord - après dépose ES 117 - goujon - restauration	nord	3/3/2009	A. D.
1109	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - après dépose ES 121 - agraphe et tailloir - liaison avec le contrefort	nord-est	3/3/2009	A. D.
1110	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - après dépose ES 121 - agraphe et tailloir	nord	3/3/2009	A. D.
1111	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - après dépose ES 122 - agraphe et tailloir	nord	3/3/2009	A. D.
1112	UM3 - T8 - arcatures	Parement nord - après dépose ES 123 - agraphe et tailloir	nord	3/3/2009	A. D.
1113	UM3 - T8 - partie haute	Parement nord - fenêtre - rouleaux sur trois registres (partie inférieure de l'ouverture circulaire)	nord	3/3/2009	A. D.
1114	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - piédroit est en marbre - chapiteau - retombée de l'arc	nord	3/3/2009	A. D.
1115	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - arc bas - partie supérieure	nord	3/3/2009	A. D.
1116	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - arc bas - niche inscrite dans l'arc - bou- chage avec pierres bouchardées et ciselure périmétrique	nord	3/3/2009	A. D.
1117	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - arc bas - retombée ouest et porte - piédroit est	nord	3/3/2009	A. D.
1118	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - soubassement du mur et porte - piédroit est en marbre	nord	3/3/2009	A. D.
1119	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - soubassement du mur et porte - piédroit est	nord	3/3/2009	A. D.
1120	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - soubassement du mur (partie est)	nord	3/3/2009	A. D.
1121	UM3 - T9 - partie basse	Parement nord - arc bas - retombée est et trou de boulin	nord	3/3/2009	A. D.
1122	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - soubassement du mur (partie est)	nord-est	3/3/2009	A. D.
1123	UM3 - T8 - partie haute	Parement nord - fenêtre - rouleau d'extrados - molasse (partie inférieure est)	nord	3/3/2009	A. D.
1124	UM3 - T8 - partie haute	Parement nord - fenêtre - rouleau d'extrados - molasse (partie inférieure)	nord	3/3/2009	A. D.
1125	UM3 - T8 - partie haute	Parement nord - fenêtre - rouleau d'extrados - molasse (partie inférieure ouest) - trou de boulin 3.36.3	nord	3/3/2009	A. D.
1126	UM3 - T8 - partie haute	Parement nord - reappareillage - trou de boulin	nord	3/3/2009	A. D.
1127	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - reappareillage - trou de boulin - blocs retailés à la boucharde et ciselure périmétrale sur leur moi- tié ouest	nord	3/3/2009	A. D.
1128	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - base du piédroit est	nord	3/3/2009	A. D.
1129	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - base du piédroit ouest	nord	3/3/2009	A. D.
1130	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - soubassement du mur et porte - piédroit ouest	nord-ouest	3/3/2009	A. D.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1131	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - soubassement du mur et porte - piédroit ouest - base	nord	3/3/2009	A. D.
1132	UM3 - T8 - partie basse	Parement nord - porte - base piédroit ouest - bloc de marbre	nord	3/3/2009	A. D.

### Annexe 3.3. Inventaire des photographies numériques (PN)

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1133	UM18 - Travée 9 - clair-étage - Garde-corps	Garde-corps de la coursière - Parement sud- Vue d'ensemble - Remploi XII <sup>e</sup> siècle	Nord	11/19/2009	E.B.
1134	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée ouest	Nord	11/19/2009	E.B.
1135	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Détail de la travée ouest - Chapiteau ES 151	Nord	11/19/2009	E.B.
1136	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Détail de la travée ouest - Chapiteau et pilastre ES 152, 153	Nord	11/19/2009	E.B.
1137	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Détail de la travée ouest - Arc et tympan trilobé ES 155	Nord	11/19/2009	E.B.
1138	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Détail de la travée ouest - Médaillon figuré ES 154	Nord	11/19/2009	E.B.
1139	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Détail de la travée ouest - Pilastre et chapiteau ES 156, 157, 158	Nord	11/19/2009	E.B.
1140	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée central	Nord	11/19/2009	E.B.
1141	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée central - Arc et tympan nu ES 160	Nord	11/19/2009	E.B.
1142	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée central - Médaillon figuré ES 159	Nord	11/19/2009	E.B.
1143	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée central - Pilastre et chapiteau ES 162, 163	Nord	11/19/2009	E.B.
1144	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée central - Travée est	Nord	11/19/2009	E.B.
1145	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée central - Travée est - Médaillon figuré ES 165	Nord	11/19/2009	E.B.
1146	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée central - Travée est - Arc trilobé et tympan décoré ES 164	Nord	11/19/2009	E.B.
1147	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée central - Travée est - Pilastre associé avec deux chapiteaux	Nord	11/19/2009	E.B.
1148	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée central - Travée est - Détail de traces d'outil ES 155	Nord	11/19/2009	E.B.
1149	UM18 - T9 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement sud - Travée central - Montage avec cales de bois ES 163, 164	Nord	11/19/2009	E.B.
1150	UM1 - T10 - clair-étage	Arcade de couronnement - Parement nord et corniche	Ouest	11/20/2009	E.B.
1151	UM1 - C7 - clair-étage	Couverture du contrefort C8	Est	11/20/2009	E.B.
1152	UM1 - C7 - clair-étage	Id. Détail	Nord-Est	11/20/2009	E.B.
1153	UM1 - C7 - clair-étage	Id. Détail	Est	11/20/2009	E.B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1154	UM1 - T10 - clair-étage	Parement au-dessus de la montée de l'arcade côté est	Nord	11/20/2009	E.B.
1155	UM1 - T10 - clair-étage	Corniche de couronnement en place et restaurée au XIX <sup>e</sup> siècle	Nord	11/20/2009	E.B.
1156	UM1 - T10 - clair-étage	Arcade de couronnement - Intrados de la moitié ouest	Est	11/20/2009	E.B.
1157	UM1 - T10 - clair-étage	Fenêtre en fond d'arcade de la travée 10 - Trois lancettes	Nord-Est	11/20/2009	E.B.
1158	UM1 - T9 - clair-étage	Fenêtre en fond d'arcade de la travée 9 - Trois lancettes	Est	11/20/2009	E.B.
1159	UM1 - T9 - clair-étage	Corniche de couronnement - Sculpture en bas relief avec feuilles et crochets	Ouest	11/20/2009	E.B.
1160	UM1 - T9 - clair-étage - C7	Couverture du contrefort C8 avec reprise	Ouest	11/20/2009	E.B.
1161	UM1 - T9 - clair-étage	Parement au-dessus de la montée de l'arcade côté est - Reprise avec cales	Nord	11/20/2009	E.B.
1162	UM1 - T9 - clair-étage	Fenêtre en fond d'arcade de la travée 9 - Lancettes	Nord	11/20/2009	E.B.
1163	UM1 - T9 - clair-étage	Parement au-dessus de la montée de l'arcade côté ouest	Nord	11/20/2009	E.B.
1164	UM1 - T9 - clair-étage	Marque lapidaire en forme de croix portée sur l'arc formeret côté est	Nord	11/20/2009	E.B.
1165	UM1 - T9 - clair-étage	Dispositif de trous de boulin dans le remplage du côté est de la fenêtre	Nord	11/20/2009	E.B.
1166	UM1 - T9 - clair-étage	Id. Vue d'ensemble	Nord	11/20/2009	E.B.
1167	UM1 - T9 - clair-étage	Fenêtre en fond d'arcade - Lancettes avec changement de profil de modénature	Nord	11/20/2009	E.B.
1168	UM1 - T9 - clair-étage	Dispositif de trous de boulin dans le remplage du côté ouest de la fenêtre	Nord	11/20/2009	E.B.
1169	UM11 - UM1 - C7	Liaison entre l'arc boutant 8 et le contrefort C7 - Parement ouest	Nord	11/20/2009	E.B.
1170	UM11 - UM1 - C7	Id. Détail	Ouest	11/20/2009	E.B.
1171	UM1 - T9 - clair-étage	Arc formeret en fond d'arcade - Partie supérieur du culot qui porte l'arc du côté est	Nord-ouest	11/20/2009	E.B.
1172	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 7 - Couverture	Sud	11/20/2009	E.B.
1173	UM1 - T9 - clair-étage	Arc formeret en fond d'arcade - Culot qui porte l'arc du côté ouest	Est	11/20/2009	E.B.
1174	UM1 - T9 - clair-étage	Id. Détail	Est	11/20/2009	E.B.
1175	UM1 - T9 - clair-étage	Id. Détail	Est	11/20/2009	E.B.
1176	UM1 - T9 - C6 - clair-étage	Parement est - Traces d'outil (bretture) et marque lapidaire	Est	11/20/2009	E.B.
1177	UM1 - T9 - C6 - clair-étage	Id. Détail	Est	11/20/2009	E.B.
1178	UM1 - T10 - C8 - clair-étage	Culot qui porte l'arc formeret côté est placé en fond d'arcade travée 10	Ouest	11/20/2009	E.B.
1179	UM1 - C7 - clair-étage	Imposte du piédroit de l'ouverture ménagée dans le contrefort C7 pour le passage de la coursière	Ouest	11/20/2009	E.B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1180	UM1 - C8 - clair-étage	Imposte du piédroit de l'ouverture ménagée dans le contrefort C8 pour le passage de la coursière	Ouest	11/20/2009	E.B.
1181	UM20 - clair-étage	Arc boutant 9 - Parement ouest de la culée - Moitié sud	Ouest	11/20/2009	E.B.
1182	UM20 - clair-étage	Arc boutant 9 - Parement ouest de la culée - Moitié nord	Ouest	11/20/2009	E.B.
1183	UM1 - UM20 - C8 - clair-étage	Liaison entre l'arc boutant 9 et le contrefort C8 - Parement ouest	Ouest	11/20/2009	E.B.
1184	UM1 - T10 - C7 - clair-étage	Culot qui porte l'arc formeret côté ouest placé en fond d'arcade travée 10 - Marque lapidaire	Ouest	11/20/2009	E.B.
1185	UM1 - T10 - C7 - clair-étage	Culot qui porte l'arc formeret côté ouest placé en fond d'arcade travée 10 - Marque lapidaire	Est	11/20/2009	E.B.
1186	UM1 - UM11 - C7 - clair-étage	Parement est du contrefort C7 et du départ de l'arc-boutant 8 (UM11)	Est	11/20/2009	E.B.
1187	UM1 - T10 - C7 - clair-étage	Culot qui porte l'arc formeret côté ouest placé en fond d'arcade travée 10 - Marque lapidaire	Est	11/20/2009	E.B.
1188	UM20 - T10 - clair-étage	Arc boutant 9 - Parement ouest des arcs superposés	Ouest	11/20/2009	E.B.
1189	UM20 - T10 - clair-étage	Arc boutant 9 - Parement ouest des arcs superposés	Ouest	11/20/2009	E.B.
1190	UM20 - T10 - clair-étage	Arc boutant 9 - Parement ouest des arcs superposés	Ouest	11/20/2009	E.B.
1191	UM20 - T10 - clair-étage	Arc boutant 9 - Parement ouest des arcs superposés	Ouest	11/20/2009	E.B.
1192	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Parement sud - Marque lapidaire	Sud	11/20/2009	E.B.
1193	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Amortissement a crochets - Moitié sud	Ouest	11/20/2009	E.B.
1194	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Parement nord - Sculpture en remploi	Nord	11/20/2009	E.B.
1195	UM11 - clair-étage	Id. Détail	Nord	11/20/2009	E.B.
1196	UM11 - clair-étage	Id. Détail	Nord	11/20/2009	E.B.
1197	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Parement est - Agrafe pour le maintien de la sculpture	Est	11/20/2009	E.B.
1198	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Parement est - Marque lapidaire	Est	11/20/2009	E.B.
1199	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Parement ouest - Partie supérieure	Sud-ouest	11/20/2009	E.B.
1200	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Parement ouest - Détail entre parement ancien et restauration	Ouest	11/20/2009	E.B.
1201	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Parement ouest - Partie nord : extension	Ouest	11/20/2009	E.B.
1202	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Parement ouest au niveau du toit - Décor au départ de l'arc	Ouest	11/20/2009	E.B.
1203	UM11 - clair-étage	Id. Détail	Ouest	11/20/2009	E.B.
1204	UM11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Parement nord de l'extension - Sculpture en remploi	Nord	11/20/2009	E.B.
1205	UM21 - T11 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement nord	Nord	11/20/2009	E.B.
1206	UM22 - T12 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement nord	Nord	11/20/2009	E.B.
1207	UM23 - T13 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement nord	Nord	11/20/2009	E.B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1208	UM19 - T10 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Travée 1 - Parement nord	Nord	11/20/2009	E.B.
1209	UM19 - T10 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Travée 2 - Parement nord	Nord	11/20/2009	E.B.
1210	UM19 - T10 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Travée 3 - Parement nord	Nord	11/20/2009	E.B.
1211	UM19 - T10 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Travée 4 - Parement nord	Nord	11/20/2009	E.B.
1212	UM19 - T10 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Travée 5 - Parement nord	Nord	11/20/2009	E.B.
1213	UM19 - T10 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Travée 6 - Parement nord	Nord	11/20/2009	E.B.
1214	UM1 - C8 - clair-étage	Contrefort 8 - Parement nord au niveau de la coursière	Nord	11/20/2009	E.B.
1215	UM20 - T10 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 9 - Parement ouest - Larmier biché au niveau du toit du bas-côté	Ouest	11/20/2009	E.B.
1216	UM11 - T9 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 8 - Parement ouest - Larmier biché au niveau du toit du bas-côté	Ouest	11/20/2009	E.B.
1217	UM3 - T9 - arcatures	Parement nord - Arc et tympan décorés - ES 243	Nord	11/24/2009	A.D.
1218	UM3 - T9 - arcatures	Parement nord - Arc et tympan décorés - ES 242	Nord	11/24/2009	A.D.
1219	UM3 - T9 - arcatures	Parement nord - Arc décoré - ES 241	Nord	11/24/2009	A.D.
1220	UM3 - T9 - arcatures	Parement nord - Arc décoré - ES 240	Nord	11/24/2009	A.D.
1221	UM3 - T9 - arcatures	Parement nord - Arc et tympan décorés - ES 239	Nord	11/24/2009	A.D.
1222	UM3 - T9 - arcatures	Parement nord - Arc et tympan décorés - ES 238	Nord	11/24/2009	A.D.
1223	UM3 - T10 - arcatures	Parement nord - Arc et tympan décorés - ES 237	Nord	11/24/2009	A.D.
1224	UM3 - T10 - arcatures	Parement nord - Arc et tympan décorés - ES 236	Nord	11/24/2009	A.D.
1225	UM3 - T10 - arcatures	Parement nord - Arc décoré - ES 235	Nord	11/24/2009	A.D.
1226	UM3 - T10 - arcatures	Parement nord - Arc décoré - ES 234	Nord	11/24/2009	A.D.
1227	UM3 - T10 - arcatures	Parement nord - Arc et tympan décorés - ES 233	Nord	11/24/2009	A.D.
1228	UM3 - T10 - arcatures	Parement nord - Arc et tympan décorés - ES 232	Nord	11/24/2009	A.D.
1229	Supprimé				
1230	Supprimé				
1231	Supprimé				
1232	Supprimé				
1233	Supprimé				
1234	Supprimé				
1235	Supprimé				

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1236	Supprimé				
1237	Supprimé				
1238	Supprimé				
1239	Supprimé				
1240	Supprimé				
1241	UM3 - T10 - arcatures	Remploi d'un corps de moulure cassé	Nord	11/24/2009	A.D.
1242	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'homme - ES 207	Nord	11/24/2009	A.D.
1243	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1244	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1245	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : colonnette - ES 208	Est	11/24/2009	A.D.
1246	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1247	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Est	11/24/2009	A.D.
1248	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail de la base	Nord	11/24/2009	A.D.
1249	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail de la base	Est	11/24/2009	A.D.
1250	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'homme/animal - ES 209	Nord	11/24/2009	A.D.
1251	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1252	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1253	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : colonnette en zigzag - ES 210	Est	11/24/2009	A.D.
1254	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1255	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1256	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail de la base et du fût	Nord	11/24/2009	A.D.
1257	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'homme - ES 211	Nord-ouest	11/24/2009	A.D.
1258	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1259	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1260	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : colonnette cannelée - ES 212	Est	11/24/2009	A.D.
1261	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1262	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1263	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail de la base	Est	11/24/2009	A.D.
1264	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1265	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'animal - ES 213	Nord	11/24/2009	A.D.
1266	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1267	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : pilastre - ES 214	Nord-est	11/24/2009	A.D.
1268	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1269	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1270	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail de la base	Nord	11/24/2009	A.D.
1271	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'animal - ES 215	Nord	11/24/2009	A.D.
1272	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1273	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1274	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : colonnette - ES 216	Nord-est	11/24/2009	A.D.
1275	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1276	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1277	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail de la base	Est	11/24/2009	A.D.
1278	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'homme - ES 220	Nord	11/24/2009	A.D.
1279	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1280	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'homme - ES 217	Nord	11/24/2009	A.D.
1281	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1282	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1283	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : colonnette cannelée - ES 218	Est	11/24/2009	A.D.
1284	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1285	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1286	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1287	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail de la base	Ouest	11/24/2009	A.D.



N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1288	UM3 - T9 - arcatures	Élément sculpté : colonnette a cannelures torsées- ES 219	Nord-ouest	11/24/2009	A.D.
1289	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1290	UM3 - T9 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1291	UM3 - T9 - arcatures	Id. Détail de la base	Ouest	11/24/2009	A.D.
1292	UM3 - T9 - arcatures	Id. - Trou de boulin sur le mur en fond d'arcature (3.36.2)	Nord	11/24/2009	A.D.
1293	UM3 - T9 - arcatures	Trou de boulin (3.36.1)	Nord	11/24/2009	A.D.
1294	UM3 - T9 - arcatures	Marque lapidaire au niveau de la travée 6 du décor d'arcature	Nord	11/24/2009	A.D.
1295	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : colonnette - ES 221	Nord-est	11/24/2009	A.D.
1296	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1297	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1298	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail de la base - Trou de boulin sur le mur en fond d'arcature (3.36.4)	Nord	11/24/2009	A.D.
1299	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'animal - ES 222	Nord	11/24/2009	A.D.
1300	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1301	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1302	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : colonnette - ES 223	Est	11/24/2009	A.D.
1303	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1304	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1305	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail de la base et du fût	Nord	11/24/2009	A.D.
1306	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'animal - ES 224	Nord	11/24/2009	A.D.
1307	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1308	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1309	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : colonnette - ES 225	Nord	11/24/2009	A.D.
1310	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1311	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1312	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail de la base	Nord	11/24/2009	A.D.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1313	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'homme - ES 226	Nord	11/24/2009	A.D.
1314	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1315	UM3 - T10 - arcatures	Agrafe ayant servi au maintien d'une sculpture manquante - Sous ES 226	Nord-ouest	11/24/2009	A.D.
1316	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : tkte d'animal - ES 227	Nord	11/24/2009	A.D.
1317	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1318	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1319	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : colonnette - ES 228	Est	11/24/2009	A.D.
1320	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1321	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1322	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail de la base et du fût	Nord	11/24/2009	A.D.
1323	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : figuré - ES 229	Nord	11/24/2009	A.D.
1324	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1325	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1326	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : colonnette - ES 230	Nord-est	11/24/2009	A.D.
1327	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1328	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Est	11/24/2009	A.D.
1329	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail de la base et du fût	Ouest	11/24/2009	A.D.
1330	UM3 - T10 - arcatures	Élément sculpté : colonnette - ES 231	Ouest	11/24/2009	A.D.
1331	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail du chapiteau	Nord	11/24/2009	A.D.
1332	UM3 - T10 - arcatures	Id.	Ouest	11/24/2009	A.D.
1333	UM3 - T10 - arcatures	Id. Détail de la base et du fût	Nord-ouest	11/24/2009	A.D.
1334	UM20 - Comble	Culée de l'arc boutant 9 - Parement ouest - Partie sud de la culée - Assises de construction de la culée	Ouest	11/26/2009	F.C.
1335	UM20 - Comble	Culée de l'arc boutant 9 - Parement ouest - Partie centrale de la culée - Arrachement du décor d'arcature et reprises des mazonneries.	Ouest	11/26/2009	F.C.
1336	UM20 - Comble	Id. Détail	Ouest	11/26/2009	F.C.
1337	UM20 - Comble	Id. Détail	Ouest	11/26/2009	F.C.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1338	UM20 - Comble	Culée de l'arc boutant 9 - Parement ouest - Partie centrale de la culée - Limite entre deux états de constructions de la culée	Ouest	11/26/2009	F.C.
1339	UM20 - Comble	Culée de l'arc boutant 9 - Parement ouest - Partie centrale de la culée - Reprise du larmier entre deux états de constructions de culée.	Ouest	11/26/2009	F.C.
1340	UM20 - Comble	Culée de l'arc boutant 9 - Parement ouest - Extrémité nord de la culée et du larmier	Ouest	11/26/2009	F.C.
1341	UM9 - UM14 - Comble	Culée de l'arc boutant 8 - Tour d'escalier - Vue d'ensemble	Est		
1342	Supprimé				
1343	Supprimé				
1344	Supprimé				
1345	UM1 - T10 - C8 - comble	Parements du contrefort 8 - Installation de l'arcade dans le parement ouest - Encoche	Nord-ouest	11/27/2009	E.B.
1346	UM1 - T10 - C8 - comble	Id.	Nord-ouest	11/27/2009	E.B.
1347	UM1 - T10 - C8 - comble	Id. Détail	Nord-ouest	11/27/2009	E.B.
1348	UM1 - T10 - C8 - comble	Id. Détail	Nord-ouest	11/27/2009	E.B.
1349	UM1 - T10 - C8 - comble	Id. Détail	Nord-ouest	11/27/2009	E.B.
1350	UM1 - T10 - C7 - comble	Parements du contrefort 7 - Installation de l'arcade dans le parement est - Encoche	Nord-est	11/27/2009	E.B.
1351	UM1 - T10 - C7 - comble	Id. Détail	Nord-est	11/27/2009	E.B.
1352	UM1 - T9 - C7 - comble	Parements du contrefort 7 - Installation de l'arcade dans le parement ouest - Encoche	Nord-ouest	11/27/2009	E.B.
1353	UM1 - T9 - C7 - comble	Id. Détail	Nord-ouest	11/27/2009	E.B.
1354	UM1 - T9 - C7 - comble	Id. Détail	Nord-ouest	11/27/2009	E.B.
1355	UM1 - T9 - C7 - comble	Id. Détail	Nord-ouest	11/27/2009	E.B.
1356	UM1 - C7 - comble	Parement nord du contrefort 7 - Vue d'ensemble - Encoches	Nord	11/27/2009	E.B.
1357	UM1 - C8 - comble	Parement nord du contrefort 8 - Vue d'ensemble - Encoches	Nord	11/27/2009	E.B.
1358	UM1 - C8 - comble	Id. Détail	Nord	11/27/2009	E.B.
1359	UM1 - C6 - comble	Parement nord du contrefort 6 - Vue d'ensemble - Encoche	Nord	11/27/2009	E.B.
1360	UM20 - comble	Parement sud de la culée - Construction en grand appareil - Trous d'ancrage	Sud	11/27/2009	F.C.
1361	UM20 - comble	Parement ouest de la culée - Larmier/corniche - Césures de construction	Nord-ouest	11/27/2009	F.C.
1362	UM1 - C6 - triforium	Pierre en saillie du parement sud du contrefort 6 - Layage	Est	12/1/2009	E.B.
1363	UM1 - C6 - triforium	Id.	Est	12/1/2009	E.B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1364	UM1 - C6 - triforium	Id. Détail	Sud	12/1/2009	E.B.
1365	UM11 - comble	Parement est de la culée - Vue d'ensemble - Arrachement du mur roman et reprise des mazonnerie	Est	12/1/2009	E.B.
1366	UM11 - comble	Id. Détail de la base du mur	Est	12/1/2009	E.B.
1367	UM11 - comble	Id.	Est	12/1/2009	E.B.
1368	UM11 - comble	Id.	Est	12/1/2009	E.B.
1369	UM11 - comble	Id.	Est	12/1/2009	E.B.
1370	UM11 - UM2 - comble	Id.	Sud - est	12/1/2009	E.B.
1371	UM11 - comble	Parement est de la culée - Détail - Pierre de taille et négatif du mur roman	Est	12/1/2009	E.B.
1372	UM11 - comble	Id.	Est	12/1/2009	E.B.
1373	UM1 - T9 - comble	Parement nord de la travée 9 entre les contreforts 6 et 7 - Arcades jumelées	Nord	12/1/2009	E.B.
1374	UM1 - T9 - comble	Id. Moitié est	Nord	12/1/2009	E.B.
1375	UM1 - T9 - comble	Id. Moitié ouest	Nord	12/1/2009	E.B.
1376	UM1 - T10 - comble	Parement nord de la travée 10 entre les contreforts 6 et 7 - Arcades jumelées	Nord	12/1/2009	E.B.
1377	UM1 - T10 - comble	Id.	Nord	12/1/2009	E.B.
1378	UM3 - T11 - cha- pelles niv. 2	Arrachement du mur ouest des chapelles	Ouest	12/1/2009	E.B.
1379	UM3 - T9 et 10 - chapelles niv. 2	Parement nord des chapelles - Vue d'ensemble	Nord-est	12/1/2009	E.B.
1380	UM3 - T10 - cha- pelles niv. 2	Parement nord des chapelles - Trou de boulin tracé sur la face d'un bloc placé proche du TB 3.37.6	Nord	12/1/2009	E.B.
1381	UM3 - T10 - cha- pelles niv. 2	Id. Trou de boulin rebouché 3.37.6	Nord	12/1/2009	E.B.
1382	UM3 - T10 - cha- pelles niv. 2	Parement nord des chapelles - Trou de boulin bouché 3.37.4	Nord	12/1/2009	E.B.
1383	UM3 - T9 et 10 - chapelles niv. 2	Parement nord des chapelles - Vue d'ensemble	Ouest	12/1/2009	E.B.
1384	UM3 - chapelles niv. 2	Jour cruciforme situé entre la travée 8 et 9 sous le larmier pour éclairer la tour d'escalier	Nord-est	12/1/2009	E.B.
1385	UM3 - T10 - cha- pelles niv. 2	Parement nord des chapelles - Trace de bretture visible sous le larmier	Nord	12/1/2009	E.B.
1386	UM3 - T9 - cha- pelles niv. 2	Parement nord des chapelles - Trou de boulin 3.37.1	Nord	12/1/2009	E.B.
1387	UM3 - T10 - fenktre est	Liaison entre le parement et le claveau de l'arc de la fenktre	Nord	12/1/2009	E.B.
1388	UM3 - T10 et 11 - chapelles niv. 2	Parement nord des chapelles - Césure entre les travées 10 et 11	Nord-ouest	12/1/2009	E.B.
1389	UM3 - fenktre est	Chapiteau ouest n°1	Nord	12/1/2009	E.B.
1390	UM3 - fenktre est	Chapiteau ouest n°2	Nord	12/1/2009	E.B.
1391	UM3 - chapelles niv. 2	Parement nord des chapelles entre les travée 9 et 10 - Trou de boulin 3.34.17 - Boulin en place	Nord	12/1/2009	E.B.
1392	UM3 - fenktre ouest	Chapiteau ouest	Nord	12/1/2009	E.B.

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1393	UM1 - T11 - clair-étage	Marque lapidaire (P) - Intrados ouest de la baie	Est	10/5/2010	MZ
1394	UM1 - T11 - clair-étage	Marque lapidaire (A)- Intrados ouest de la baie	Est	10/5/2010	MZ
1395	UM1 - T12 - clair-étage	Marque lapidaire en étoile - Partie sommitale de la baie - Vousure de l'arc	Nord	10/5/2010	MZ
1396	UM1 - T12 - clair-étage	Marque lapidaire (G) - Partie sommitale de la baie	Nord	10/5/2010	MZ
1397	UM26 - clair-étage - Tour d'escalier	Baie murée par l'appui de l'arcade - Moitié ouest de la tour - Parement intérieur est	Nord-est	10/6/2010	AD
1398	UM26 - T11 - clair-étage	Reprise du parement ouest de la tour d'escalier - Installation de l'arcade de la travée 11	Ouest	10/6/2010	AD
1399	UM26 - T11 - clair-étage	Fenktré ouest de la tour d'escalier	Sud - ouest	10/6/2010	AD
1400	UM26 - T11 - clair-étage	Parement ouest de la tour d'escalier - Trace d'outil - Encoches sur le sommet d'un bloc de pierre	Nord-ouest	10/6/2010	AD
1401	UM26 - UM21 - T11 - clair-étage	Tour d'escalier - Emmarchement au droit de la porte de la coursière	Ouest	10/6/2010	AD
1402	UM26 - UM21 - T11 - clair-étage	Id.	Ouest	10/6/2010	AD
1403	UM26 - T11 - clair-étage	Id. Remplois formant l'embranchement	Ouest	10/6/2010	AD
1404	UM26 - T11 - clair- étage - Coursière	Id. Détail	Ouest	10/6/2010	AD
1405	UM26 - T11 - clair- étage - Coursière	Porte d'accès a la tour d'escalier depuis la coursière	Ouest	10/6/2010	AD
1406	UM26 - T11 - clair- étage - Coursière	Reprise du piédroit de la porte d'accès a la tour d'escalier depuis la coursière	Ouest	10/6/2010	AD
1407	UM26 - UM24 - T11 - clair-étage	Parement nord de la tour d'escalier - Fenktré basse par- tiellement masquée par l'appui de l'arc de l'arc boutant 10 (UM24)	Nord-ouest	10/6/2010	AD
1408	UM24 - Arc boutant 10	Parement ouest - Restauration	Ouest	10/6/2010	AD
1409	UM24 - Arc boutant 10	Id.	Ouest	10/6/2010	AD
1410	UM24 - Arc boutant 10	Culée de l'arc boutant 10 - Partie supérieure - Maçonnerie en place et restauration	Nord-ouest	10/6/2010	AD
1411	UM24 - Arc boutant 10	Culée de l'arc boutant 10 - Détail d'un trou de boulin bouché	Ouest	10/6/2010	AD
1412	UM24 - Arc boutant 10	Arc boutant 10 - Moulure de couronnement	Ouest	10/6/2010	AD
1413	UM24 - Arc boutant 10	Culée de l'arc boutant 10	Ouest	10/6/2010	AD
1414	UM24 - Arc boutant 10	Culée de l'arc boutant 10 - Détail d'un trou de boulin bouché	Ouest	10/6/2010	AD
1415	UM24 - Arc boutant 10	Culée de l'arc boutant 10 - Jonction entre les larmiers	Ouest	10/6/2010	AD
1416	UM24 - Arc boutant 10	Id.	Ouest	10/6/2010	AD
1417	UM24 - Arc boutant 10	Culée de l'arc boutant 10 - Parement nord de la partie inférieurs	Nord-ouest	10/6/2010	AD

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1418	UM26 - T11 - clair-étage	Tour d'escalier - Partie inférieure : base décorée de crochets	Nord-ouest	10/6/2010	AD
1419	UM26 - UM21 - UM22 - T11 - clair-étage	Id.	Nord	10/6/2010	AD
1420	UM26 - UM22 - T12 - clair-étage	Tour d'escalier - Partie inférieure : base décorée de crochets	Nord-est	10/6/2010	AD
1421	UM26 - UM22 - T12 - clair-étage	Tour d'escalier - Partie inférieure : détail de la jonction avec le garde corps de la travée 12	Nord-est	10/6/2010	AD
1422	UM1 - UM 22 T12 - UM23 T13- C10 - - clair-étage	Contrefort 10 - Parement nord - Jonction avec les garde-corps des travées 12 et 13	Nord	10/6/2010	AD
1423	UM25 - Arc boutant 11 - T13	Culée de l'arc boutant 11 - Parement est - Retombée de l'arc	Est	10/6/2010	AD
1424	UM25 - T12 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 11 - Parement ouest	Nord-ouest	10/6/2010	AD
1425	UM25 - T13 - clair-étage	Id. Parement est	Sud - est	10/6/2010	AD
1426	UM25 et C10 - T13 - clair-étage	Arc boutant 11 et contrefort 11	Nord	10/6/2010	AD
1427	UM25 - Arc boutant 11 - clair-étage	Culée de l'arc boutant 11 - Parement ouest	Ouest	10/6/2010	AD
1428	UM25 - Arc boutant 11 - clair-étage	Culée 11 : larmier doublant le larmier initial	Sud	10/6/2010	AD
1429	UM25 - Arc boutant 11 - clair-étage	Culée 11 : jonction des larmiers de deux états de la culée	Sud - est	10/6/2010	AD
1430	UM25 - Arc boutant 11 - clair-étage	Id. Vue d'ensemble depuis l'est	Est	10/6/2010	AD
1431	UM25 - Arc boutant 11 - clair-étage	Culée 11 au niveau de la couverture des chapelles et du bas-côté	Nord-est	10/6/2010	AD
1432	UM1 - T11 - clair-étage	Arcade et garde corps - Moitié ouest	Nord	10/8/2010	EB
1433	UM1 - T11 - clair-étage	Arcade et garde corps - Vue d'ensemble	Est	10/8/2010	EB
1434	UM1 - T11 - clair-étage	Arcade et garde corps - Vue d'ensemble	Ouest	10/8/2010	EB
1435	UM1 - T11 - clair-étage	Garde corps	Ouest	10/8/2010	EB
1436	UM1 - T11 - clair-étage	Fenktre en fond d'arcade - Partie supérieure	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1437	UM1 - T11 - clair-étage	Arcade - Intrados avec reprises du parement	Ouest	10/8/2010	EB
1438	UM26 - UM1 - T11 - clair-étage	Tour d'escalier - Parement ouest - Raccord avec l'arcade et la fenktre	Ouest	10/8/2010	EB
1439	UM26 - UM1 - T11 - clair-étage	Id. Détail	Ouest	10/8/2010	EB
1440	UM1 - T11 - clair-étage	Fenktre - Lancette est	Nord	10/8/2010	EB

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1441	UM1 - T11 - clair-étage	Arc formeret en fond d'arcade - Culot qui porte l'arc du côté ouest	Nord	10/8/2010	EB
1442	UM1 - T11 - clair-étage	Arc formeret en fond d'arcade - Trou de boulin bouché - Moitié ouest de l'arc	Nord	10/8/2010	EB
1443	UM1 - T11 - clair-étage	Fenktre - Piédroit de la lancette centrale	Nord	10/8/2010	EB
1444	UM1 - C8 - UM20 - clair-étage	Parement nord - Appui des arcs de l'arc boutant 9 (UM20)	Nord	10/8/2010	EB
1445	UM1 - T12 - clair-étage	Arcade et fenktre - Vue d'ensemble	Nord-est	10/8/2010	EB
1446	UM1 - T12 - clair-étage	Fenktre - Lancette centrale - Chapiteaux	Nord	10/8/2010	EB
1447	UM1 - T12 - clair-étage	Fenktre : moitié est - Reprises XIX <sup>e</sup> s.	Nord	10/8/2010	EB
1448	UM1 - T12 - clair-étage	Fenktre - Lancette centrale - Chapiteaux ouest	Nord	10/8/2010	EB
1449	UM1 - UM26 - T12 - clair-étage	Arcade : retombée ouest dans le mur de la tour d'escalier (UM26)	Nord	10/8/2010	EB
1450	UM1 - T12 - clair-étage	Arcade : intrados	Est	10/8/2010	EB
1451	UM1 - T12 - C10 - clair-étage	Arcade et contrefort 10	Ouest	10/8/2010	EB
1452	UM1 - C10 - claire-étage	Contrefort 10 entre les travées 12 et 13 - Reprises XIX <sup>e</sup> s.	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1453	UM1 - T12 - clair-étage	Garde-corps de la coursière - Parement nord	Nord-est	10/8/2010	EB
1454	UM1 - T12 - clair-étage	Id. Détail	Nord	10/8/2010	EB
1455	UM1 - C10 - claire-étage	Couverture du contrefort C10	Nord	10/8/2010	EB
1456	UM1 - T12 - clair-étage	Garde-corps - Amortissement	Nord-est	10/8/2010	EB
1457	UM1 - T12 - clair-étage	Id.	Nord-est	10/8/2010	EB
1458	UM1 - T12 - clair-étage	Fenktre - Arc formeret - Chapiteau ouest	Nord-est	10/8/2010	EB
1459	UM1 - T12 - clair-étage	Id. Détail	Nord	10/8/2010	EB
1460	UM1 - T12 - clair-étage	Fenktre - Lancette centrale - Chapiteaux ouest	Nord	10/8/2010	EB
1461	UM1 - T12 - clair-étage	Fenktre - Arc formeret - Chapiteau est	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1462	UM1 - T12 - clair-étage	Id.	Nord	10/8/2010	EB
1463	UM1 - C10 - T12 - clair-étage	Arcade côté est - Encoche dans le ressaut est du contrefort 10 - Extrémité est de la fenktre	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1464	UM1 - T12 - clair-étage	Fenktre - Lancette centrale - Chapiteaux ouest	Nord	10/8/2010	EB
1465	UM26 - T12 - clair-étage	Encoche dans le parement est de la tour d'escalier (UM26)	Est	10/8/2010	EB

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1466	UM26 - T12 - clair-étage	Tour d'escalier - Parement est - Porte et jour ménagés dans le mur est de la tour	Est	10/8/2010	EB
1467	UM1 - T12 - clair-étage	Fenktre - Lancette ouest - Base ouest	Nord	10/8/2010	EB
1468	UM1 - T12 - clair-étage	Fenktre - Lancette centrale - Marque lapidaire sur l'appui	Nord	10/8/2010	EB
1469	UM1 - T12 - clair-étage	Id. Vue d'ensemble	Nord	10/8/2010	EB
1470	UM1 - C11 - T13 - clair-étage	Arcade côté est - Encoche dans le ressaut est du contrefort 11 - Extrémité est de la fenktre	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1471	UM1 - C11 - T13 - clair-étage	Id. Détail	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1472	UM24 - clair-étage - Tour d'escalier	Arc boutant 10 - Vue d'ensemble	Sud - est	10/8/2010	EB
1473	UM1 - C10 - claire-étage	Contrefort 10 - Parement ouest	Ouest	10/8/2010	EB
1474	UM1 - T13 - clair-étage	Garde-corps de couronnement	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1475	UM1 - T13 - clair-étage	Fenktre - Lancettes - Partie supérieure	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1476	UM1 - T13 - clair-étage	Id.	Nord	10/8/2010	EB
1477	UM1 - T13- C10 - clair-étage	Arcades - Lancettes - Contrefort 10	Nord-est	10/8/2010	EB
1478	UM1 - T13 - clair-étage	Fenktre - Lancette centrale - Chapiteau ouest	Ouest	10/8/2010	EB
1479	UM1 - T13 - C11 - clair-étage	Arcade : intrados - Retombée est dans le contrefort C11	Ouest	10/8/2010	EB
1480	UM1 - T13 - C11 - clair-étage	Id.	Ouest	10/8/2010	EB
1481	UM1 - T13 - clair-étage	Fenktre - Chapiteaux ouest de la fenktre et de l'arc formeret	Nord-est	10/8/2010	EB
1482	UM1 - T13 - clair-étage	Id.	Nord	10/8/2010	EB
1483	UM1 - T13 - clair-étage	Fenktre - Lancette centrale - Chapiteaux	Nord	10/8/2010	EB
1484	UM1 - T13 - clair-étage	Id. Chapiteau ouest	Nord	10/8/2010	EB
1485	UM1 - T13 - clair-étage	Fenktre - Chapiteaux est de la fenktre et de l'arc formeret		10/8/2010	EB
1486	UM1 - T13 - clair-étage	Id.	Nord	10/8/2010	EB
1487	UM1 - T13 - clair-étage	Id.	Nord	10/8/2010	EB
1488	UM1 - T13 - C11 - claire-étage	Contrefort 11 - Parement ouest	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1489	UM1 - T13 - C11 - claire-étage	Id. Vue d'ensemble	Ouest	10/8/2010	EB
1490	UM1 - T13 - C11 - claire-étage	Contrefort 11 - Parement ouest	Ouest	10/8/2010	EB



N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1491	UM1 - T13 - C10 - claire-étage	Contrefort 10 - Parement est - AB 11	Ouest	10/8/2010	EB
1492	UM1 - T13 - clair-étage	Arcade côté ouest - Encoche dans le ressaut est du contrefort 10 - Extrémité ouest de la fenêtre	Est	10/8/2010	EB
1493	UM27 - T13 - clair-étage	Puissant contrefort qui double en partie basse le contrefort C11 - Ammortissement - Décor	Ouest	10/8/2010	EB
1494	UM27 - T13 - clair-étage	Id.	Nord	10/8/2010	EB
1495	C11 - Chevet	Vue d'ensemble sur le chevet	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1496	UM1 - C11	Id.	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1497	UM1- UM27 - C11	Contrefort 11 et Contrefort à l'avant (UM27) - Parement nord	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1498	UM21 - T11 - Clair-étage - Garde-corps	Garde-corps de la coursière - Vue d'ensemble - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1499	UM21 - T11 - Clair-étage - Garde-corps	Id. Détail - Moitié ouest 1	Nord	10/8/2010	EB
1500	UM21 - T11 - Clair-étage - Garde-corps	Id. Détail - Moitié ouest 2	Nord	10/8/2010	EB
1501	UM21 - T11 - Clair-étage - Garde-corps	Id. Détail - Partie centrale	Nord	10/8/2010	EB
1502	UM21 - T11 - Clair-étage - Garde-corps	Id. Détail - Moitié est 1	Nord	10/8/2010	EB
1503	UM21 - T11 - Clair-étage - Garde-corps	Id. Détail - Moitié est 2	Nord	10/8/2010	EB
1504	UM22 - T12 - Clair-étage - Garde-corps	Garde-corps de la coursière - Moitié ouest - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1505	UM22 - T12 - Clair-étage - Garde-corps	Garde-corps de la coursière - Moitié est - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1506	UM23 - T13 - Clair-étage - Garde-corps	Garde-corps de la coursière - Moitié ouest - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1507	UM23 - T13 - Clair-étage - Garde-corps	Garde-corps de la coursière - Moitié est - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1508	UM27 - UM22 - T13 - clair-étage	Contrefort doublant le contrefort 11 - Parement ouest en liaison avec le garde-corps de la travée 13 (UM22)	Ouest	10/8/2010	EB
1509	UM27 - UM22 - T13 - clair-étage	Id. détail de la couverture	Ouest	10/8/2010	EB
1510	UM27 - UM22 - T13 - clair-étage	Id. Ouvertures	Ouest	10/8/2010	EB
1511	sup.	sup.	sup.	sup.	sup.
1512	UM3 - T11 - Arcatures	Élément sculpté ouest - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1513	UM3 - T11 - Arcatures	Élément sculpté - Travée 1 ouest - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1514	UM3 - T11 - Arcatures	Élément sculpté - Sculpture entre les travées 1 et 2 - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1515	UM3 - T11 - Arcatures	Élément sculpté - Travée 2 - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1516	UM3 - T11 - Arcatures	Élément sculpté - Pilier central - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1517	UM3 - T11 - Arcatures	Élément sculpté - Travée 3 - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1518	UM3 - T11 - Arcatures	Élément sculpté - Sculpture entre les travées 3 et 4 - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1519	UM3 - T11 - Arcatures	Id.	Nord	10/8/2010	EB
1520	UM3 - T11 - Arcatures	Élément sculpté - Sculpture entre les travées 4 et 5 - Parement nord	Nord	10/8/2010	EB
1521	UM3 - T11 - Arcatures	Id.	Nord	10/8/2010	EB
1522	UM3 - T11 - Arcatures	Arcature travée 5 - arachement du mur ouest des chapelles nord	Nord	10/8/2010	EB
1523	UM3 - Arrachement cha- pelle nord	Arc formeret ouest - Marque lapidaire - Extrados de l'arc	Nord	10/8/2010	EB
1524	UM3 - Arrachement cha- pelle nord	Id.	Nord	10/8/2010	EB
1525	UM3 - Arrachement cha- pelle nord	Remplois au-dessus de l'extrados des arcs formeret des chapelles	Nord	10/8/2010	EB
1526	UM3 - Arrachement cha- pelle nord	Id. Détail	Nord	10/8/2010	EB
1527	UM3 - Arcatures	Arcature base ouest 1	Nord	10/8/2010	EB
1528	UM3 - Arcatures	Arcature base ouest 2	Nord	10/8/2010	EB
1529	UM3 - Arcatures	Arcature base ouest 3	Nord	10/8/2010	EB
1530	UM3 - Arcatures	Arcature base ouest 4	Nord	10/8/2010	EB
1531	UM3 - Arcatures	Arcature base ouest 5	Nord	10/8/2010	EB
1532	UM3 - Arrachement cha- pelle nord	Arrachement du mur ouest des chapelles nord - Partie sommitale	Nord	10/8/2010	EB
1533	UM3 - Arrachement cha- pelle nord	Id. Détail - Arc formeret - Tas de charge de la voûte	Nord	10/8/2010	EB
1534	UM3 - Arrachement cha- pelle nord	Trou de boulin 3.57.4	Nord	10/8/2010	EB
1535	UM3 - Arrachement cha- pelle nord	Arc formeret est - Remploi de moellons antique (gneiss)	Nord	10/8/2010	EB

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1536	UM3 - Arrachement chapelle nord	Arc formeret ouest - Moellons de montage - Trou de boulin	Nord	10/8/2010	EB
1537	UM3 - Arrachement chapelle nord	Arrachement du mur ouest des chapelles nord - Parement est	Est	10/8/2010	EB
1538	UM3 - Arrachement chapelle nord	Arc formeret ouest - Moellons de montage - Trou de boulin	Nord	10/8/2010	EB
1539	UM27 - Parement est	Mur nord-sud fermant la chapelle nord n° 13	Nord-est	10/8/2010	EB
1540	UM27 - Parement est	id.	Nord-est	10/8/2010	EB
1541	UM3 - Arrachement chapelle nord	Retombée des arcs formerets côté est	Nord	10/8/2010	EB
1542	UM3 - Arrachement chapelle nord	Retombée des arcs formerets côté ouest - Arrachement du mur ouest des chapelles nord	Nord	10/8/2010	EB
1543	UM3 - Arrachement chapelle nord	Id	Nord	10/8/2010	EB
1544	UM3 - Arrachement chapelle nord	Mur ouest des chapelles nord	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1545	UM3 - T11 - Fenktre	Fenktre - Partie supérieure	Nord-est	10/8/2010	EB
1546	UM3 - T11 - Fenktre	Id.	Nord-est	10/8/2010	EB
1547	UM3 - Arrachement chapelle nord	Chapiteau est de l'arc formeret détruit	Nord-ouest	10/8/2010	EB
1548	UM3 - Arrachement chapelle nord	Retombée des arcs formerets côté est	Nord	10/8/2010	EB
1549	UM3 - Arrachement chapelle nord	Id. Détail de la mise en place des arcs	Nord	10/8/2010	EB
1550	UM3 - Arrachement chapelle nord	Arc formeret est - Retombée 3 - Vue de dessous	Nord	10/8/2010	EB
1551	UM3 - Arrachement chapelle nord	Id. Détail	Nord	10/8/2010	EB
1552	UM3 - Arrachement chapelle nord	Arc formeret ouest - Retombée 1 - Chapiteau	Est	10/8/2010	EB
1553	UM3 - Arrachement chapelle nord	Id.	Est	10/8/2010	EB
1554	UM3 - Arrachement chapelle nord	Id.	Nord	10/8/2010	EB

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1555	UM3 - Arrachement chapelle nord	Arrachement du mur ouest des chapelles nord - Parement ouest	Nord	10/8/2010	EB
1556	UM3 - T11 - Fenktre	Chapiteau ouest	Nord-est	10/8/2010	EB
1557	UM3 - T11 - Fenktre	Chapiteau est	Nord	10/8/2010	EB
1558	UM3 - T11 - Console	Élément sculpté figuré ouest	Nord	10/8/2010	EB
1559	UM3 - T11 - Console	Id. Détail	Nord	10/8/2010	EB
1560	UM3 - T11 - Console	Id.	Nord	10/8/2010	EB
1561	UM3 - T11	Croix gravée sur le parement nord entre l'appui de la fenktre et les consoles figurée	Nord	10/8/2010	EB
1562	UM3 - T11 - Consoles	Vue sur les deux consoles figurées de la travées 11	Est	10/8/2010	EB
1563	UM3 - T11 - Console	Élément sculpté figuré est	Est	10/8/2010	EB
1564	UM3 - T11 - Console	id.	Nord	10/8/2010	EB
1565	UM24 - Arc boutant 10 - Comble	Arc boutant 10 - Parement ouest - Vue d'ensemble	Ouest	10/8/2010	EB
1566	UM1 - Vue d'ensemble	Travées restaurées	Nord-est	10/8/2010	EB
1567	UM24 - Arc boutant 10 - Comble	Vue d'ensemble - Parement ouest	Ouest	5/8/2008	J-P G
1568	UM24 - Arc boutant 10 - Comble	Id. Détail	Ouest	5/8/2008	J-P G
1569	UM24 - Arc boutant 10 - Comble	Id. Détail	Ouest	5/8/2008	J-P G
1570	UM11 - AB8 - Clair-étage	Arc boutant 8 - Parement est - Vue d'ensemble	Est	5/8/2008	J-P G
1571	UM11 - AB8 - Clair-étage	Arc boutant 8 - Parement ouest - Vue d'ensemble	Ouest	5/8/2008	J-P G
1572	UM20 - AB9 - Clair-étage	Arc boutant 9 - Parement est - Vue d'ensemble	Est	5/8/2008	J-P G
1573	UM20 - AB9 - Clair-étage	Arc boutant 9 - Parement ouest - Vue d'ensemble	Ouest	5/8/2008	J-P G
1574	UM8 - AB5 - Clair-étage	Arc boutant 5 - Parement est - Vue d'ensemble	Est	5/8/2008	J-P G
1575	UM8 - AB5 - Clair-étage	Arc boutant 5 - Parement ouest - Vue d'ensemble	Ouest	5/8/2008	J-P G
1576	UM25 - AB11 - Clair-étage	Arc boutant 11 - Parement est - Vue d'ensemble	Est	5/8/2008	J-P G
1577	UM25 - AB11 - Clair-étage	Arc boutant 11 - Parement ouest - Vue d'ensemble	Ouest	5/8/2008	J-P G

N°	Localisation	Description	Vue depuis	Date	Auteur
1578	UM24 - AB10 - Clair-étage	Arc boutant 10 - Parement est - Vue d'ensemble	Est	5/8/2008	J-P G
1579	UM24 - AB10 - Clair-étage	Arc boutant 10 - Parement ouest - Vue d'ensemble	Ouest	5/8/2008	J-P G
1580	UM1 - T9 - Comble	Parement nord - Console sculptée	Nord	5/6/2008	J-P G
1581	UM1 - T10 - Comble	Parement nord - Console sculptée	Nord	5/6/2008	J-P G
1582	UM1 - T11 - Comble	Parement nord - Console sculptée	Nord	5/6/2008	J-P G
1583	UM9 - AB6 - Clair-étage	Arc boutant 6 - Parement est - Vue d'ensemble	Est	5/6/2008	J-P G
1584	UM9 - AB6 - Clair-étage	Arc boutant 6 - Parement ouest - Vue d'ensemble	Ouest	5/6/2008	J-P G
1585	UM24 - AB10 - Comble	Culée de l'arc boutant 10 - Parement est	Est	9/20/2011	EB
1586	UM1 - T7 - Comble	Parement nord - Marque lapidaire	Nord	4/16/2008	EB
1587	Chapelle nord - T10	Mur ouest - Parement est - Arc rampant	Est	9/20/2011	EB
1588	UM25 - AB11 - Comble	Arc boutant 11 - Parement est - Vue d'ensemble	Est	9/20/2011	EB

## Annexe 4. Inventaire de la documentation numérique

Vienne (38) - Cathédrale Saint-Maurice - Place Saint-Paul

Code opération : 38 544 22 9750

N°	Description	Formats	Support
DN.1	Documents numériques	Voir inventaire ci-dessous	DVD1 (1 432 312 146 octets)
DN.2	PN de 001Vienne38Cath à 726Vienne38Cath.	JPEG	DVD2 ( 4 560 239 538 octets)

DN.1	
Documents	Format
<b>Annexe</b>	
Texte rapport	DOC
Liste des figures	DOC
Inventaire des UM et UC	DOC
Inventaire des documents graphiques	XLS
Inventaires des photographies numériques	XLS
Inventaire de la documentation numérique	DOC
Arrêtés de prescription et de nomination du R.S	PDF
<b>Figures</b>	
figures 1 à 92	AI.
Photos rapport	TIFF

Parcelle : BD 124

Plateforme : Apple-Macintosh

Système : MAC OS 10.5.8

Microsoft Word (.DOC) : version 14

Microsoft Excel (.XLS) : version 14

Adobe Illustrator (.AI) : version 14